

Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN)

TMBJC75L0D6065229 CFHA

Fahrzeugtyp

5L7224 YETI CR AMB

Getriebekennbuchstaben / Lacknummer / Innenausstattung / Motorleistung / Motorkennbuchstaben

KJF LF5A-Z5Z5 DS 81KW CFHA

Teilweise Fahrzeugbeschreibung

EOA 1D2 5SE 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA
 1N3 1NL HW6 4UP 4R4 5KP 3QC 4X3
 4A3 8L5 JON QI6 8GU 9AK 8RM
 7UC 8AY 8QL 8X0 4K3 B01 7MQ QN2
 3L3 9P3 7X1 9ZS 8WD 7A0 3GA
 7AA G02 L60 7P4 F0A 3S2 2UB

Betriebsgewicht (in kg)
 Verbrauch (in l/100 km) - innerorts /
 außerorts / kombiniert
 CO₂ - kombiniert (in g/km)

Datum der Auslieferung


0 2 0 5 1 3


Franke Automobile GmbH & Co. KG
 Verkauf - Service - Ersatzteile
 Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
 Tel. 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350



Stempel und Unterschrift des Verkäufers

Ich bestätige, dass ich das angegebene Fahrzeug im ordnungsgemäßen Zustand übernommen habe und mit dessen richtiger Handhabung sowie den Garantiebedingungen vertraut gemacht wurde.


 Unterschrift des Käufers
 (siehe „Angaben über den Fahrzeughalter“ Seite 2)

Dokumentation der Fahrzeugübergabe

Übergabe-Inspektion

Dieser Serviceplan ist für die Fahrzeuge Citigo, Fabia, Roomster, Praktik, Octavia, Superb, Yeti und Rapid gültig.

Mit dem Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers wird die Fahrzeugübergabe dokumentiert.

Vor der Übergabe haben wir Ihr Fahrzeug nach den Richtlinien von ŠKODA AUTO (nachstehend nur als ŠKODA) durchgesehen, damit Sie vom ersten Kilometer an Freude an Ihrem Fahrzeug haben.

Übergabe-Inspektion:

ŠKODA
1961030
**Franke Automobile
GmbH & Co. KG**
Verkauf - Service - Ersatzteile
Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers
Fak: 03741-7 573 353

Datum:

29.04.13

Nächster Inspektions-Service:

km-
Stand:
oder
Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Verlängerte Garantie

Mit dem Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers wird die verlängerte Garantie dokumentiert.

Verlängerte Garantie

Stempel des verkaufenden ŠKODA Vertragshändlers

Bestätigung der verlängerten Garantie mit einem Limit von

Jahre
oder
km

(je nachdem, was zuerst eintritt)

Gültigkeit ab: _____

1. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
(füllt der Verkäufer aus)
gehört:

FG-HM 212

Name: Holzbau Mosu KG

Straße: Hauptstraße 72

Wohnort: 09634 Hirschfeld

Telefon: 03731/678300

**Franke Automobile
GmbH & Co. KG**



Verkauf - Service - Ersatzteile
Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
Tel.: 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350

SKODA Servicepartner

Service-Berater: Herr Simon

Telefon: 03731/678320

2. Fahrzeughalter

Dieses Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen
gehört:

Name:

Straße:

Wohnort:

Telefon:

Service-Berater:

Telefon:

Service-Nachweis

Datum: 13.12.2013 km-Stand: 30025

- | Durchgeführt wurde: | ja | nein |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Motorölwechsel | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Inspektions-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Intervall-Service | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)} | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsflüssigkeitswechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kraftstofffilterwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zündkerzenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Luftfiltereinsatzwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Zahnriemen-Spannrollenwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Hallex-Kupplung: Ölwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Pannenset: Dichtungsmittelwechsel | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

Service durchgeführt von: **SKODA**
 6567030
Franke Automobile GmbH & Co. KG
 Verkauf - Service - Ersatzteile
 Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
 Tel.: 03731 628-3400 Fax: 03731 628-350

SIMPLY CLEVER **SKODA**

2 Jahre Mobilitätsgarantie

1921962

SAD 51968301 Stand: 02/2012

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: _____

Datum: **Nach Serviceanzeige**
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie die entsprechenden Schäden.


Service-Nachweis

Datum: 26.9.14

km-Stand: 60225

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:
 5567039
Franke Automobile GmbH & Co. KG
 Verkauf - Service - Ersatzteile
 Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
 Stempel des SKODA Servicepartners
 Tel.: 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350

 **ŠKODA**

2 Jahre Mobilitätsgarantie.

TMB: _____

2215810

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: _____

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

Nach Serviceanfrage

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden.

Service-Nachweis

Datum: 06.08.15 km-Stand: 90288

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von: **SKODA**  **SKODA**

Franke Automobile GmbH & Co. KG 

Verkauf - Service - Ersatzteile
Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
Tel.: 03731/ 678-300 • Fax: 03731/ 678-350
Stempel des SKODA Servicepartners

2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE

TMB: **2531731**

SAD 51968301 Stand 03/2015

Nächster Inspektions-/Intervall-Service:
km-Stand: _____
Datum: 14.08.15
(nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden.

Korrosion

Zeichnen Sie in
tausch erforderl



Abb. 4 Karos

Service-Nachweis

Datum: 26.8.2016

km-Stand: 120997

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ³⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von: **ŠKODA**
 6561030
Franke Automobile GmbH & Co. KG
 Verkauf - Service - Ersatzteile
 Leipziger Straße 54 • 09599 Freiberg
 Tel.: 03731/576-500 • Servicecenter 03731/576-350

ŠKODA
2 JAHRE MOBILITÄTSGARANTIE
 TMB: JC7SL 0D606 5729
2851565
SAO 51968301 Stand: 03/2016

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: _____

Nach Serviceanzeige

Datum: _____

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

³⁾ Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

⁴⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 19.

Service-Nachweis

Datum: 10.11.17

km-Stand: 151.217

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{a)}	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:



TAC-AUTOMOBILE
 1. Freiburger Selbsthilfewerkstatt GmbH
 Himmelfahrtsgasse 25
 09599 Freiberg
 Tel. 03731 16405-57 Fax: -58

Stempel des ŠKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie^{a)}

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: _____

Datum: _____



nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 21.

Service-Nachweis

Datum: 21.12.18 km-Stand: 180 772

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Service durchgeführt	Mobilitätsgarantie ¹⁾
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 TAC Erste Freiburger Selbsthilfwerkstatt GmbH Berthelsdorfer Straße 164 09599 Freiberg / OT Zug Tel./Fax 03731-201143/45	 Stempel des SKODA Servicepartners
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Karosserie auf Lackschäden geprüft ²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nächster Inspektions-/Intervall-Service: km-Stand: _____ Datum: _____ (nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)	
Zahnriemenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Stempel des SKODA Servicepartners	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

¹⁾ Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

²⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden.

182520 km 04.02.2019:
Zylinderkopf ersetzt inkl. Flurbauerteile,
Zahnriemen / Wasserpumpe, Keilrippenriemen

TAC-AUTOMOBILE
 1. Freiburger Selbsthilfwerkstatt GmbH
 Himmelfahrtsgasse 25
 09599 Freiberg
 Tel. 03731 16405-57 Fax: -58

Korrosions

Zeichnen Sie in d
 tausch erforderm



Abb. 7 Karos

Service-Nachweis

Datum: 04.11.2020

km-Stand: 210636

Durchgeführt wurde:	ja	nein	
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Service durchgeführt von: TAC-AUTOMOBILE 1. Freiburger Selbsthilfewerkstatt GmbH Himmelfahrtsgasse 25 09599 Freiberg Tel.: 03731/ 16405-57 Fax: -58 Stempel des ŠKODA Servicepartners </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Mobilitätsgarantie⁴¹ Stempel des ŠKODA Servicepartners </div> <p>Nächster Inspektions/Intervall-Service: km-Stand: <u>M. Anzeige</u> Datum: _____ (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)</p>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Karosserie auf Lackschäden geprüft ⁴⁰	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

⁴⁰ Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

⁴¹ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Lackschäden.

01.08.2020!
 Bei 205.500 km Turbolader ersetzt
 + Glühkerzen + AGR und LLK

Service-Nachweis

Datum: 10.06.2022

km-Stand: 239 999

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ^{b)}	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

TAC-AUTOMOBILE
 1. Freiburger Selbsthilfewerkstatt GmbH
 Himmelfahrtsgasse 25
 09599 Freiberg
 Tel.: 03731/ 16405-57 Fax: -58

Stempel des ŠKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie^{a)}

- Polkenf. neu

Stempel des ŠKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:

km-Stand: 11. Anzeige

Datum:

(je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

^{a)} Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.

^{b)} Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 27.

Service-Nachweis

Datum: 19.12.2023

km-Stand: 267.221

Durchgeführt wurde:	ja	nein	Service durchgeführt von	Mobilitätsgarantie ¹⁾
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 TAC AUTOMOBILE 1. Freiburger Selbsthilfewerkstatt GmbH Himmelfahrtsgasse 25 09599 Freiberg Tel. 03731 16405-57 Fax: -58 Stempel des ŠKODA Servicepartners	Stempel des ŠKODA Servicepartners
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Karosserie auf Lackschäden geprüft ²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Bremsflüssigkeitswechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Kraftstofffilterwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Zündkerzenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Luftfiltereinsatzwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Nächster Inspektions/Intervall-Service: _____
 km-Stand: Pl. Anzeige
 Datum: _____
 (dem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

¹⁾ Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen nicht erfüllt wurden.
²⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. vermerken Sie eventuelle Schäden » Seite 29.

Service-Nachweis

Datum: 27.03.2025

km-Stand: 284 625

Durchgeführt wurde:	ja	nein
Motorölwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motoröl für das Service-Intervall Q16 verwendet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inspektions-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intervall-Service	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karosserie auf Lackschäden geprüft ¹⁾	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bremsschüssigkeitswechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zusätzliche Service-Arbeiten zum Intervall-Service <i>Pollenfilter ess</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kraftstofffilterwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Luftfiltereinsatzwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Öl- und Ölfilterwechsel im automatischen Getriebe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Zahnriemen-Spannrollenwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Haldex-Kupplung: Ölwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pannenset: Dichtungsmittelwechsel	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Service durchgeführt von:

TAC-AUTOMOBILE
 1. Freiburger Selbsthilfewerkstatt GmbH
Himmelfahrtsgasse 25
09599 Freiberg
Tel. 03731 16405-57 Fax: -58
 Stempel des SKODA Servicepartners

Mobilitätsgarantie¹⁾

Stempel des ŠKODA Servicepartners

Nächster Inspektions/Intervall-Service:
 km-Stand: 11.
 Datum: Ausgabe
 (je nachdem, was zuerst eintritt bzw. nach Service-Intervall-Anzeige)

... / VA Neue / Bremse HA Neue / Radlager HANAU

¹⁾ Bestätigen Sie in diesem Feld die Mobilitätsgarantie beim Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden. Geleistet wird die Mobilitätsgarantie bis zur Fälligkeit des nächsten Inspektions-Service. Streichen Sie das Kästchen durch, wenn die entsprechenden Bedingungen erfüllt wurden.

²⁾ Bestätigen Sie die Unversehrtheit des Korrosionsschutzes der Karosserie bzw. bestätigen Sie eventuelle Schäden » Seite 31.