

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	4472757943
Datum aktivace kuponu:	31. 03. 2025 14:58:08
Platnost do:	30. 04. 2025 14:58:08

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN KNAHU811AF7119613			
KIA	Tovární značka KIA	Model CARENS	Typ karoserie kombi
	Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 99 kW
	Objem 1591 ccm	Datum výroby 16. 03. 2015	

VAROVÁNÍ:

Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	březen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla: 16. 03. 2015 Stáří vozidla: 10 let Barva vozidla: kód IM Vyrobeno pro trh: Švýcarsko Strana řízení: Není k dispozici			
2018	duben	19 500 km	Záznam tachometru
2019	prosinec	37 500 km	 Švýcarsko Poškození
2020	duben	40 000 km	Záznam tachometru
	červenec	42 000 km	 Švýcarsko Poškození
2021	únor	44 500 km	 Švýcarsko Záznam tachometru
2022	květen	67 000 km	Záznam tachometru
2023	říjen	96 000 km	Záznam tachometru
2024	duben	103 500 km	Záznam tachometru
	listopad	117 500 km	Záznam tachometru
2025	únor	120 500 km	 Německo Záznam tachometru
	březen	120 500 km	 Česko Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	12/2019
Země	Švýcarsko
Výše škody	2 653 CHF
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Stav tachometru	37 500 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	07/2020
Země	Švýcarsko
Výše škody	2 898 CHF
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Přední čelo, Levá přední strana, Levá strana
Stav tachometru	42 000 km



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 31. 03. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 31. 03. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	31. 03. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	31. 03. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Model	CARENS 12 (2012-2016) [KEURPA412]
Datum výroby	16.03.2015
Motor	DOHC - GDI 1600 CC - GAMMA
Objem(l)	1,60
Kód barvy	IM
Země	C19 - SWITZERLAND
Iso název země	Švýcarsko
Karosérie	WAGON - 5DR 5P
Palivo	GASOLINE - UNLEADED
Oblast	EUR - C19
Speciální verze	EUR

Soupis výbavy vozidla	
Ostatní	205 TIRE - 205/55 R16
Ostatní	2RD
Ostatní	3-SPOKE - LEATHER
Ostatní	6:4 SPLIT BACK FOLD'G - BUCKET SEAT FOLD
Ostatní	A TYPE - GLOSSY BLACK + WHITE CR
Ostatní	A.B.S
Ostatní	A/BAG
Ostatní	ABS (ANTI LOCK BRK SYS)
Ostatní	ACC REMO.
Ostatní	ADJUSTER - HEIGHT ADJUSTER
Ostatní	AIR BAG LABEL(PASS'S) - PICTOGRAM
Ostatní	AL WHEEL 6.5J * 16 - A TYPE

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	ANCHOR PRE TENSIONER
Ostatní	ANTENNA TELESCOPIC - ANTENNA ROOF TYPE
Ostatní	AUDIO REMO.
Ostatní	AUTO CRUISE CONTROL - CONVENTIONAL
Ostatní	AUTO DEFOG SYSTEM
Ostatní	AUTO LIGHT CONTROL SYSTEM - 1 STAGE
Ostatní	AUTO UP & DOWN
Ostatní	AVERAGE FUEL CONSUMPTION(AFC)
Ostatní	AVERAGE VEHICLE SPEED(AVS)
Ostatní	BACK LITE GLASS TYPE - PRIVACY(W/ HEATED
Ostatní	BAS(BRAKE ASSISTANT SYSTEM)
Ostatní	BATTER CAPACITY AGM TYPE - 56AH (5HR)
Ostatní	BATTERY CHARGE
Ostatní	BATTERY SAVER
Ostatní	BLACK HIGH GLOSSY-CONSOLE UPPER PNL
Ostatní	BLADE TYPE - CONVENTIONAL
Ostatní	BLOWER - 4 SPEED FAN
Ostatní	BLUE TOOTH (AUDIO)-W/ VOICE RECOGNITION
Ostatní	BODY CONTROL MODULE - BCM(ETACS)
Ostatní	BRAKE OIL
Ostatní	C/PAD UPR
Ostatní	CARGO SECURITY SCREEN
Ostatní	CENTER TRIM - ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	CENTRAL DR LOCK/UNLOCK - C/FACIA
Ostatní	CENTRAL T/GATE LOCK/UNLOCK
Ostatní	CLEAR
Ostatní	CLOTH - CLOTH2
Ostatní	CLUSTER IONIZER
Ostatní	CLUSTER TYPE - CONVENTIONAL
Ostatní	CLUTCH LOCK

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	COLOR - BODY COLOR
Ostatní	COMPONENT- 2 DIN
Ostatní	CONSOLE UPR COVER
Ostatní	COVERING - FULL COVER
Ostatní	CTR
Ostatní	CTR - ELR
Ostatní	CTR - GLOW LAMP
Ostatní	CTR FACIA PNL
Ostatní	CUP HOLDER
Ostatní	CURTAIN A/BAG
Ostatní	DAY/NIGHT TYPE
Ostatní	DIGITAL CLOCK LOCATION - AUDIO
Ostatní	DIRECTION INDICATOR
Ostatní	DISTANCE TO EMPTY(D.T.E)
Ostatní	DLX - ARTIFICIAL LEATHER
Ostatní	DR AJAR - DR AJAR
Ostatní	DR UNLOCK AT IGN KEY REMOVG
Ostatní	DRIVER SIDE - DEPOWERED
Ostatní	DRL - DEDICATED LED TYPE
Ostatní	DUAL HORN - SHELL TYPE
Ostatní	E.S.P
Ostatní	ELAPSE TIME(E/T)
Ostatní	ELEC TYPE - FATC TYPE
Ostatní	EMISSION REGULATION - EURO 5
Ostatní	ENG OIL LEVEL
Ostatní	ENGINE COVER - FULL
Ostatní	ESC (ELECTRONIC STABILITY CONTROL)
Ostatní	ESCORT
Ostatní	ESS (EMERGENCY STOP SIGNAL)
Ostatní	EVAP. GAS CONTROL - EURO-3

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	EXTERNAL AMP - AMP
Ostatní	EXTERNAL CONTROL COMPRESSOR
Ostatní	FLEX STEER
Ostatní	FLOOR - WALL PAPER
Ostatní	FLOOR MTG TYPE
Ostatní	FOG LAMP (FR)
Ostatní	FOLD UP TRAY
Ostatní	FORMED TYPE - STD
Ostatní	FR - 1 EA
Ostatní	FR - BULB TYPE
Ostatní	FR BRAKE - DISC-16 INCH
Ostatní	FR COOLER - DUAL FULL AUTO A/CON
Ostatní	FR DR GLASS - TINTED
Ostatní	FR QTR GLASS TYPE - TINTED
Ostatní	FR SUSP TYPE - MACPH. W/COIL SPRING
Ostatní	FR WIPER - INTERMITTENT(VARIABLE)
Ostatní	FR WIPER-2 SPEED
Ostatní	FREQUENCY VIBRATION - AM9K/FM50K
Ostatní	FUEL
Ostatní	FUEL FILLER DR REL TYPE - CABLE
Ostatní	FUEL TANK-CAPACITY - 58 LITER
Ostatní	FUNCTION - WASHER FLUID LEVEL SENSOR
Ostatní	GLOVE BOX-COOLING
Ostatní	GRADE - GLS
Ostatní	HAC (HILLSTART ASSIST CONTROL)
Ostatní	HEAD REST - UP/DOWN & SLIDING
Ostatní	HIGH BEAM
Ostatní	HIGH GRADE
Ostatní	HOLDER - UPR ANCHOR
Ostatní	HOOD INSULATOR

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	CHECK ENGINE
Ostatní	CHIME BELL & BUZZER
Ostatní	IGN KEY REMINDER
Ostatní	IGNITION ILLUMINATED - BULB TYPE
Ostatní	ILLUMINATED
Ostatní	IMMOBILIZER
Ostatní	INSIDE HNDL OVER RIDE - ALL DR
Ostatní	INSTANT FUEL CONSUMPTIO
Ostatní	ISG - STARTER TYPE
Ostatní	KEY PROVIDED - MASTER KEY 2EA
Ostatní	KEY TYPE - INSIDE CUTTING
Ostatní	KEYLESS ENTRY-B/ALARM
Ostatní	KEYLESS ENTRY-T/OPEN
Ostatní	KICKDOWN MECHANISM
Ostatní	L.D.C CONVERTER - 200+400W
Ostatní	LED POSITION TYPE
Ostatní	LEVELING DEVICE - MANUAL
Ostatní	LH
Ostatní	LOAD LIMITER
Ostatní	LOW BEAM
Ostatní	LOW FUEL
Ostatní	LUGGAGE LAMP
Ostatní	LUGGAGE NET HOOK
Ostatní	LUGGAGE SIDE - PLASTIC
Ostatní	LUGGAGE SIDE LH
Ostatní	LUGGAGE UNDER TRAY
Ostatní	LWR ANCHOR
Ostatní	M/T SHIFT INDICATOR
Ostatní	MAP UPDATE PROGRAM
Ostatní	MATERAIL - STD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	MATERIAL - PET FELT
Ostatní	MATERIAL - VINYL
Ostatní	MDPS
Ostatní	MIRROR FOLDING
Ostatní	MIST FUNCTION
Ostatní	MUFFLER MAIN ASSY - SINGLE-BLACK PAINT
Ostatní	N/PUNCH - FLAT TYPE
Ostatní	NAVIGATION SYSTEM(LOW) - EUROPE
Ostatní	NOZZLE - SPRAY WASHER
Ostatní	O.B.D(ON-BOARD DIAGNOSTICS) - E.O.B.D
Ostatní	OIL PRESSURE
Ostatní	ONE TOUCH TRIPLE TURN SIGNAL
Ostatní	PAB ON/OFF LAMP
Ostatní	PAB ON/OFF SWITCH
Ostatní	PARKG BRK CONTROL - HAND TYPE
Ostatní	PASSENGER SIDE - DEPOWERED
Ostatní	POWER OUTLET
Ostatní	POWER WINDOW(FR+RR)
Ostatní	PRE TENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Ostatní	PROJECTION - LOW BEAM-A TYPE (MFR STATIC
Ostatní	RAIN SENSOR
Ostatní	REFRIGERATOR - ALTERNATIVE
Ostatní	RETRACTOR PRETENSIONER - ELECTRICAL TYPE
Ostatní	RH
Ostatní	RHEOSTAT
Ostatní	ROOF RACK
Ostatní	ROOF TRIM MATERIAL - CLOTH(STD)
Ostatní	RR - 1 EA
Ostatní	RR - 2 EA
Ostatní	RR - CONVENTIONAL

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	RR - PLASTIC
Ostatní	RR BRAKE - DISC-15 INCH
Ostatní	RR DEFLECTOR
Ostatní	RR DR GLASS - PRIVACY
Ostatní	RR FOG LAMP
Ostatní	RR HEATED W/ TIMER
Ostatní	RR HEATING DUCTS - 2ND SEAT
Ostatní	RR LUGGAGE FULL FLAT
Ostatní	RR PARKING ASSIST SYSTEM - W/ SW
Ostatní	RR QTR GLASS TYPE - PRIVACY
Ostatní	RR SPOILER W/ HMSL - A TYPE
Ostatní	RR SUSP TYPE - TORSION AXLE
Ostatní	RR VENT
Ostatní	RR WIPER - INTERMITTENT(NON VARIABLE)
Ostatní	S/ABSORBER TYPE - GAS
Ostatní	S/ABSORBER TYPE - MONOTUBE
Ostatní	S/BELT ANCHOR - ADJUSTABLE
Ostatní	S/BELT REMINDER
Ostatní	SAFETY WINDOW - ALL DR
Ostatní	SEAT BACK - CUP HOLDER
Ostatní	SEAT BACK - SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Ostatní	SEAT BACK FOLDING
Ostatní	SEAT BACK PNL(W/POCKET)
Ostatní	SEAT BELT
Ostatní	SEAT BELT REMINDER
Ostatní	SEAT WARMER (HEATER) - 3-STEPS (BUTTON)
Ostatní	SECURITY INDICATE
Ostatní	SHIPPING HOOK
Ostatní	SIDE - ELR
Ostatní	SIDE AIR BAG-FR - FR(THORAX)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	SIDE REPEATER LAMP
Ostatní	SINGLE BOOSTER - 11 INCH
Ostatní	SLIDING
Ostatní	SLIDING - CTR
Ostatní	SPEAKER - WOOFER
Ostatní	SPEAKER LOCATION FR DR - GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION RR DR LOW-GENERAL
Ostatní	SPEAKER LOCATION TWEETER-C/PAD
Ostatní	SPEED LIMITER - A TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER - DISPLAY TYPE
Ostatní	SPEED LIMITER REMO - LEVER TYPE
Ostatní	SPEEDOMETER
Ostatní	SPEEDOMETER TYPE - KMPH
Ostatní	SPORTY TYPE - MFR
Ostatní	STEP PLATE
Ostatní	SW ILLUMINATION(ALL)
Ostatní	TACHOMETER
Ostatní	TAIL GATE TYPE - LIFT UP
Ostatní	TEMPERATURE UNIT - C
Ostatní	TEMPORARY - STEEL WHEEL & TIRE
Ostatní	TICKET HOLDER
Ostatní	TIE DOWN HOOK(LASHING)
Ostatní	TIME LAG POWER WINDOW
Ostatní	TIRE MATERIAL - SILICA
Ostatní	TIRE PRESSURE LABEL - EUROPE
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORG SYS - LOW LINE
Ostatní	TOOL CASE(OVM TOOL)
Ostatní	TOOL SET & JACK LABEL - EUROPE
Ostatní	TOWING HOOK
Ostatní	TPMS (TIRE PRESSURE MONITORG SYS)

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	TRIP ODOMETER - ELEC.
Ostatní	TRUNK LID(T/GATE) OPEN
Ostatní	TYPE - 2.5 MILE
Ostatní	TYPE - FOLDING
Ostatní	UNDER COVER - W/O NOISE PAD
Ostatní	UPR GARNISH - HIGH-GLOSSY
Ostatní	USB+AUX
Ostatní	VANITY MIRROR - GLASS TYPE
Ostatní	VIN LABEL - VIN
Ostatní	VOICE RECOGNITION SYSTEM REMO
Ostatní	VSM (VEHICLE STABILITY MANAGEMENT)
Ostatní	W/ CUP HOLDER
Ostatní	W/ HEATED
Ostatní	W/ MAP LAMP
Ostatní	W/ PUDDLE LAMP
Ostatní	W/ STORAGE BOX ARM REST - DLX(1 DIN)
Ostatní	W/ SUNGLASS BOX
Ostatní	W/ WIPER DEICER
Ostatní	W/O LOCK
Ostatní	W/S GLASS TYPE-TINTED (W/ S/BAND)
Ostatní	WATER TEMP.
Ostatní	WINDOW LOCK LOGIC - A TYPE(ALL)
Ostatní	WINDOW TRIM

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / požár	02. 03. 2025	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	kód IM

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.





Informace o provedeném značení skel	31. 03. 2025
Značení skel	NE













12. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	04. 03. 2025

Inzerovaný nájezd	120 492 km
-------------------	------------





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.