

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:

3082010979

Datum aktivace kuponu:

24. 01. 2024 12:41:08

Platnost do:

23. 02. 2024 12:41:08

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN

TMBJC75L8D6010415



kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

YETI

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

81 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

08. 06. 2012


Datum 1. registrace

27. 06. 2012

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	červen	0 km	Vozidlo vyrobeno
Datum výroby vozidla:08. 06. 2012 Stáří vozidla:11 let 7 měsíců Barva vozidla:metaliza zlata konak - kód F8N Vyrobeno pro trh:Česko Strana řízení:levostranné			
červen		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
Datum přihlášení vozidla:27. 06. 2012 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:27. 06. 2012 Doba od výroby po 1. přihlášení:Menší než měsíc Přihlášeno jako:Nové Barva vozu při přihlášení:HNĚDÁ-METAL			
září	200 km	 Česko	Evidenční kontrola
Datum kontroly:03. 09. 2012 Číslo protokolu:CZ-3209-12-09-0001			
2013	květen	22 000 km	Záznam tachometru
	červenec	29 500 km	Záznam tachometru
	listopad	30 000 km	Záznam tachometru
2014	květen	59 000 km	Záznam tachometru
	srpen	60 000 km	 Česko Poškození
	září	68 000 km	Záznam tachometru
	listopad	72 500 km	Záznam tachometru
2015	květen	90 000 km	Záznam tachometru
	prosinec	110 000 km	Záznam tachometru

2016

březen	118 500 km		Záznam tachometru
duben	123 000 km		Záznam tachometru
červen	127 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 22. 06. 2016
Číslo protokolu: CZ-3117-16-06-0924

červenec	129 000 km		Záznam tachometru
prosinec	148 000 km		Záznam tachometru

2017

březen		 Česko	Poškození
duben	158 000 km	 Česko	Záznam tachometru
květen	162 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 29. 05. 2017
Číslo protokolu: CZ-3610-17-05-1551

listopad	163 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
----------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 16. 11. 2017
Číslo protokolu: CZ-3215-17-11-0666

listopad	164 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
----------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 22. 11. 2017
Číslo protokolu: CZ-3215-17-11-0875

2018

květen

175 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3215-18-05-0374

květen

175 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 05. 2018

Číslo protokolu:

CZ-420622-18-05-0204

2020

březen

 Česko

Poškození

květen

216 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3215-20-05-0261

květen

216 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 05. 2020

Číslo protokolu:

CZ-420622-20-05-0148

listopad

 Česko

Poškození

listopad

223 000 km

 Česko

Záznam tachometru

prosinec

223 000 km

 Česko

Inzerce vozidla

prosinec

223 000 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

14. 12. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3506-20-12-0530

2023

říjen

265 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-150801-23-10-0011

říjen

265 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

11. 10. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3536-23-10-0535

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 4

Datum	08/2014
Země	ČR
Výše škody	9 995 CZK
Druh události	Pojistná událost
Stav tachometru	60 000 km
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

Číslo záznamu 2 / 4

Datum	03/2017
Země	ČR
Výše škody	5 956 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Číslo záznamu 3 / 4.

Datum	03/2020
Země	ČR
Výše škody	8 915 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

Číslo záznamu 4 / 4.

Datum	11/2020
Země	ČR
Výše škody	8 915 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní nebo jiné sklo vozidla

5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonu lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 24. 01. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 24. 01. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 01. 2024
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	24. 01. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	SKODA YETI(5L7224 WSB) 2.0 TDI 81 kW Ambition Champion
Motor	CFHA; 1 968 ccm; 2,00 L; 81 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	6,6 / 4,7 / 5,4
Převodovka	KJF; manuální; 5 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně řidiče, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění na straně spolujezdce, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: umístění uprostřed a 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Protipokluzový systém ETC	
Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce a vypínání	
Systém řízení stability ESP	
Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: umístění na sedadle řidiče, umístění na sedadle spolujezdce a napínače	
Funkčnost	
12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu	
4 kotoučové brzdy včetně 2-ou chlazených disků	
Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie	

Standardní vybavení

Audio vlastní značka výrobce, AM/FM-rádio s CD přehrávačem na, RDS a CD včetně MP3

Aut.zapnutí světel při zapnutém motoru

Centrální zamykání: dálkové, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání

Dálkové ovl.víka zavazadlového prostoru

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 55

Hlavní přístrojové ukazatele: analogové

Konsole na podlaze, částečná konsole nad předním oknem

Manuální 5-stupňová převodovka typ - manuální

McPherson předné pérování stabilizátor, pružina, multi-link zadní pérování stabilizátor, pružina

Nastavení světel: manuální

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 4

Počítač průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu

Přední elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné dveře na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

Sada na opravu pneumatik

Stěrače: děšťový sensor

Střešní anténa

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Komfort

Automatická klimatizace klimatizovaných zón: 2

Lednička ve středové konzoli, lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Standardní vybavení

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display a pylový filtr

Zatmavená skla vzadu a naboku vzadu

Exteriér

Barva: metalická

Boční ochranné lišty

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakované, ukazatele směru

Chromované lišty na bocích vozu

Nárazníky lakované a přední, černé nárazníky zadní

Pneumatiky: přední, zadní, 225 mm šířka pláště, 50 % profil pláště, rychlostní index H, 95 index pláště, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce a 17

Předné a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 17 " průměr a 7,0 " šířka

Přední mlhová světla

Přední světlomety: halogenové žárovka

Střešní nosiče: chrom/stříbrný efekt

Zadní dveře - výklopné

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 a v konfiguraci 2+3

Interiér

Automatická clona zpětné zrcátko

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadicí páky, hliníkový efekt na středové konzoli, hliníkový efekt na přístrojové desce

Odkládací prostor pod sedadly na straně spolujezdce

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Úchyt na zavazadla: posuvné kotvicí body

Vyhřívaná přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, umístění na straně řidiče, umístění na straně spolujezdce, manuální, manuální a manuální

Standardní vybavení

Vyjímatelná zadní sedadla: pre 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - dělená lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení 0, sklápěcí sedák žádný, stolek po sklopení opěradla, překlápěcí, manuální, manuální a otvor pro lyže

Výškově nastavitelný volant: kožený a nastavitelný v ose

Ostatní

Pevné zadní okno přerušovaný chod stěračů

Volitelná výbava

Komfort

Pachový filtr pro klimatizaci Climatic

10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	metaliza zlata konak - kód F8N
Barva při první registraci v ČR	HNĚDÁ-METAL

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	24. 01. 2024
Značení skel	NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.06.2012
Datum první registrace vozidla v ČR	27.06.2012
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	YETI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	CFHA
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	81.0
Při otáčkách (ot/min)	4 200
Zdvihový objem (ccm)	1 968.0
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	HNĚDÁ-METAL
Maximální rychlost (km/h)	177
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 960
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 960

Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 223
Šířka celková (mm)	1 793
Výška celková (mm)	1 691
Rozvor (mm)	2 576
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	960/960
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500/1 500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	700/700
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 460/3 460
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET 45; 215/60 R16 95H
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 2	7J X 16 ET 45; 215/60 R16 95H
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	74.0
Při otáčkách (ot/min)	2 375
Hluk za jízdy (db)	73.0
Spotřeba předpis	566/2011F
Spotřeba paliva (l/100km)	6.6/4.7/5.4
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X; 317077] CO2: 173/125/140 g/km Variabilní provedení vozidla: #12: 4 360 - při vybavení tažným zařízením, #20-21: 6J x 16 ET50; 205/55 R16 94H M+S, 6J x 17 ET45; 205/50 R17 93H M+S, 7J x 16 ET45; 205/55 R16 94H M+S, 7J x 17 ET45; 225/50 R17 94W. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	140

14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1


Foto

Datum pořízení

01. 12. 2020

Inzerovaný nájezd

222 923 km



Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.