

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9450222114
Datum aktivace kuponu:	18. 07. 2024 13:03:51
Platnost do:	17. 08. 2024 13:03:51

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
WDD2462121N115514




Mercedes-Benz

<b>Tovární značka</b> MERCEDES-BENZ	<b>Model</b> B	<b>Typ karoserie</b> kombi
<b>Druh vozidla</b> osobní	<b>Palivo</b> nafta	<b>Výkon</b> 80 kW
<b>Objem</b> 1461 ccm	<b>Datum výroby</b> 11. 11. 2014	<b>Datum 1. registrace</b> 14. 07. 2015

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



## 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2014</b>	listopad	0 km	Vozidlo vyrobeno
<p>Datum výroby vozidla: 11. 11. 2014</p> <p>Stáří vozidla: 9 let 8 měsíců</p> <p>Barva vozidla: MOUNTAIN GRAY - METALLICH FINISH - kód 787U</p> <p>Vyrobeno pro trh: Česko</p> <p>Strana řízení: levostranné</p>			
<b>2015</b>	červenec	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
<p>Datum přihlášení vozidla: 14. 07. 2015</p> <p>Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 14. 07. 2015</p> <p>Doba od výroby po 1. přihlášení: 8 měsíců</p> <p>Přihlášeno jako: Nové</p> <p>Barva vozu při přihlášení: ŠEDÁ</p>			
	červenec	 Česko	Vystavení technického průkazu
<b>2017</b>	květen	14 000 km	 Česko Evidenční kontrola
<p>Datum kontroly: 05. 05. 2017</p> <p>Číslo protokolu: CZ-3100-17-05-0455</p>			
	květen	14 500 km	 Česko Inzerce vozidla
	červenec	14 500 km	 Česko Evidenční kontrola
<p>Datum kontroly: 19. 07. 2017</p> <p>Číslo protokolu: CZ-3100-17-07-0983</p>			
	listopad	19 000 km	Záznam tachometru
<b>2018</b>	květen	26 000 km	Záznam tachometru
	listopad	31 500 km	Záznam tachometru

## 2019

červenec

38 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 07. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3506-19-07-0393

červenec

38 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 07. 2019

Číslo protokolu:

CZ-450808-19-07-0147

listopad

41 000 km

Záznam tachometru

## 2020

září

47 000 km

 Česko

Poškození

říjen

47 000 km

Záznam tachometru

prosinec

47 000 km

Záznam tachometru

## 2021

červenec

50 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

07. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3516-21-07-0362

červenec

50 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

07. 07. 2021

Číslo protokolu:

CZ-451034-21-07-0171

## 2022

listopad

58 500 km

 Česko

Záznam tachometru

prosinec

58 500 km

 Česko

Poškození

2023

únor	58 500 km		Záznam tachometru
červen	61 500 km	 Česko	STK

Typ kontroly:	Pravidelná
Datum kontroly:	21. 06. 2023
Číslo protokolu:	CZ-3506-23-06-0541

červen	61 500 km	 Česko	Měření emisí
--------	-----------	---	--------------

Datum kontroly:	21. 06. 2023
Číslo protokolu:	CZ-450808-23-06-0251

říjen	63 000 km		Záznam tachometru
-------	-----------	--	-------------------

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 2

Datum	09/2020
Země	ČR
Výše škody	40 006 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Stav tachometru	47 000 km



#### Číslo záznamu 2 / 2

Datum	12/2022
Země	ČR
Výše škody	80 402 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Levá strana
Stav tachometru	58 500 km



## 5. Servisní záznamy

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 18. 07. 2024
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 25. 07. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 07. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	25. 07. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE



## 9. Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Vozidlo	MERCEDES B-CLASS(246212) B 180 CDI
Motor	1 461 ccm; 1,50 L; 80 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	5,0 / 3,7 / 4,1
Převodovka	manuální; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení	
Bezpečnost	
ABS	
Automatické spuštění všech blinkerů	
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ	
Boční airbagy vpředu	
Brzdový asistent BAS	
Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech	
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD	
Hlavové airbagy přední a zadní sedadla	
Indikace nízkého tlaku v pneumatikách včetně zobrazení tlaku a senzor na ráfku	
Inteligentní přední airbag na straně řidiče, inteligentní přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním	
Isofix příprava	
Kolenní airbag na straně řidiče	
Počet airbagů: 7	
Protipokluzový systém ETC	
Signalizace nezapnutých bezpečnostních pásů	
Systém modif. brzdění v zatáčkách CBC	
Systém řízení stability ESP	
Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, monitorování řidiče, asistence brzdění, aktivuje se při nízké rychlosti, 7 a vizuální/akustická výstraha	

## Standardní vybavení

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

## Funkčnost

12v zásuvka vpředu

4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)

AM/FM/LW-rádio, RDS, digitální mediální karta a barevná obrazovka

Antikorozní ochrana - galvanizovaná karoserie

Asistent rozjezdu do kopce

Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu

Centrální zamykání: dálkové

Dálkové ovládání audia na volantu

Denní svícení

Dynamické řízení

Elektronická ruční brzda

Filtr pevných částic

Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 50

Konzole na podlaze

LED světla: postranní blikáče, denní svícení a zadní světla

Manuální 6-stupňová převodovka řadící páka na podlaze, 3,940:1 první převodový stupeň (poměr), 2,190:1 druhý převodový stupeň (poměr), 1,220:1 třetí převodový stupeň (poměr), 0,860:1 čtvrtý převodový stupeň (poměr), 0,720:1 pátý převodový stupeň (poměr), 0,590:1 šestý převodový stupeň (poměr), 3,120:1 zpětný převodový stupeň (poměr), typ - manuální

Manuální karta smart card / smart key

Multifunkční displej 7,0

Nastavení světel: světelný senzor, manuální nastavení výšky

Okenní anténa

Otáčkoměr

Palivový systém: diesel common rail

Počet reproduktorů: 6

Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbyvajícím palivu

Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina

Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači

Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce

**Standardní vybavení**

Připojení externích zařízení: USB

Přístrojové ukazatele: analogue & digital

Sada na opravu pneumatik

Start/Stop

Stěrače:

Telematika: roční předplatné - 0,00 a počet měsíčních poplatků v ceně - 99

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Zábavný displej vpředu a 7,0

**Komfort**

Klimatizace

Make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Středová loketní opěrka vpředu

Tónovaná skla

Ventilace: pylový filtr

**Exteriér**

Boční spoilery

Elektricky nastavitelná vyhřívaná zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, ukazatele směru

Pneumatiky: 195 mm šířka pláště, 65 % profil pláště, rychlostní index H, index nosnosti: 91, konvenční typ, oficiální velikost rozměr pneu dle údajů výrobce, průměr: 15

Přední a zadní kola: ocelový ráfek, 15 " průměr a 6,5 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední světlomety: čočka s komplexním povrchem, halogenové žárovky

Střešní spoiler

Typ barvy: černá

Zadní dveře - výklopné

**Sedadla/potahy sedadel**

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

**Interiér**

**Standardní vybavení**

Čtecí lampičky vpředu

Fixní odkládací schránka v zavazadlovém prostoru

Luxusní obložení: karbonový efekt na přístrojové desce a není

Osvětlení zavazadlového prostoru

Posuvný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál - látka a doplňkový materiál - látka

Přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla - manuální, nastavení posuvu - manuální a nastavení výšky - manuální, přední sedadla: typ - konvenční, počet el. nastavení -, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla - manuální a nastavení posuvu - manuální

Úchyt na zavazadla

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ - lavice, směr sezení - dopředu, počet el. nastavení - 0 a sklápěcí sedák žádný

Zpětné zrcátko

**Ostatní**

Pevné zadní okno , přerušovaný chod stěračů

**Volitelná výbava****Pakety**

Sada Exklusiv

Sada komfortního nastavení sedadel

**Funkčnost**

Aktivní parkovací asistent

Automatická 7st.převodovka dvouspojková, 7G-DCT

TEMPOMAT

Zpětná couvací kamera

**Volanty/interiéry/funkčnost sedadel**

Čalounění - kůže

Držák nápojů

Kůže červená cranberry/černá

Ozdobné výplně interiéru dřevo - černý leštěný jasan

Velurové koberečky

## Volitelná výbava

## Sedadla/potahy sedadel

Bederní opěrky nastavitelné 4 směry

Vyhřívaná přední sedadla

## Exteriér

LED Performance světlomety

## Kola/Pneumatiky

Alu disky (18") AMG 5-dvoupaprskové, 225/40

## Audio/Komunikace/Navigace/Média/Zábava

Audio systém AUDIO 20 CD s přípravou pro navigaci Garmin® MAP PILOT

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolavačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	07. 03. 2020	<a href="#">Více info</a>
airbag / havárie	08. 12. 2017	<a href="#">Více info</a>
motor / požár	10. 10. 2017	<a href="#">Více info</a>
sedadla / zranění	20. 05. 2016	<a href="#">Více info</a>
havárie / stabilizace	11. 03. 2016	<a href="#">Více info</a>
elektronika / zranění	21. 08. 2015	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

**Barva vozidla**

Barva dle výrobce vozidla	MOUNTAIN GRAY - METALLICH FINISH - kód 787U
---------------------------	---

Barva při první registraci v ČR	ŠEDÁ
---------------------------------	------

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

**Informace o provedeném značení skel****18. 07. 2024**

Značení skel	NE
--------------	----

### 13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

#### Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AC KOMBI
Datum první registrace vozidla	14.07.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	14.07.2015
Tovární značka	MERCEDES-BENZ
Obchodní označení	B 180 CDI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	DAIMLER AG, STUTTGART, SRN
Výrobce motoru	DAIMLER AG
Typ motoru	K9K
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	80
Při otáčkách (ot/min)	4 000
Zdvihový objem (ccm)	1 461
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	190
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 985
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 985

#### Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

## Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 439
Šířka celková (mm)	1 812
Výška celková (mm)	1 572
Rozvor (mm)	2 699
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	945/945
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 200/1 200
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	725/725
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 205/3 205
Ráfky náprava 1	7.5JX18H2 ET52
Pneumatiky náprava 1	7.5JX18H2 ET52; 225/40 R18 92W XL
Ráfky náprava 2	7.5JX18H2 ET52
Pneumatiky náprava 2	7.5JX18H2 ET52; 225/40 R18 92W XL
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3 000
Hluk za jízdy (db)	69.0
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	4.0/4.0/4.2
Další záznamy	#V.7: 122/106/111 g/km ROZCHOD: 1 551/1 545 # V.9: 136/2014W; EURO 6 Variabilní provedení vozidla: # 12: min. 4398 # 13: min. 1786 # 14: min. 1540 # 20/21: 6.5Jx17H2 ET49, 205/50 R17 93H XL M+S 6.5Jx16H2 ET49, 205/55 R16 91H 7.5Jx17H2 ET52.5, 225/45 R17 91V Vozidlo je vybaveno radarovým zařízením s krátkým dosahem (24 GHz). Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	111

## 14. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.



**Záznam 1/2** **Foto**

Datum pořízení inzerátu 12. 05. 2017

Inzerovaný nájezd 14 260 km



**Záznam 2/2** **Foto**

Datum pořízení inzerátu 22. 05. 2017

Inzerovaný nájezd 14 700 km





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.