

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3228646982
Datum aktivace kuponu:	04. 09. 2024 10:35:43
Platnost do:	04. 10. 2024 10:35:43

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
KNADH511AA6664358



Tovární značka KIA	Model RIO	Typ karoserie kombi
Druh vozidla osobní	Palivo benzín	Výkon 71 kW
Objem 1399 ccm	Datum výroby 30. 12. 2009	Datum 1. registrace 27. 04. 2010


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.




Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis	
2009	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno	
	Datum výroby vozidla: 30. 12. 2009 Stáří vozidla: 14 let 8 měsíců Vyrobeno pro trh: Česko Strana řízení: Není k dispozici			
2010	duben	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR	
	Datum přihlášení vozidla: 27. 04. 2010 Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 27. 04. 2010 Doba od výroby po 1. přihlášení: 3 měsíce Přihlášeno jako: Nové Barva vozu při přihlášení: MODRÁ-TMAVÁ			
	duben	 Česko	Vystavení technického průkazu	
2011	duben	6 500 km	Servisní záznam	
2014	duben	29 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 17. 04. 2014 Číslo protokolu: CZ-3508-14-04-0620			
2016	duben	43 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Pravidelná Datum kontroly: 14. 04. 2016 Číslo protokolu: CZ-3508-16-04-0588			

2018

duben

56 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

12. 04. 2018

Číslo protokolu:

CZ-3508-18-04-0437

duben

56 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

12. 04. 2018

Číslo protokolu:

CZ-450704-18-04-0089

2019

leden

60 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

24. 01. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3506-19-01-0927

2020

duben

69 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

09. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3506-20-04-0278

duben

69 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Opakovaná

Datum kontroly:

09. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-3506-20-04-0284

duben

69 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

09. 04. 2020

Číslo protokolu:

CZ-450808-20-04-0153

2021

duben

80 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Na žádost zákazníka

Datum kontroly:

06. 04. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3520-21-04-0067

2022

březen

92 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

14. 03. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3506-22-03-0505

duben

93 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

02. 04. 2022

Číslo protokolu:

CZ-3506-22-04-0042

duben

93 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

02. 04. 2022

Číslo protokolu:

CZ-450808-22-04-0019

2024

březen

113 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

28. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-3506-24-03-0685

březen

113 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 03. 2024

Číslo protokolu:

CZ-450808-24-03-0380

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 1

Datum	04/2011
Stav tachometru:	6 500 km
Materiál (výčet)	OLEJ SHELL HELIX PLUS 10W-40 FILTER ASSY-ENGINE OIL

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

6. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 04. 09. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

7. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

8. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 05. 09. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 09. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	05. 09. 2024
VEXCAR	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

9. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	KIA
Model	RIO 05 (SEP.2006-) (2006-)
Datum výroby	30.12.2009
Motor	DOHC-MPI 1.4L-ALPHA DOHC
Objem(l)	1,40
Číslo zakázky	E0912A00C24A
Země	Czech
Iso název země	Česko
Karosérie	SEDAN-5DR(5)
Palivo	GASOLINE-UNLEADED
Oblast	K4

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

10. Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva vozidla

Barva při první registraci v ČR

MODRÁ-TMAVÁ

12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

04. 09. 2024

Značení skel

NE

13. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel
Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	OSOBNÍ KOMBI
Datum první registrace vozidla	27.04.2010
Datum první registrace vozidla v ČR	27.04.2010
Tovární značka	KIA
Obchodní označení	RIO
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	KIA MOTORS CORPORATION, SEOUL, J. KOREA
Výrobce motoru	KIA MOTORS CORPORATION, SEOUL, J. KOREA
Typ motoru	G4EE
Palivo	BA 95 B
Maximální výkon (kW)	71.3
Při otáčkách (ot/min)	6 000
Zdvihový objem (ccm)	1 399
Emisní třída	EURO 4
Barva karoserie	MODRÁ-TMAVÁ
Maximální rychlost (km/h)	173
Maximální hmotnost povolená (kg)	1 580
Maximální hmotnost přípustná (kg)	1 580
Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	75
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 025
Šířka celková (mm)	1 695
Výška celková (mm)	1 470
Rozvor (mm)	2 500
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	870/870
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	850/850
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 100/1 100
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	453/453
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	2 680/2 680
Ráčky náprava 1	5J X 14 ET39
Pneumatiky náprava 1	5J X 14 ET39; 175/70 R14 84T
Ráčky náprava 2	5J X 14 ET39
Pneumatiky náprava 2	5J X 14 ET39; 175/70 R14 84T
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	80.0
Při otáčkách (ot/min)	4 500
Hluk za jízdy (db)	72.0
Spotřeba předpis	EC2004/3
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	7.3/5.1/5.9
Další záznamy	CO2: 173/122/139 g/km Variabilní provedení vozidla: *4: HYUNDAI MOTOR CORPORATION, SEOUL,J.KOREA *20-21: 5,5J x 14 ET46; 185/65 R14 86H; 5,5J x 15 ET46; 195/55 R15 85V; 6,5J x 16 ET47; 205/45 R16 83V. Vozidlo plní požadavky zákona č.56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	0

14. Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.