

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6525249501
Datum aktivace kuponu:	27. 11. 2024 07:56:47
Platnost do:	27. 12. 2024 07:56:47

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

	VIN TMBJJ73T6B9039108	✔ kontrolní číslice je v pořádku	
	Tovární značka ŠKODA	Model SUPERB	Typ karoserie kombi
	Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 77 kW
	Objem 1598 ccm	Datum výroby 09. 12. 2010	Datum 1. registrace 12. 01. 2011

⚠ **VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	prosinec	0 km	Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:	09. 12. 2010	
	Stáří vozidla:	13 let 11 měsíců	
	Barva vozidla:	ametyst purple metaliza - kód F4U	
	Vyrobeno pro trh:	Nizozemsko	
	Strana řízení:	levostranné	
2011	leden		Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla:	12. 01. 2011	
	Doba od výroby po 1. registraci:	1 měsíc	

2015

duben

141 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

16. 04. 2015

Číslo protokolu:

CZ-3124-15-04-0893

duben

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:

21. 04. 2015

Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:

12. 01. 2011

Přihlášeno jako:

Ojeté

Barva vozu při přihlášení:

HNĚDÁ

duben

 Česko

Vystavení technického průkazu

srpen

142 500 km

 Česko

Evidenční kontrola

Datum kontroly:

05. 08. 2015

Číslo protokolu:

CZ-3506-15-08-0143

2017

červen

191 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 06. 2017

Číslo protokolu:

CZ-3506-17-06-1370

listopad

 Česko

Poškození

2019

červenec

248 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

29. 07. 2019

Číslo protokolu:

CZ-3520-19-07-1250

červenec

248 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

29. 07. 2019

Číslo protokolu:

CZ-550814-19-07-0242

2021

červen

 Česko

Poškození

srpen

267 000 km

 Česko

Záznam tachometru

listopad

267 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

23. 11. 2021

Číslo protokolu:

CZ-120501-21-11-0025

listopad

267 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

24. 11. 2021

Číslo protokolu:

CZ-3238-21-11-1788

2023

listopad

283 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 11. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3520-23-11-0504

listopad

283 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 11. 2023

Číslo protokolu:

CZ-003520-23-11-0504

2024

listopad

292 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	11/2017
Země	ČR
Výše škody	5 820 CZK
Druh události	Pojistná událost
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Číslo záznamu 2 / 2.

Datum	06/2021
Země	ČR
Výše škody	98 103 CZK
Druh události	Pojistná událost
Materiál	DÍL BOČ. L. VNĚ. KPL.,2-SLOŽK. LEPIDLO / HMOTA TĚSN. SKLO BOČ.,ČISTICÍ PROSTŘEDEK,OPRAVÁRENSKÁ SADA; SESTÁVÁ Z:;LAK - / PRIMER,APLIKÁTOR,DVEŘE PŘ. L.,DVEŘE PŘ. P.,TĚSNĚNÍ DVEŘÍ ZA. L. VNĚ.,SKLO DVEŘÍ ZA. L.,TĚSNĚNÍ OKEN. ŠACHTY ZA. L. VNĚ.,SPOUŠTĚČ OKNA BEZ MOTOR ZA. L.,ULOŽENÍ DRŽADLA ZA. L.,KLIKA DVEŘÍ ZA. L. VNĚ.,SKŘÍŇ KLIKA DVEŘÍ ZA. L.,BLATNÍK PŘ. L.,VLOŽKA PODBĚHU KOLA PŘ. L.,PODBĚH KOLA ZA. L. VNĚ.,VLOŽKA PODBĚHU KOLA ZA. L.,DVOUSLOŽKOVÉ LEPIDLO
Práce	PODBĚH KOLA ZA. L. VNI. OPR.,VÝZTUHA VÝZTUHA SPOD. OPRAVIT,MYTÍ VOZIDLA,PŘÍPRAVA DOZERU
Lakování	VÝZTUHA SPOD. VNĚJŠÍ L.,DVEŘE PŘ. L.,DVEŘE PŘ. P.,KLIKA DVEŘÍ PŘ. L.,KLIKA DVEŘÍ PŘ. P.,KLIKA DVEŘÍ ZA. L.,BLATNÍK PŘ. L.,VLOŽKA PODBĚHU KOLA VNITŘ. ZA. L.,VLOŽKA PODBĚHU KOLA VNĚJŠÍ ZA. L.,DÍL BOČ. ZA. L.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovně, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 11. 2024
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 27. 11. 2024
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 11. 2024
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	27. 11. 2024
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Superb II combi
Označení modelu	superb combi ambition
Datum výroby	09.12.2010
Kód barvy	F4U
Barva	ametyst purple metaliza
Kód barvy střechy	F4U
Barva střechy	ametyst purple metaliza
Vybavení	Vybavení (onyx)
Kód převodovky	MDM
Kód motoru	CAYC
Objem ccm	1598
Objem(l)	1,60
Výkon(kW)	77
Počet válců	4
Země	Prodejní program HOLANDSKO
Iso název země	Nizozemsko
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	3T5211

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Adaptér (k tažnému zařízení)	Bez adaptéru
Agregát	4-vál. diesel 1,6L Agregát: 03L.1
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Akční provedení	Akční provedení
Antény	S anténou v bočním okně
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světlá	Boční parkovací světlá s dodatečnými směrovými světly ve vnějších zrcátkách
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Bez přípravy/veřtavy CD-měniče
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení "Metalic line"
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzdálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Držák na brýle	Držák na brýle
Držák nápojů	Držák nápojů
Dvojitý DIN rozměr	S dvouDINovou zástavbou
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5

Soupis výbavy vozidla

Generátory	Alternátor 140A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Hlavní světlomety-halogenové, pravostranný provoz
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 10
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "4" pro zadní nápravu
Chladicí box	Chlazená schránka
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 16
Koncové mlhové světlo	Koncová mlhová světla vlevo i vpravo
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách
Kryt zátky palivové nádrže, uzamykatelný	Dálkové otevírání víčka palivové nádrže
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Loketní opěra pro přední sedadla	Loketní opěrky pro obě přední sedadla
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrován)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva

Soupis výbavy vozidla

Motory	4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Nasávání čerstvého vzduchu s prachovým filtrem
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační systém (LOW)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru
Odkládací kapsy vzadu ve dveřích	S odkládacími kapsami vzadu (na dveřích nebo boku)
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací schránka	S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením
Odvětrání sedačky / masážní sedadlo	Bez odvětrávání sedačky/masážního sedadla
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometu
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Osvětlení prostoru pro nohy	Bez osvětlení prostoru pro nohy
Osvětlení prostoru řidiče	Dvě vnitřní světla, kontaktní spínače ve dveřích a zpožděným zhasínáním
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio

Soupis výbavy vozidla

Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektr. sklopná/nastavitelná/ vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Paket pro špatné cesty	Sportovní provedení
Palivová nádrž - zpracování	Palivová nádrž se zvláštní povrchovou úpravou - Coextrusion
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 2
Pneumatiky	Pneumatiky 205/55 R16 91H optimalizovaný odpor valení
Podlahový nosič	Bez podlahového nosiče
Pomoc při rozjezdu	Bez pomoci usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru, komfortní
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka/tkanina
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provedení vozu	Sériové vozidlo
Provozní návod	Provozní návod HOLANDSKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Základní sedadla vpředu
Přední spojler	Bez čelního spojleru
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Varovná světla v předních dveřích
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přívod vzduchu / ofukovače	Komfortní ofukovače

Soupis výbavy vozidla

Rádia	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Bez rezervního kola
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -3T0-
Řídící kódy	Změněná startovací baterie
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlená u řidiče a spolujezdce
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určen
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Sprej na opravu pneumatik	Set na opravu pneumatiky
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
Střední konzola	Střední konzola
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Alarm s hlídáním vnitřního prostoru, nezávislou sirénou a ochranou proti odtažení
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní provedení
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem

Soupis výbavy vozidla

Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel poruch funkcí	Bez přídavného ukazatele poruch funkcí
Ukazatel stavu kapaliny	Bez ukazatele stavu kapaliny
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varovné zařízení překročení rychlosti	Bez varov. zařiz. překročení rychlosti
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" -- díly pro motorová vozidla --
Víka/poličky v zavazadlovém prostoru	Odkládací schránka v kufru
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	Bez vyhřívání trysky ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Bez vyhřívání sedadel
Výplň dveří	Výplň dveří - tkanina
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard

Soupis výbavy vozidla

Zapalovač cigaret	Bez zapalovače cigaret
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvka pod pravou přední sedačkou
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NIZOZEMÍ
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	4ramenný multifunkční volant pro ovládání rádia, malý kožený paket
Ostatní	Navigační systém s dynam. modulem "AMUNDSEN+" 2-DIN, "MAXI DOT"

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
palivo / požár	23. 12. 2011	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	ametyst purple metaliza - kód F4U
---------------------------	-----------------------------------

Barva při první registraci v ČR	HNĚDÁ
---------------------------------	-------

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

27. 11. 2024

Značení skel

NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel
Technický popis - základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	OSOBNÍ KOMBI
Datum první registrace vozidla	12.01.2011
Datum první registrace vozidla v ČR	21.04.2015
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN
Typ motoru	CAYC
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	77.0
Při otáčkách (ot/min)	4 400
Zdvihový objem (ccm)	1 598.0
Emisní třída	EURO 5
Barva karoserie	HNĚDÁ
Maximální rychlost (km/h)	190
Maximální hmotnost povolená (kg)	2 109
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2 109
Technický popis - rozšířený	
Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	100
Počet náprav - z toho poháněných	2 - 1 PŘEDNÍ

Technický popis - rozšířený

Délka celková (mm)	4 838
Šířka celková (mm)	1 817
Výška celková (mm)	1 496
Rozvor (mm)	2 758
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1070/1070
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1060/1060
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 500/1 500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	650/650
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3 609/3 609
Ráfky náprava 1	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 1	7J X 16 ET 45; 205/55 R16 91 H MICHELIN EN.SAVER V-LET
Ráfky náprava 2	7J X 16 ET 45
Pneumatiky náprava 2	7J X 16 ET 45; 205/55 R16 91 H MICHELIN EN.SAVER V-LET
Brzdy provozní	ANO
Brzdy parkovací	ANO
Hluk stojícího vozidla (db)	70.0
Při otáčkách (ot/min)	2 600
Hluk za jízdy (db)	72.0
Spotřeba předpis	692/2008A
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5.4/3.8/4.4
Další záznamy	[Alternativní provedení vozidla: #19: TŘÍDA A50-X; TMB PS 032] CO2: 142/100/114 g/km Variabilní provedení vozidla: #12: 4 937 při vybavení tažným zařízením, #F.1/F.2: s tažným zařízením mínus 25 kg, #20-21: #20-21: 7J x 16 ET45; 205/55 R16 91H CONTINENTAL CPC 2 6J x 16 ET50; 205/55 R16 94H M+S. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.
Emise CO2 (g/km)	114

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1





Foto




Datum pořízení inzerátu

22. 11. 2024

Inzerovaný nájezd

292 391 km







Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.