

## Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2741690858
Datum aktivace kuponu:	27. 01. 2025 15:16:31
Platnost do:	26. 02. 2025 15:16:31

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

### 1. Základní údaje o vozidle

VIN  
W0LPD8E34G8016734



Tovární značka  
OPEL

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1598 ccm

Model  
ASTRA SPORTS TOURER

Palivo  
nafta

Datum výroby  
06. 10. 2015

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
100 kW

Datum 1. registrace  
26. 11. 2015

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



### 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
<b>2015</b>	říjen	0 km	Vozidlo vyrobeno
			Datum výroby vozidla: 06. 10. 2015 Stáří vozidla: 9 let 3 měsíce Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici
	listopad		Uvedeno do provozu
			Datum 1. registrace vozidla: 26. 11. 2015 Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc
<b>2016</b>	listopad	34 000 km	Záznam tachometru
<b>2017</b>	červenec	59 000 km	Záznam tachometru
<b>2018</b>	červenec	87 500 km	Záznam tachometru
<b>2020</b>	květen	142 500 km	Záznam tachometru
	prosinec	160 000 km	Záznam tachometru
<b>2021</b>	srpen	180 500 km	Záznam tachometru

2022

říjen

 Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 24. 10. 2022  
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 26. 11. 2015  
Přihlášeno jako: Ojeté  
Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ

říjen

188 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly: Před registrací  
Datum kontroly: 24. 10. 2022  
Číslo protokolu: CZ-3514-22-10-0688

říjen

188 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly: 24. 10. 2022  
Číslo protokolu: CZ-450707-22-10-0338

říjen

 Česko

Vystavení technického průkazu

2023

květen

195 500 km

Záznam tachometru

2024

červen

 Česko

Poškození

září

215 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly: Pravidelná  
Datum kontroly: 30. 09. 2024  
Číslo protokolu: CZ-3537-24-09-1305

září

215 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly: 30. 09. 2024  
Číslo protokolu: CZ-450815-24-09-0299

2025

leden

222 500 km

Záznam tachometru

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	06/2024
Země	ČR
Výše škody	1 815 CZK
Druh události	Pojistná událost
Poznámka	U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla.

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 27. 01. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 29. 01. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 01. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	29. 01. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).



## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Opel
Název modelu	Astra 10
Datum výroby	06.10.2015
Sériové číslo motoru	20 A3152405GWPX1013
Emblém	ASTRA-J (10- )
Prodejní typ	1GODZZZZZZZZZZZZ

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	05. 03. 2022	<a href="#">Více info</a>

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva při první registraci v ČR	ČERNÁ

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	27. 01. 2025
Značení skel	NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

### Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Datum první registrace vozidla	26.11.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	24.10.2022
Tovární značka	OPEL
Obchodní označení	ASTRA SPORTS TOURER
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	GM POWERTRAIN EUROPE
Typ motoru	B16DTH
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	100
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	200
Maximální hmotnost povolená (kg)	2100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2100

### Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5+
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4698
Šířka celková (mm)	1814
Výška celková (mm)	1517
Rozvor (mm)	2685

## Technický popis - rozšířený

Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1115/1115
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1020/1020
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1300/1300
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	730/730
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3450/3450
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET 41
Pneumatiky náprava 1	215/60 R16 95H
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET 41
Pneumatiky náprava 2	215/60 R16 95H
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	75
Při otáčkách (ot/min)	3000
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	ES 136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	4,7/3,9/4,2
Emise CO2 (g/km)	111

### 13. Fotky a inserce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inserci vozidla v ČR ani zahraničí.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.