

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	7044602027
Datum aktivace kuponu:	10. 02. 2025 14:45:41
Platnost do:	12. 03. 2025 14:45:41

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
VSSZZZ5FZDR019579

Tovární značka
SEAT

Druh vozidla
osobní

Model
LEON

Datum výroby
13. 02. 2013

Typ karoserie
kombi


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2013	únor	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 13. 02. 2013</p> <p>Stáří vozidla: 11 let 11 měsíců</p> <p>Barva vozidla: "Universo" Black - kód L8</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>			
2014	listopad	20 000 km	Záznam tachometru
2016	březen	35 500 km	Německo Záznam tachometru
	červen	36 000 km	Německo Záznam tachometru
	srpen	36 000 km	Záznam tachometru
2019	prosinec	66 000 km	Záznam tachometru
2022	leden	95 500 km	Záznam tachometru
2023	prosinec	120 500 km	Záznam tachometru
2024	srpen	131 000 km	Záznam tachometru
2025	únor	134 500 km	Česko Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodit poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 10. 02. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Itálie - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 10. 02. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 02. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	10. 02. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápujčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Seat
Název modelu	León Cupra
Označení modelu	LEON 1.4 TSIFR 5d90 D4X6-s
Modelový rok	2013
Datum výroby	13.02.2013
Datum prodeje	15.03.2013
Kód barvy	L8
Barva	"Universo" Black
Kód barvy střechy	L8
Barva střechy	"Universo" Black
Kód převodovky	MYF
Kód motoru	CMBA
Objem ccm	1395
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	90
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	5F15C1
Soupis výbavy vozidla	
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 04E.A
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s kolenním airbagem a vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení

Soupis výbavy vozidla

Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent přední	Bez čelního asistentu, bez City - ANB (aktivní nouzové brzdy)
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 320A (59Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický stabilizační program ESP
CD/DVD mechanika se zdičkou pro SD-karty	S CD mechanikou a zdičkou pro SD-karty
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 03
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko - lakované
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Bez držáku poznávací značky vpředu
Dveře	4-dveřové provedení
ECO-funkce pro jízdní profil a výběr řízení	ECO funkce (software)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A

Soupis výbavy vozidla

Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojitě světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky vpředu
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 12
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	MQB charisma/ volba profilu vozu
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket - provedení II
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7 1/2J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Ukazatel kontroly tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárníčky a výstraž. trojúhelníku
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu

Soupis výbavy vozidla

Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Make-up zrcátka vlevo	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením, krytkou a kapsou
Make-up zrcátka vpravo	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety a světlomet s natáčením do zatáčky
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 1
Motory	4-vál. zážehový motor 1,4L/90 KW TSI Agregát: TU0/TL1/TM5
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač "Medium"
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Sportovní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Filtr s aktivním uhlím
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru (komfort)
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců - standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy vpředu a vzadu
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídavných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání

Soupis výbavy vozidla

Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívána
Paket pro špatné cesty	Sportovní provedení
Palivová nádrž - zpracování	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 225/45 R17 91W
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přední sedadla	Sport-komfortní sedadla vpředu
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Bez přídavných výstražných světel
Přídavné tlumení vnějšího hluku	Přídavné tlumení vnějšího hluku
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Rádia	Rádio Standard (Gen1)
Regionální kódy pro rádio	Regionální kód " ECE " pro Rádio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu -5F0-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému

Soupis výbavy vozidla

Rozvor	S odchylkami od automatické převodovky
Řídící kódy	Zaváděcí objem
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Bez stabilizátoru vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Stropní madla	Sklopná madla
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, sportovní provedení
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače

Soupis výbavy vozidla

Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Top-sport výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Uvolňování zadního sedadla	Standardní odblokování zadního sedadla
Uzávěrka diferenciálu	Uzávěrka diferenciálu (XDS) dynamická trakční pomoc
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200_GA"
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, konvexní
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie a umělé kůže
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku, postranní
Zadní náprava	Zadní náprava standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zásuvka v kufru	Bez zásuvky
Zásuvky pod před. sedadly	Zásuvky pod předními sedadly

Soupis výbavy vozidla

Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	Convenience package: rain/light sensor, Coming and Leaving Home feature, auto-dimming interior rearview mirror
Ostatní	Driver and passenger seats with lumbar supports
Ostatní	Electrically adjustable, heated and foldable door mirrors with auto dimming,Boarding-Spots and memory function
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Style Comfort

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platně svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	04. 10. 2024	Více info
airbag / zranění	15. 10. 2023	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

"Universo" Black - kód L8

11. Kontrola zabezpečení vozidla




Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.





Informace o provedeném značení skel	10. 02. 2025
Značení skel	NE

12. Fotky a inserce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	03. 02. 2025
Inzerovaný nájezd	134 626 km







Poznámka: Pokud fotografie neodpovídají prověřovanému vozidlu, prosím informujte nás na email autotracer@cebia.cz.

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.