

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	3246087741
Datum aktivace kuponu:	28. 02. 2025 09:04:48
Platnost do:	30. 03. 2025 09:04:48

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle



VIN
WVGZZZ1TZFW012141

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Druh vozidla
osobní

Objem
1598 ccm

Model
TOURAN

Palivo
nafta

Datum výroby
09. 07. 2014

Typ karoserie
kombi

Výkon
77 kW

Datum 1. registrace
26. 09. 2014

VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.



Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	červenec	0 km	Vozidlo vyrobeno
			Datum výroby vozidla: 09. 07. 2014 Stáří vozidla: 10 let 7 měsíců Barva vozidla: Pacific Blue Metallic - kód D5 Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné
	září		Uvedeno do provozu
			Datum 1. registrace vozidla: 26. 09. 2014 Doba od výroby po 1. registraci: 2 měsíce
2016	červenec	31 000 km	Záznam tachometru
2017	únor	44 500 km	Záznam tachometru
	červenec	54 000 km	Záznam tachometru
2018	červenec	74 000 km	Záznam tachometru
2019	leden	84 500 km	Záznam tachometru
	srpen	98 500 km	Záznam tachometru
2020	červen	117 000 km	Záznam tachometru
2021	březen	129 000 km	Záznam tachometru
	červenec	136 500 km	 Německo Poškození
2022	květen	151 500 km	Záznam tachometru
	červenec		 Německo Poškození
2023	srpen	180 000 km	Záznam tachometru

2024

březen	188 000 km	 Česko	Inzerce vozidla
březen	189 000 km	 Česko	STK



Typ kontroly:	Před registrací
Datum kontroly:	22. 03. 2024
Číslo protokolu:	CZ-3506-24-03-0515

březen	189 000 km	 Česko	Měření emisí
--------	------------	---	--------------

Datum kontroly:	22. 03. 2024
Číslo protokolu:	CZ-450808-24-03-0279

březen	 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
--------	---	-------------------------

Datum přihlášení vozidla:	26. 03. 2024
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	26. 09. 2014
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	MODRÁ

březen	 Česko	Vystavení technického průkazu	
duben	189 000 km	 Česko	Prohlídka vozidla

4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Číslo záznamu 1 / 2

Datum	07/2021
Země	Německo
Výše škody	2 290 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	136 500 km



Číslo záznamu 2 / 2

Datum	07/2022
Země	Německo
Výše škody	481 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 28. 02. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovensko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 28. 02. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 02. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 02. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápujčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Touran
Označení modelu	TOURAN 1.6 TREND 77 TDIM6F
Modelový rok	2015
Datum výroby	09.07.2014
Datum prodeje	06.10.2014
Kód barvy	D5
Barva	Pacific Blue Metallic
Kód barvy střechy	D5
Barva střechy	Pacific Blue Metallic
Kód převodovky	MAW
Kód motoru	CAYC
Objem ccm	1598
Výkon(kW)	77
Počet válců	4
Země	Prodejný program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejný typ	1T3221

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel 1,6L Agregát: 03L.1
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení

Soupis výbavy vozidla	
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Asistent rozpoznání únavy	Bez identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 330A (61Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 35
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dod. zařízení pro měření vzdálenosti	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzdálenosti
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přidavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Zimní pneumatiky 195/65 R15 91H M+S s ocelovým ráfkem 6J x 15 ET47 se zakrytím
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh skel (kromě čelního skla)	Tónované sklo (zelené)
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
Držák na brýle	Komfortní držák na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní

Soupis výbavy vozidla

Exhalační předpis	Exhalační předpis, EU5 plus
Generátory	Alternátor 140A
Hasicí přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 41
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "2" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Bez chladicího boxu
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Klíček s osvětlením	Klíček pro centrální zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Ocelová kola 6J x 15 s optimalizovanou hmotností
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní ukazatel autom.převodovky AG-4	Bez kontrolního ukazatele automatické převodovky
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník

Soupis výbavy vozidla

Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádoby na aktivní uhlí
Náhon tachometru a plombování	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Bez přídatného nápisu
Nárazník	Standardní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém "RNS315" (integrováný nosič dat)
Nezávislé topení	Přídavné topení
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací paket	Odkládací paket 2
Odkládací schránka	S uzamykatelným víkem odkládací schránky
Odrušení	Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti mrazu	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
Ochranné boční lišty	S bočními ochrannými lištami
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Osvětlení poznávací značky	LED osvětlení státní poznávací značky

Soupis výbavy vozidla

Osvětlení přístrojů	Prosvětlení přístrojů - standardní
Ovládací prvky (volant/sloupek řízení)	Ovladač pro rádio a telefon
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka s pamětí, el. sklopná, el. nastavitelná, separátně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž - obsah	Palivová nádrž
Palivový systém	Palivový systém pro diesel - chlazený
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 195/65 R15 T
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Rádía	Rádio pro navigační systém
Ramínko / přítlačný spojler stěrače	Přední stěrače standard
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -1T0-

Soupis výbavy vozidla

Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
Snímač vnější teploty	S ukazatelem vnější teploty
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu
Systém světelného asistenta	Asistent dálkových světel
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	MPV
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel

Soupis výbavy vozidla	
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 250" -- díly pro motorová vozidla --
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený multifunkční volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Vyklápěcí okno vzadu	Bez otočného větracího okna vzadu
Výplně dveří	Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, první řada sedadel výškově seřiditelná, druhá řada sedadel bez výš. seřízení
Zadní náprava	Čtyřprvková náprava
Zadní sedadla	3 samostatná sedadla (1. řada) 2. zadní sedadlo (2. řada)
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování
Zakrytí řadící páky	Zakrytí řadící páky z koženky
Zakrytí zavazadlového prostoru	Bez zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním, vnitřním ovládním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Bez sítě/kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"RCD 310" for navigation feature

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	"SIDE ASSIST" blind spot information system
Ostatní	Air conditioning system Climatronic
Ostatní	City plus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Mirror package
Ostatní	Navigation feature "RNS 315" (for "RCD 310")
Ostatní	Roof rails, silver
Ostatní	Winter package

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
nádrž / požár	04. 06. 2022	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Pacific Blue Metallic - kód D5
Barva při první registraci v ČR	MODRÁ

11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	28. 02. 2025
Značení skel	NE

12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis - základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	26.09.2014
Datum první registrace vozidla v ČR	26.03.2024
Tovární značka	VOLKSWAGEN
Obchodní označení	TOURAN
Kategorie vozidla	M1
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CAY
Palivo	NM
Maximální výkon (kW)	77
Zdvihový objem (ccm)	1598
Emisní třída	EURO 5B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	183
Maximální hmotnost povolená (kg)	2250
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2250

Technický popis - rozšířený

Počet míst celkem	7
Počet míst k sezení	7+
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav - z toho poháněných	2 / 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4397
Šířka celková (mm)	1794




Technický popis - rozšířený





Výška celková (mm)	1619
Rozvor (mm)	2675
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1140/1140
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1170/1170
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1500/1500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	3765/3765
Ráčky náprava 1	6,5JX15 ET50
Pneumatiky náprava 1	195/65 R15 91T
Ráčky náprava 2	6,5JX15 ET50
Pneumatiky náprava 2	195/65 R15 91T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	70
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	195/2013J
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	6,3/4,5/5,1
Emise CO2 (g/km)	134

13. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/2	Foto
Datum pořízení inzerátu	21. 03. 2024
Inzerovaný nájezd	188 000 km





Záznam 2/2

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

02. 04. 2024

Stav tachometru:

189 029 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.