

## Výpis z historie vozidla

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Číslo kuponu pro opakovaný vstup: | 3105370557            |
| Datum aktivace kuponu:            | 10. 03. 2025 09:21:16 |
| Platnost do:                      | 09. 04. 2025 09:21:16 |

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WVWZZZ1KZAM604124

Tovární značka  
VOLKSWAGEN

Druh vozidla  
osobní

Objem  
1390 ccm

Model  
GOLF VARIANT

Palivo  
benzín

Datum výroby  
07. 08. 2009

Typ karoserie  
kombi

Výkon  
90 kW

Datum 1. registrace  
24. 09. 2009

**VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno**


## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

### Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.




Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



## 3. Přehled historie

| Datum       | Stav tachometru | Země       | Popis   |
|-------------|-----------------|------------|---|
| <b>2009</b> | srpen           | 0 km       | Vozidlo vyrobeno  |
|             |                 |            | Datum výroby vozidla: 07. 08. 2009<br>Stáří vozidla: 15 let 7 měsíců<br>Barva vozidla: Stříbrná Reflex metalíza - kód 8E<br>Vyrobeno pro trh: Německo<br>Strana řízení: levostranné |
|             | září            | 5 km       | Záznam tachometru   |
|             | září            |            | Uvedeno do provozu  |
|             |                 |            | Datum 1. registrace vozidla: 24. 09. 2009<br>Doba od výroby po 1. registraci: 1 měsíc   |
|             | listopad        | 4 000 km   | Záznam tachometru   |
| <b>2010</b> | březen          | 10 000 km  | Záznam tachometru   |
|             | říjen           | 17 500 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2011</b> | červen          | 25 000 km  | Záznam tachometru   |
|             | srpen           | 27 500 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2013</b> | březen          | 47 500 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2014</b> | leden           | 57 000 km  | Záznam tachometru   |
|             | květen          | 60 500 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2015</b> | květen          | 70 500 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2016</b> | únor            | 78 500 km  | Záznam tachometru   |
|             | květen          | 80 000 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2017</b> | leden           | 88 500 km  | Záznam tachometru   |
| <b>2018</b> | červen          | 102 000 km | Záznam tachometru   |

## 2023

|        |            |   |                 |
|--------|------------|---|-----------------|
| březen |            |  Německo | Poškození       |
| duben  | 190 000 km |  Česko   | Inzerce vozidla |
| květen | 190 000 km |  Česko   | STK             |



|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Typ kontroly:    | Před registrací    |
| Datum kontroly:  | 19. 05. 2023       |
| Číslo protokolu: | CZ-3506-23-05-0542 |

|        |            |   |              |
|--------|------------|---|--------------|
| květen | 190 000 km |  Česko | Měření emisí |
|--------|------------|---|--------------|

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Datum kontroly:  | 19. 05. 2023         |
| Číslo protokolu: | CZ-450808-23-05-0262 |

|        |  |   |                         |
|--------|--|---|-------------------------|
| květen |  |  Česko | Přihlášení vozidla v ČR |
|--------|--|---|-------------------------|

|   |              |
|---|--------------|
| Datum přihlášení vozidla:                   | 23. 05. 2023 |
| Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: | 24. 09. 2009 |
| Přihlášeno jako:                            | Ojeté        |
| Barva vozu při přihlášení:                  | ŠEDÁ         |

|          |  |   |                               |
|----------|--|---|-------------------------------|
| květen   |  |  Česko | Vystavení technického průkazu |
| prosinec |  |  Česko | Poškození                     |

## 2025

|        |            |  |                   |
|--------|------------|--|-------------------|
| březen | 218 000 km |  | Záznam tachometru |
|--------|------------|--|-------------------|

## 4. Kontrola poškození

### Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození** a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 2

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Datum                     | 03/2023                     |
| Země                      | Německo                     |
| Výše škody                | 451 EUR                     |
| Druh události             | Kalkulace nákladů na opravu |
| Evidovaná místa poškození | Čelní sklo                  |



#### Číslo záznamu 2 / 2

|               |   |
|---------------|---|
| Datum         | 12/2023   |
| Země          | ČR  |
| Výše škody    | 4 436 CZK   |
| Druh události | Pojistná událost  |
| Poznámka      | U vozidla evidujeme událost nahlášenou pojišťovnou, u které neznáme detail (místo poškození). Věnujte prosím pozornost prohlídce vozidla. |

**Upozornění:** V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

## 5. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

| Zdroj   | Ke dni 10. 03. 2025               |
|---|-----------------------------------|
|  Nizozemsko - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Česko - Policie                 | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovensko - Policie             | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Maďarsko - Policie              | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Rumunsko - Policie              | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Slovinsko - Policie             | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Itálie - Policie              | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Ukrajina - Policie            | NE - není evidováno jako odcizené |
|  Švédsko - Databáze pojišťoven | NE - není evidováno jako odcizené |
|  EU - Soukromé databáze*       | NE - není evidováno jako odcizené |

\* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

## 6. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 7. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

| Země  | Ke dni: 10. 03. 2025 |
|-------|----------------------|
| Česko | NE - není evidováno  |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 10. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| AGRO LEASING                     | NE           |
| Ayvens (dříve ALD)               | NE           |
| BMW_FS                           | NE           |
| CASH4CAR                         | NE           |
| COFIDIS                          | NE           |
| ČSOB Leasing, a.s.               | NE           |
| D.S. Leasing, a.s.               | NE           |
| ESOX LEASING                     | NE           |
| FCE Credit, s.r.o.               | NE           |
| GMAC                             | NE           |
| Home Credit CZ                   | NE           |
| HoppyGo (carsharing *)           | NE           |
| IMPULS-Leasing                   | NE           |
| Leasing České Spořitelny         | NE           |
| Mercedes-Benz                    | NE           |
| MONETA Auto                      | NE           |
| MONETA Leasing                   | NE           |
| Oberbank Leasing                 | NE           |
| Raiffeisen Leasing               | NE           |
| Toyota FS Czech                  | NE           |
| UniCredit Leasing                | NE           |
| UNILEASING a.s.                  | NE           |

| Leasingové a úvěrové společnosti | 10. 03. 2025 |
|----------------------------------|--------------|
| VEXCAR                           | NE           |
| VWFS                             | NE           |
| ZASTAV TO                        | NE           |
| Zástavy Aut-Ostrava              | NE           |

\*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).



## 8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

| Identifikace vozidla |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Značka               | Volkswagen               |
| Název modelu         | Golf Variant             |
| Označení modelu      | WAGON TSI HIGHL 90 M6F   |
| Modelový rok         | 2010                     |
| Datum výroby         | 07.08.2009               |
| Datum prodeje        | 25.09.2009               |
| Kód barvy            | 8E                       |
| Barva                | Stříbrná Reflex metalíza |
| Kód barvy střechy    | 8E                       |
| Kód převodovky       | LHY                      |
| Kód motoru           | CAXA                     |
| Objem ccm            | 1390                     |
| Objem(l)             | 1,40                     |
| Výkon(kW)            | 90                       |
| Počet válců          | 4                        |
| Země                 | Prodejní program NĚMECKO |
| Iso název země       | Německo                  |
| Řazení               | MAN                      |
| Kód řízení           | LHD                      |
| Prodejní typ         | AJ54G2                   |

| Soupis výbavy vozidla                    |   |
|--|---|
| "Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení | Bez připojení k multimédiím ve vozidle                      |
| Agregát                                  | 4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 03C.K                   |
| Airbag                                   | Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce |
| Akční provedení                          | Žádné akční provedení                                       |

## Soupis výbavy vozidla

|  |   |
|--|---|
| Antény   | Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"  |
| Baterie  | Baterie 380A (72Ah)   |
| Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček | Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná                    |
| Bezpečnostní systém hlavových opěrek                 | Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému                                 |
| Boční a zadní okna                                   | Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené                   |
| Boční airbag   | Boční airbag vpředu a hlavový airbag                                      |
| Boční světla   | Boční směrová světla - bílá   |
| Brzdový systém                                       | Elektronický program stability ESP  |
| CD-měníč/CD-přehrávač                                | Bez přípravy/vestavby CD-měníče   |
| CD-Rom/DVD/SD-karta                                  | CD-ROM (Německo)  |
| COC dokumenty  | COC-dokument 16   |
| Čelní okno   | Vrstvené čelní sklo tónované  |
| Dálková regulace sklonu světlometu                   | S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická               |
| Dekorační obložení                                   | Dekorační obložení  |
| Dělicí stěna   | Síťová dělicí stěna   |
| Dětská sedačka                                       | Bez dětské sedačky  |
| Dětské pojistky dveří                                | Dětská pojistka, manuální   |
| Díly se zvláštní povrchovou úpravou                  | Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu                           |
| Dodatečné karosářské obložení boční                  | Bez přídavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni |
| Dodatečné obutí                                      | Bez dodatečného obutí   |
| Dodavatelé pneumatik                                 | Pneumatiky bez určení značky  |
| Druh náhonu  | Přední náhon  |
| Druh zadních brzd                                    | Kotoučové brzdy zadní   |
| Držák poznávací značky vpředu                        | Držák poznávací značky vpředu (velký)                                     |
| Držák SPZ vzadu                                      | Držák poznávací značky vzadu (EU)   |
| Držáky   | Držáky lékárníčky a výstražného trojúhelníku                              |
| Dveře  | 4-dveřové provedení   |
| Elektrické rozhraní pro externí použití              | Bez elektrického rozhraní   |
| Exhalační předpis                                    | Exhalační předpis EU5   |
| Generátory   | Alternátor 140A   |

## Soupis výbavy vozidla

|  |   |
|--|---|
| Hasicí přístroj                        | Bez hasicího přístroje  |
| Hlavice řadící páky                    | Hlavice řadící páky z kůže  |
| Hlavní světlomety                      | Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem |
| Hlavové opěrky                         | Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel                                  |
| Hlavové opěrky vzadu                   | Hlavové opěrky zadní 3 kusy   |
| Hmotnostní třídy pro přední nápravu    | Okruh pérování 06   |
| Hmotnostní třídy pro zadní nápravu     | Váhová třída "8" pro zadní nápravu  |
| Houkačka                               | S dvoutónovou houkačkou   |
| Charisma                               | Bez "drive select"  |
| Chladicí box                           | Chlazená schránka   |
| Chlazení motoru                        | Chlazení motoru - provedení 1   |
| Chromový paket                         | Chromový paket - provedení II   |
| Individuální zástavba                  | Bez individuální zástavby   |
| Intervalový spínač stíračů             | S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště                                    |
| Kapacita baterie/alternátoru           | Baterie/alternátor - standardní kapacita  |
| Klimatické oblasti                     | Standardní klimatické oblasti   |
| Kola                                   | Disk z lehké slitiny 7J x 17  |
| Kompas/ukazatel dopravního značení     | Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky            |
| Koncové mlhové světlo                  | Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz  |
| Kontrola bezpečnostních pásů           | S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů   |
| Kontrola opotřebení brzdového obložení | S kontrolou opotřebení brzdového obložení   |
| Kontrola tlaku v pneumatikách          | Bez kontroly tlaku v pneumatikách   |
| Kryty kol                              | Se zakrytím pro kola z lehké slitiny  |
| Kuřácké provedení                      | Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu  |
| Lakování                               | Normální lakování   |
| Lékárna/výstražný trojúhelník          | Lékárnička a výstražný trojúhelník  |
| Levé přední sedadlo                    | Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní  |
| Loketní opěra                          | Loketní opěra vpředu  |
| Madlo ruční brzdy                      | Madlo ruční brzdy z kůže  |
| Make-up zrcátko vlevo                  | Make-up zrcátka vlevo s osvětlením  |

## Soupis výbavy vozidla

|   |  |
|---|--|
| Make-up zrcátko vpravo                                | Make-up zrcátka vpravo s osvětlením                          |
| Místo dokončení                                       | Místo dokončení-Mexiko                                       |
| Mlhový světlomet/dodatečný světlomet                  | Mlhový přední světlomet (integrováný)                        |
| Množství paliva                                       | Sériová prvotní náplň paliva                                 |
| Modul platformy-podlaha zadní                         | Modul podlahy zadní - provedení 4                            |
| Motory  | 4-vál. zážehový motor 1,4L/90 KW TSI Agregát: TU0/TL1/TM5    |
| Mřížka chladiče                                       | Ochranná mřížka chladiče                                     |
| Multifunkční ukazatel                                 | Multifunkční ukazatel plus ovládání                          |
| Nádoba na aktivní uhlí                                | S nádobou na aktivní uhlí                                    |
| Nákladová podlaha vzadu                               | Nákladová podlaha vzadu                                      |
| Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení) | Bez nálepek a emblému  |
| Nápisy  | Přídavný nápis "TSI"   |
| Nárazník  | Sportovní nárazník   |
| Nářadí a zvedák vozu                                  | Sada nářadí  |
| Nastavení sedadel                                     | Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel          |
| Nástupní lišty  | Prahy dveří bez ochranné fólie                               |
| Navigační přístroj                                    | Navigační systém (LOW)                                       |
| Nezávislé topení                                      | Bez přídavného/nezávislého topení                            |
| Obložení zavazadlového prostoru                       | Obložení zavazadlového prostoru (komfort)                    |
| Obranný systém proti kunám                            | Bez systému ochrany proti kunám                              |
| Odkládací kapsy vpředu ve dveřích                     | Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků         |
| Odkládací polička na kazety/CD                        | Bez odkládací poličky na kazety/CD                           |
| Ochrana chodců  | Opatření pro ochranu chodců - standard                       |
| Ochrana laku / ochrana při transportu                 | Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením |
| Ochrana podvozku                                      | Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky                 |
| Ochranné boční lišty                                  | Bez bočních ochranných lišt                                  |
| Ochranný kryt nakládací hrany                         | S plastovým ochranným krytem nakládací hrany                 |
| Omývací zařízení světlometů                           | S omývacím zařízením světlometu                              |
| Opatření zvyšující hodnotu vozu                       | Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu                |
| Osvětlení prostoru pro nohy                           | Osvětlení prostoru pro nohy                                  |

## Soupis výbavy vozidla

|   |  |
|---|--|
| Otevírání vrat                          | Bez zařízení pro otevírání vrat  |
| Ovládání oken                           | Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření                           |
| Ovládání vnějších zpětných zrcátek      | Vnější zrcátka s pamětí, elektricky nastavitelná a vyhřívaná                 |
| Ovládání zámku zadní kapoty/víka        | Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější                               |
| Paket pro špatné cesty                  | Bez provedení pro špatné cesty   |
| Palivová nádrž - zpracování             | Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion) |
| Palivový systém                         | Benzínový palivový systém (FSI)  |
| Pedálové ústrojí                        | Pedálové ústrojí "Standard"  |
| Písemné obchodní označení               | Písemné obchodní označení  |
| Platformová kupina vozu                 | Platformová skupina třídy vozu 1   |
| Pneumatiky                              | Pneumatiky 225/45 R17 91W  |
| Pomoc při rozjezdu                      | Bez pomoci usnadňující rozjezd   |
| Pomocné parkovací zařízení              | Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu                                    |
| Potahy sedadel                          | Potah sedadel - látka a Alcantara  |
| Pravé přední sedadlo                    | Pravé přední sedadlo, komfortní-sport  |
| Prodejní program země                   | Prodejní program NĚMECKO   |
| Prodloužený servisní interval           | Prodloužený servisní interval  |
| Provedení brzd vpředu                   | Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D  |
| Provozní napětí                         | Provozní napětí 12 V   |
| Provozní návod                          | Provozní návod NĚMECKY   |
| Předváděcí výbava                       | Dodávaná výbava - doprava po moři  |
| Přenášecí frekvence                     | Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz                                     |
| Převodovka - popis                      | 6-ti stupňová mechanická převodovka  |
| Přídavná výstražná světla               | Přídavná odrazka (dveře)   |
| Přídavné topení                         | Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení                                  |
| Přídavné upevnění dětské sedačky        | Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX                          |
| Příprava pro výstražné zvukové zařízení | Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény            |
| Příprava vestavby pro vysílačku         | Bez přípravy pro vestavbu vysílačky  |
| Přístroje na přístrojové desce          | Přístrojová výbava v km/h  |
| Rádia                                   | Rádio pro navigační systém   |

## Soupis výbavy vozidla

|   |   |
|---|---|
| Reproduktory                                  | 8 reproduktorů (pasivní)  |
| Rezervní kolo                                 | Set na opravu pneumatik   |
| Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly      | Díly platné pro vůz -1KM- - odpovídá dokončení v Mexiku                             |
| Řídící kódy                                   | Zaváděcí objem  |
| Řízené chlazení                               | Bez elektronicky řízeného chlazení  |
| Řízení  | Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic     |
| Silné zvukové zařízení                        | Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu                            |
| Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken | Bez stahovací ochranné sluneční clony   |
| Speciální nálepky/štítky                      | Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky                                       |
| Specifické díly pro země z důvodu předpisů    | Sada dílů bez specifických předpisů země určení                                     |
| Specifikace vozu                              | Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení  |
| Spínání jízdního osvětlení                    | Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"                   |
| Stabilizátor přední                           | Stabilizátor vpředu   |
| Stabilizátor vzadu                            | Stabilizátor vzadu  |
| Start/Stop-zařízení/rekuperace                | Bez Start/Stop systému, bez rekuperace  |
| Stírací a omývací zařízení zadního okna       | Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem                                     |
| Střešní nosič/nosič zavazadel                 | Střešní nosič - lesklý  |
| Střešní okno                                  | System - velká střecha  |
| Světlo na čtení                               | 2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu  |
| Systémy na ochranu proti odcizení             | Autoalarm, sledování vnitřního prostoru, zálohová siréna a ochrana proti odtahování |
| Telefon                                       | Bez přípravy/vestavby autotelefonu  |
| Tlumení podvozku přední                       | Tlumení přední  |
| Tlumení podvozku zadní                        | Tlumení zadní, základní 1   |
| Tlumič kmitů pro volant                       | Bez dynamického tlumiče volantu   |
| Topení a klimatizace                          | Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů  |
| TV příjem / digitální radiopřijem             | Bez příjmu TV/digitální radiopřijem   |
| Typ karoserie                                 | Kombi=variant   |
| Typový štítek                                 | Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw                  |
| Ukazatel stavu kapaliny                       | Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače                              |
| Umístění řízení                               | Levostranné řízení  |

## Soupis výbavy vozidla

|  |  |
|--|--|
| Upevnění dětské sedačky vpředu                     | Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu                                  |
| Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky | Bez zvláště vyztužené karosérie  |
| Úroveň výbavy                                      | Sportovní výbava   |
| Uvolnění opěradel předních sedadel                 | Bez uvolnění opěradel předních sedadel                                       |
| Vak na lyže  | Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru  |
| Vedení vzduchu v přední části vozu                 | Vedení vzduchu standard  |
| Vestavba specifických dílů pro vůz                 | Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200"  |
| Vkládané koberečky                                 | Vkládané koberečky vpředu a vzadu  |
| Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva  | Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1                                      |
| Vnější zpětné zrcátko vlevo                        | Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické                                       |
| Vnější zpětné zrcátko vpravo                       | Zpětné zrcátko vpravo, konvexní  |
| Vnitřní zpětné zrcátko                             | Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné                                 |
| Volant   | Kožený volant  |
| Vyhřívání trysky ostřikovače                       | S vyhříváními tryskami ostřikovače skla                                      |
| Vyhřívání sedadel                                  | Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací                              |
| Výplně dveří                                       | Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami                             |
| Zadní bezpečnostní pás uprostřed                   | Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed  |
| Zadní bezpečnostní pásy vnější                     | 3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace   |
| Zadní část výfuku                                  | Zadní díl výfuku, postranní  |
| Zadní sedadla                                      | Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou                 |
| Zadní spoiler                                      | Bez zadního spoileru   |
| Záchytné systémy vpředu                            | 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný |
| Zakrytí zavazadlového prostoru                     | Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo  |
| Zamykání dveří a víka                              | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem                       |
| Zamykání šroubu kol                                | Šrouby kol Standard  |
| Zařízení pro udržování rychlosti                   | Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické                   |
| Zásuvka v kufru                                    | 12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru   |
| Zásuvky pod před. sedadly                          | Bez zásuvky pod předními sedadly   |
| Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče             | Kapsy na zadní straně sedaček  |
| Závěsné zařízení                                   | Bez závěsného zařízení   |

## Soupis výbavy vozidla

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Země typových zkoušek     | Země typových zkoušek-NĚMECKO                                    |
| Zvláštní opatření         | Bez zvláštních opatření  |
| Zvláštní varovná zařízení | Bez taxialarmu   |
| Ostatní                   | "Lights & Vision" package  |
| Ostatní                   | "RCD 310" 4 x 20 W, 8 speakers for navigation feature RNS 310    |
| Ostatní                   | Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací |
| Ostatní                   | Anti-theft alarm system "Plus"                                   |
| Ostatní                   | Baterie/alternátor - standardní kapacita                         |
| Ostatní                   | bez dodatečného obutí  |
| Ostatní                   | bez přístroje hasičiho   |
| Ostatní                   | Bez přidavné spodní ochrany pohonné jednotky                     |
| Ostatní                   | Bez připojení k multimédiím ve vozidle                           |
| Ostatní                   | Bez přípravy/vestavby CD-měníče                                  |
| Ostatní                   | bez rolety protisluneční   |
| Ostatní                   | Bez zařízení pro otevírání vrat                                  |
| Ostatní                   | bez zvláštních opatření na karoserii                             |
| Ostatní                   | Boční airbag vpředu a hlavový airbag                             |
| Ostatní                   | Deaktivace airbagu spolujezdce                                   |
| Ostatní                   | Lékárnička a výstražný trojúhelník                               |
| Ostatní                   | Levostranné řízení   |
| Ostatní                   | Mírné klima  |
| Ostatní                   | Navigation feature RNS 310 (for RCD 310)                         |
| Ostatní                   | Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením     |
| Ostatní                   | opatření na ochranu chodcu Standard                              |
| Ostatní                   | Pedálové ústrojí "Standard"                                      |
| Ostatní                   | Pneumatiky bez určení značky                                     |
| Ostatní                   | prenasecí frekvence 433,92 až 434,42 Mhz                         |
| Ostatní                   | Provozní návod NĚMECKY   |
| Ostatní                   | Přístrojová výbava, údaje v KM/H                                 |
| Ostatní                   | S dvoutónovou houkačkou  |



## Soupis výbavy vozidla

|         |  |
|---------|--|
| Ostatní | S omývacím zařízením světlometu                                    |
| Ostatní | Sada na opravu pneumatik   |
| Ostatní | Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw |
| Ostatní | Síťová dělicí stěna  |
| Ostatní | Standardní klimatické oblasti                                      |
| Ostatní | Střešní nosič - lesklý   |
| Ostatní | System - velká střecha   |
| Ostatní | Vkládané koberečky vpředu a vzadu                                  |
| Ostatní | Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické                             |
| Ostatní | Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné                       |
| Ostatní | W/o heat accumulator/auxiliary heating                             |
| Ostatní | Žádné zvláštní vozidlo, standardní                                 |

**Upozornění:** V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

## 9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](http://Svolavačky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

| Svolávací akce      | Datum vyhlášení | Detail                    |
|---------------------|-----------------|---------------------------|
| airbag / zranění    | 12. 12. 2023    | <a href="#">Více info</a> |
| airbag / zranění    | 14. 08. 2023    | <a href="#">Více info</a> |
| brzdy / podvozek    | 22. 02. 2020    | <a href="#">Více info</a> |
| brzdy / stabilizace | 14. 07. 2017    | <a href="#">Více info</a> |

## 10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

#### Barva vozidla

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Barva dle výrobce vozidla       | Stříbrá Reflex metalíza - kód 8E |
| Barva při první registraci v ČR | ŠEDÁ                             |

## 11. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

#### Informace o provedeném značení skel

10. 03. 2025

Značení skel

NE

## 12. Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

| Země  | Databáze               |
|-------|------------------------|
| Česko | Státní registr vozidel |

### Technický popis - základní

|                                     |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Druh vozidla                        | OSOBNÍ AUTOMOBIL              |
| Druh vozidla doplnění               | AC KOMBI                      |
| Datum první registrace vozidla      | 24.09.2009                    |
| Datum první registrace vozidla v ČR | 23.05.2023                    |
| Tovární značka                      | VOLKSWAGEN                    |
| Obchodní označení                   | GOLF VARIANT                  |
| Kategorie vozidla                   | M1                            |
| Výrobce motoru                      | VOLKSWAGEN AG, WOLFSBURG, SRN |
| Typ motoru                          | CAX                           |
| Palivo                              | BA                            |
| Maximální výkon (kW)                | 90                            |
| Zdvihový objem (ccm)                | 1390                          |
| Emisní třída                        | EURO 5                        |
| Barva karoserie                     | ŠEDÁ                          |
| Maximální rychlost (km/h)           | 197                           |
| Maximální hmotnost povolená (kg)    | 1940                          |
| Maximální hmotnost přípustná (kg)   | 1940                          |

### Technický popis - rozšířený

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Počet míst celkem                | 5           |
| Počet míst k sezení              | 5           |
| Maximální zatížení střechy (kg)  | 75          |
| Počet náprav - z toho poháněných | 2 / 1 PRVNÍ |
| Délka celková (mm)               | 4556        |
| Šířka celková (mm)               | 1781        |

## Technický popis - rozšířený


|  |                |
|--|----------------|
| Výška celková (mm)                                   | 1452           |
| Rozvor (mm)  | 2574           |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)           | 990/990        |
| Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)           | 1000/1000      |
| Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívesu (kg)   | 1300/1300      |
| Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívesu (kg) | 690/690        |
| Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)            | 3255/3255      |
| Ráfky náprava 1                                      | 6J X 15 ET47   |
| Pneumatiky náprava 1                                 | 195/65 R15 91H |
| Ráfky náprava 2                                      | 6J X 15 ET47   |
| Pneumatiky náprava 2                                 | 195/65 R15 91H |
| Brzdy provozní                                       | ANO            |
| Brzdy parkovací                                      | ANO            |
| Hluk stojícího vozidla (db)                          | 75             |
| Při otáčkách (ot/min)                                | 3750           |
| Hluk za jízdy (db)                                   | 73             |
| Spotřeba předpis                                     | 692/2008A      |
| Spotřeba paliva (l/100km)                            | 8,3/5,3/6,3    |
| Emise CO2 (g/km)                                     | 146            |

### 13. Fotky a inzerce



Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

| Záznam 1/1              | Foto         |
|-------------------------|--------------|
| Datum pořízení inzerátu | 03. 04. 2023 |
| Inzerovaný nájezd       | 190 020 km   |









Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.