

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1231714252
Datum aktivace kuponu:	02. 04. 2025 16:37:47
Platnost do:	02. 05. 2025 16:37:47

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

1. Základní údaje o vozidle

VIN
TMBZZZAAZGD638521



Tovární značka ŠKODA	Model CITIGO	Typ karoserie hatchback
Druh vozidla osobní	Palivo nafta	Výkon 44 kW
Objem 999 ccm	Datum výroby 26. 05. 2016	


2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:





V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2016	květen	0 km	Vozidlo vyrobeno
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p>Datum výroby vozidla: 26. 05. 2016</p> <p>Stáří vozidla: 8 let 10 měsíců</p> <p>Barva vozidla: Tornado Red - kód G2</p> <p>Vyrobeno pro trh: Německo</p> <p>Strana řízení: levostranné</p> </div>			
	listopad	5 km	Německo Záznam tachometru
2017	říjen	23 500 km	Německo Záznam tachometru
2018	duben	42 000 km	Německo Záznam tachometru
	listopad	42 000 km	Německo Záznam tachometru
	listopad	58 500 km	Německo Záznam tachometru
2019	duben	71 000 km	Německo Záznam tachometru
	listopad	85 500 km	Německo Záznam tachometru
	prosinec	88 500 km	Záznam tachometru
2020	květen	98 000 km	Německo Záznam tachometru
	listopad	111 500 km	Německo Záznam tachometru
2021	červen	124 500 km	Německo Záznam tachometru
2022	leden	137 500 km	Německo Záznam tachometru
2023	březen	147 500 km	Německo Záznam tachometru

2024	leden	161 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	květen	166 500 km	 Česko	STK
<div><p>Typ kontroly: Před registrací</p><p>Datum kontroly: 03. 05. 2024</p><p>Číslo protokolu: CZ-3537-24-05-0140</p></div>				
	květen	166 500 km	 Česko	Měření emisí
<div><p>Datum kontroly: 03. 05. 2024</p><p>Číslo protokolu: CZ-450816-24-05-0047</p></div>				
2025	duben	166 500 km	 Česko	Inzerce vozidla

4. Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

I přesto vám doporučujeme pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může předchodzí poškození jednoznačně odhalit nebo vyloučit.

Upozornění: Systém AUTOTRACER nemusí mít k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné.

5. Kontrola odcizení

Není evidováno jako odcizené

v aktuálně dostupných databázích

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 02. 04. 2025
 Nizozemsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Maďarsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Rumunsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Slovinsko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Ukrajina - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Kanada - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
 Švédsko - Databáze pojišťoven	NE - není evidováno jako odcizené
 EU - Soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze umožňují **zpravidla** komukoliv vložit informace o odcizení.

6. Kontrola taxi

Nebylo provozováno jako taxi v ČR

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

7. Kontrola financování

Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 02. 04. 2025
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 04. 2025
AGRO LEASING	NE
Ayvens (dříve ALD)	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE

Leasingové a úvěrové společnosti	02. 04. 2025
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

*Carsharing = krátkodobý pronájem auta přímo od majitele (nebo sdílení auta mezi jeho majitelem a zájemcem o krátkodobou zápůjčku).

8. Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Škoda
Název modelu	Citigo
Označení modelu	CITIGO AMB MP44/1.0 M5F
Modelový rok	2016
Datum výroby	26.05.2016
Datum prodeje	01.12.2016
Kód barvy	G2
Barva	Tornado Red
Kód barvy střechy	G2
Barva střechy	Tornado Red
Kód převodovky	QCF
Kód motoru	CHYA
Objem ccm	999
Objem(l)	1,00
Výkon(kW)	44
Počet válců	3
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Řazení	MAN
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	NF13A1
Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	3-vál. zážehový motor 1,0L Agregát: 04C.C
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce

Soupis výbavy vozidla

Akční provedení	Žádné akční provedení
Alternativní pohon	Bez alternativního pohonu
Antény	Anténa s příjmem AM/FM
Baterie	Baterie 175A (36Ah)
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-Rom/DVD/SD-karta	Integrované zařízení pro ukládání dat EU
Clona	Se clonou
COC dokumenty	COC-dokument 13
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Bez dělicí stěny
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodatečné prachové těsnění	Bez vnějšího přídavného těsnění
Dodavatelé pneumatik	Dodavatelé pneumatik pro země EU
Druh zadních brzd	Bubnové brzdy zadní
Držák	S držákem
Držák na brýle	Bez držáku na brýle
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Dveře	4-dveřové provedení
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 110A
Hasící přístroj	Bez hasicího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z plastu
Hlavní světlomety	Halogenové světlomety
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky vzadu
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 03
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "3" pro zadní nápravu

Soupis výbavy vozidla

Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Bez chromového paketu
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 15000 km nebo 1 rok (pevně)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Kategorisierung Reifen	Kategorie 1
Klíček s osvětlením	Klíček bez světla a bez kryptokódu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk ocelový 5J x 14
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Zakrytí kola
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z plastu
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	3-vál. zážehový motor 1,0 L/44 KW SRE Agregát: TH4
Multifunkční ukazatel	Bez multifunkčního ukazatele
Nákladová podlaha vzadu	Bez nákladové podlahy
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Prachový a pylový filtr
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování levého předního sedadla (pravé přední sedadlo bez výškového seřizování)
Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém-příprava (Mobil-PID)

Soupis výbavy vozidla

Odkládací kapsy na bočních stěnách	Bez odkládacích prostor
Odkládací schránka	Odkládací schránka spolujezdce standard
Ochrana chodců	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie při transportu (min.ochr) s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Osvětlení zavazadlového prostoru	S osvětlením zavazadlového prostoru
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Benzínový palivový systém bez zpětného transportu paliva se změněným tlakem
Pneumatiky	Pneumatiky 165/70 R14 81T
Pojistková skříňka (pro průmyslové motory)	Bez pojistkové skříňky
Pomocné parkovací zařízení	Bez pomocného parkovacího zařízení
Potah podlahy	Zakrytí podlahy - standardní
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka
Prodloužený servisní interval	Bez prodlouženého servisního intervalu
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	5-ti stupňová mechanická převodovka
Přilnavá fólie	Bez přilnavé fólie
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska - standardní
Přívod vzduchu / ofukovače	Standardní ofukovače
Rádía	Rádio s CD
Reproduktory	2 reproduktory (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -120-
Rozšířený bezpečnostní systém	Bez rozšířeného bezpečnostního systému

Soupis výbavy vozidla

Řídicí kódy	Řízení Eurovan
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny - normální provedení
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, na straně spolujezdce bez krytky, Airbag- Label na cloně
Speciální nálepky/štítky	Bez speciálních nálepek a štítků
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifické symboly značek	Značka ŠKODA
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostříkovačem a cyklovačem
Stropní výplň	Stropní výplň nedělená
Střední konzola	Se střední konzolou
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Topení a klimatizace	Klimatizace s mechanickou regulací
TV příjem / digitální radiopřijem	Digitální radiopřijem
Typ karoserie	Hatchback
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Komfortní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vestavba specifických dílů pro vůz	Vestavba specifických dílů pro převodovku "MQ 100" -- díly pro motorová vozidla --
Vkládané koberečky	Bez vkládaných kobereček

Soupis výbavy vozidla

Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko odcloněné
Volant	Volant
Vyhřívání zadní okna	Zadní sklo vyhřívání s časovým relé
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zajištění/připoutání nákladu	Bez ok pro zajištění nákladu
Zajišťovací systém nastartování	Tlačítko startéru se systémem pro uzamčení vozu
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Bez zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	5 door body
Ostatní	Businesspaket Columbus
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Heated front seats

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

9. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
karoserie / zranění	19. 11. 2016	Více info
zámek dveří / zranění	19. 08. 2016	Více info

10. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Tornado Red - kód G2

11. Kontrola zabezpečení vozidla




Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.




Informace o provedeném značení skel	02. 04. 2025
Značení skel	NE

12. Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/1	Foto
Datum pořízení inzerátu	01. 04. 2025
Inzerovaný nájezd	166 401 km





Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.