

## Výpis z historie vozidla

### Informace o kuponu AUTOTRACER

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	8244378249
Datum aktivace kuponu:	03. 04. 2023 13:43:40
Platnost do:	03. 05. 2023 13:43:40

Tento výpis byl vytvořen dotazem do systému AUTOTRACER, který provozuje Cebia, spol. s r.o. dle platných Všeobecných podmínek pro používání systému AUTOTRACER. Poskytnuté informace je uživatel oprávněn v celém rozsahu využívat pouze pro vlastní potřebu. Jejich další šíření či upravování bez souhlasu provozovatele je zakázáno.

## 1. Základní údaje o vozidle



VIN  
WVVZZZ1KZAM604124

Tovární značka  
VOLKSWAGEN

Druh vozidla  
osobní

Model  
GOLF|JETTA

Datum výroby  
07. 08. 2009

Typ karoserie  
kombi

**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

## 2. Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Podle vývoje stavu tachometru v čase můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.



### 3. Přehled historie

Datum	Stav tachometru	Popis	
2009	srpen	0 Km	Vozidlo vyrobeno
			Datum výroby vozidla: 07.08.2009
			Stáří vozidla: 13 let 7 měsíců
			Barva vozidla: Stříbrná Reflex metalíza - kód 8E
			Vyrobeno pro trh: Německo
			Strana řízení: Levostranné
	září	50 Km	
	listopad	4 000 Km	
2010	březen	10 000 Km	
	říjen	17 500 Km	
2011	červen	25 000 Km	
	srpen	27 500 Km	
2013	březen	47 500 Km	
2014	leden	57 000 Km	
	květen	60 500 Km	
2015	květen	70 500 Km	
2016	únor	78 500 Km	
	květen	80 000 Km	
2017	leden	88 500 Km	
2018	červen	102 000 Km	
2023	duben	190 000 Km	

### 4. Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 20 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

#### Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemi**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
  - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
  - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
  - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
  - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

#### Číslo záznamu 1 / 1

Datum	03/2023
Země	Německo
Výše škody	451 EUR
Druh události	Kalkulace nákladů na opravu
Evidovaná místa poškození	Čelní sklo



## 5. Záznamy servisních úkonů

V databázích servisních úkonů nebyly nalezeny žádné záznamy. Vyžádejte si k vozidlu výpis ze servisní knihy (nejlépe z elektronické servisní knihy). Pravost servisních úkonů lze zkontrolovat přímo v autoservisu, kde byly dle servisní knihy provedeny.

## 6. Kontrola odcizení

**Není evidováno jako odcizené**

**v aktuálně dostupných databázích**

Sdělené údaje mají pouze informativní charakter. Cebia neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s využitím sdělených dat.

Zdroj	Ke dni 03. 04. 2023
Česko - Policie	NE - není evidováno jako odcizené
EU - soukromé databáze*	NE - není evidováno jako odcizené

\* Soukromé databáze umožňují zpravidla komukoliv vložit informace o odcizení.

## 7. Kontrola taxi

**Nebylo provozováno jako taxi v ČR**

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby.

## 8. Kontrola financování

### Financování nenalezeno

Výsledkem dotazu je zjištění, zda vozidlo není předmětem financování (formou leasingu nebo úvěru), zástavy a zápůjčkou u uvedených společností. Data získáváme přímo z informačních systémů jednotlivých společností.

Země	Ke dni: 03. 04. 2023
Česko	NE - není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	03. 04. 2023
AGRO LEASING	NE
ALD Automotive	NE
BMW_FS	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
FCE Credit, s.r.o.	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
HoppyGo (carsharing *)	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny a.s.	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
Vltavín Leas, a.s.	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE

## 9. Seznam výbavy dle výrobce

V následující tabulce naleznete detailní údaje o výbavě vozidla. Jedná se o informace, jaké mělo vybrané vozidlo základní parametry, standardní a popřípadě doplňkovou výbavu při uvedení vozidla do provozu tj. výbavu z výroby.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Golf Variant
Označení modelu	WAGON TSI HIGHL 90 M6F
Modelový rok	2010
Datum výroby	7. 8. 2009
Barva	Stříbrá Reflex metalíza
Kód barvy	8E
Barva střechy	8E
Kód převodovky	LHY
Řazení	MAN
Kód motoru	CAXA
Objem ccm	1390
Objem(l)	1,40
Výkon(kW)	90
Počet válců	4
Prodejní typ	AJ54G2
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. zážehový motor 1,4L Agregát: 03C.K
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Antény	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
Baterie	Baterie 380A (72Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční a zadní okna	Boční skla tónovaná od B-sloupku a zadní tmavě zbarvené

## Soupis výbavy vozidla

Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Boční světla	Boční směrová světla - bílá
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měníč/CD-přehrávač	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
CD-Rom/DVD/SD-karta	CD-ROM (Německo)
COC dokumenty	COC-dokument 16
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Dělicí stěna	Síťová dělicí stěna
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka, manuální
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné karosářské obložení boční	Bez přídatných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Držák SPZ vzadu	Držák poznávací značky vzadu (EU)
Držáky	Držáky lékárničky a výstražného trojúhelníku
Dveře	4-dvěřové provedení
Elektrické rozhraní pro externí použití	Bez elektrického rozhraní
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU5
Generátory	Alternátor 140A
Hasící přístroj	Bez hasícího přístroje
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže
Hlavní světlometry	Dvojitě hlavní světlometry, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
Hlavové opěrky	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
Hlavové opěrky vzadu	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 06
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "8" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladicí box	Chlazená schránka

## Soupis výbavy vozidla

Chlazení motoru	Chlazení motoru - provedení 1
Chromový paket	Chromový paket - provedení II
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 7J x 17
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení /identifikace dopravní značky
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola opotřebení brzdového obložení	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
Kontrola tlaku v pneumatikách	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
Lakování	Normální lakování
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Madlo ruční brzdy	Madlo ruční brzdy z kůže
Make-up zrcátka vlevo	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením
Make-up zrcátka vpravo	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením
Místo dokončení	Místo dokončení-Mexiko
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhový přední světlomet (integrován)
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Modul platformy-podlaha zadní	Modul podlahy zadní - provedení 4
Motory	4-vál. zážehový motor 1,4L/90 KW TSI Agregát: TU0/TL1/TM5
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nádoba na aktivní uhlí	S nádobou na aktivní uhlí
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nálepka (určená dle zákazníka, bez akčních provedení)	Bez nálepek a emblému
Nápisy	Přídavný nápis "TSI"
Nárazník	Sportovní nárazník
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel

## Soupis výbavy vozidla

Nástupní lišty	Prahy dveří bez ochranné fólie
Navigační přístroj	Navigační systém (LOW)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Obložení zavazadlového prostoru	Obložení zavazadlového prostoru (komfort)
Obranný systém proti kunám	Bez systému ochrany proti kunám
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací polička na kazety/CD	Bez odkládací poličky na kazety/CD
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců - standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranné boční lišty	Bez bočních ochranných lišt
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omývací zařízení světlometů	S omývacím zařízením světlometu
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení prostoru pro nohy	Osvětlení prostoru pro nohy
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zrcátka s pamětí, elektricky nastavitelná a vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivová nádrž - zpracování	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)
Palivový systém	Benzínový palivový systém (FSI)
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Písemné obchodní označení	Písemné obchodní označení
Platformová kupina vozu	Platformová skupina třídy vozu 1
Pneumatiky	Pneumatiky 225/45 R17 91W
Pomoc při rozjezdu	Bez pomoci usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel - látka a Alcantara
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, komfortní-sport
Prodejní program země	Prodejní program NĚMECKO
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY

## Soupis výbavy vozidla

Předváděcí výbava	Dodávaná výbava - doprava po moři
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka - popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavná výstražná světla	Přídavná odrazka (dveře)
Přídavné topení	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava pro výstražné zvukové zařízení	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
Příprava vestavby pro vysílačku	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Rádia	Rádio pro navigační systém
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -1KM- - odpovídá dokončení v Mexiku
Řídící kódy	Zaváděcí objem
Řízené chlazení	Bez elektronicky řízeného chlazení
Řízení	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
Silné zvukové zařízení	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Bez stahovací ochranné sluneční clony
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Denní tlumené světlo s asistenčním světlem a funkcí "coming home"
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
Stírací a omývací zařízení zadního okna	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič - lesklý
Střešní okno	System - velká střeška
Světlo na čtení	2 světla na čtení vpředu a 2 vzadu
Systémy na ochranu proti odcizení	Autoalarm, sledování vnitřního prostoru, zálohová siréna a ochrana proti odtahení
Telefon	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní, základní 1
Tlumič kmitů pro volant	Bez dynamického tlumiče volantu
Topení a klimatizace	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů

## Soupis výbavy vozidla

TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kombi=variant
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ukazatel stavu kapaliny	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Sportovní výbava
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Vedení vzduchu v přední části vozu	Vedení vzduchu standard
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "MQ 200"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený volant
Vyhřívání trysky ostřikovače	S vyhříváními tryskami ostřikovače skla
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplň dveří	Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní bezpečnostní pásy vnější	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku, postranní
Zadní sedadla	Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné a s loketní opěrkou
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Záchytné systémy vpředu	3-bodový samonavíjecí bezpeč. pás vpředu, s přitahovačem, výškově nastavitelný
Zakrytí zavazadlového prostoru	Zakrytí zavazadlového prostoru - rolo
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládním a safesystémem
Zamykání šroubu kol	Šrouby kol Standard
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
Zásuvky pod před. sedadly	Bez zásuvky pod předními sedadly
Zavazadlová síťka sedaček budky řidiče	Kapsy na zadní straně sedaček
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení

## Soupis výbavy vozidla

Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Zvláštní varovná zařízení	Bez taxialarmu
Ostatní	"Lights & Vision" package
Ostatní	"RCD 310" 4 x 20 W, 8 speakers for navigation feature RNS 310
Ostatní	Airbag pro řidiče a spolujezdce, airbag spolujezdce s deaktivací
Ostatní	Anti-theft alarm system "Plus"
Ostatní	Baterie/alternátor - standardní kapacita
Ostatní	bez dodatečného obutí
Ostatní	bez přístroje hasičiho
Ostatní	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ostatní	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Ostatní	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
Ostatní	bez rolety protisluneční
Ostatní	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ostatní	bez zvláštních opatření na karoserii
Ostatní	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Ostatní	Deaktivace airbagu spolujezdce
Ostatní	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Ostatní	Levostranné řízení
Ostatní	Mírné klima
Ostatní	Navigation feature RNS 310 (for RCD 310)
Ostatní	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ostatní	opatření na ochranu chodcu Standard
Ostatní	Pedálové ústrojí "Standard"
Ostatní	Pneumatiky bez určení značky
Ostatní	prenasecí frekvence 433,92 az 434,42 Mhz
Ostatní	Provozní návod NĚMECKY
Ostatní	Přístrojová výbava, údaje v KM/H
Ostatní	S dvoutónovou houkačkou
Ostatní	S omývacím zařízením světlometu
Ostatní	Sada na opravu pneumatik
Ostatní	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Ostatní	Síťová dělící stěna
Ostatní	Standardní klimatické oblasti

## Soupis výbavy vozidla

Ostatní	Střešní nosič - lesklý
Ostatní	System - velká střecha
Ostatní	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Ostatní	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Ostatní	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Ostatní	W/o heat accumulator/auxiliary heating
Ostatní	Žádné zvláštní vozidlo, standardní

## 10. Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

### Nalezené svolávací akce

**SVOLÁVACÍ AKCE** je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce **byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby** prověřovaného vozidla, **nikoliv dle jeho VIN**. Vždy si proto v detailu akce ověřte, **zda se týkala i prověřovaného vozidla**. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
brzdy / podvozek	22. 02. 2020	<a href="#">Více info</a>
brzdy / stabilizace	14. 07. 2017	<a href="#">Více info</a>

## 11. Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci v ČR (případně na Slovensku). V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

## Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Stříbrná Reflex metalíza - kód 8E
---------------------------	-----------------------------------

## 12. Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	03. 04. 2023
Značení skel	NE

## 13. Fotky a Inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

---

Provozovatel systému AUTOTRACER - Cebia, spol. s r.o., upozorňuje uživatele systému, že uváděné informace byly poskytnuty do systému partnery provozovatele bez možnosti ověřit jejich správnost. Veškeré informace mají výhradně informativní charakter.

Na výsledek prověření vozidla v systému AUTOTRACER není poskytována záruka.