Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6295085413
Datum aktivace kuponu:	26. 08. 2026 09:06:15
Platnost do:	25. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN
WV2ZZZ7HZGH005513

Tovární značka
VOLKSWAGEN

Model
MULTIVAN|TRANSPORTER

Druh vozidla
osobní

Palivo
nafta

Výkon
110 kW

Objem
1968 ccm

Datum výroby
09. 06. 2015

Datum 1. registrace
23. 06. 2015

Platnost STK (CZ)
25. 06. 2027

⚠ VAROVÁNÍ: Financované vozidlo

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	06/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno

Datum výroby vozidla:	09. 06. 2015
Stáří vozidla:	11 let 2 měsíce
Barva vozidla:	Mojave Beige Metallic – kód 1B
Vyrobeno pro trh:	Německo
Strana řízení:	levostranné

	06/2015			Uvedeno do provozu

Datum 1. registrace vozidla:	23. 06. 2015
Doba od výroby po 1. registraci:	Menší než měsíc

2025	06/2025	243 000 km	Česko	STK

Typ kontroly:	Před registrací
Datum kontroly:	24. 06. 2025
Datum příští STK:	25. 06. 2027
Číslo protokolu:	CZ-3506-25-06-0627

	06/2025	243 000 km	Česko	Měření emisí

Datum kontroly:	24. 06. 2025
Číslo protokolu:	CZ-450808-25-06-0349

	06/2025		Česko	Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla:	25. 06. 2025
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení:	23. 06. 2015
Přihlášeno jako:	Ojeté
Barva vozu při přihlášení:	ŠEDÁ

	06/2025		Česko	Změna majitele
	06/2025		Česko	Změna provozovatele
	06/2025		Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2025	245 000 km		Záznam tachometru
	08/2025	245 000 km		Záznam tachometru
	09/2025	249 000 km	Česko	Záznam tachometru

	10/2025	249 000 km	Česko	Záznam tachometru
	12/2025	249 000 km	Česko	Záznam tachometru
2026	01/2026	249 000 km	Česko	Záznam tachometru
	03/2026	256 000 km	Česko	Záznam tachometru
	04/2026	259 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	05/2026	262 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	06/2026	262 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	07/2026	262 000 km	Česko	Inzerce vozidla
	08/2026	262 000 km	Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí nebyly nalezeny záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
25.06.2025	–	Vlastník	Právnická osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ano

25.06.2025	–	Provozovatel	Právnická osoba / OSVČ	Zdeněk Hanousek Jirkovská 69/, 43159 Vysoká Pec IČ: 86781235	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně **k níže uvedeným zdrojům** a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ **Důležité upozornění**
Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.
V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 26. 08. 2026
Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 26. 08. 2026
Česko	ANO – MONETA Auto

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	ANO
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla	
Značka	Volkswagen
Název modelu	Caravelle
Označení modelu	Caravelle Comf.sw110 TDI6-s
Modelový rok	2016
Datum výroby	09.06.2015
Datum prodeje	24.06.2015
Kód barvy	1B
Barva	Mojave Beige Metallic
Kód barvy střechy	1B
Barva střechy	Mojave Beige Metallic
Kód převodovky	PSV
Kód motoru	CXHA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	SGBTF1

Soupis výbavy vozidla	
"Multimédia"Video/DVD/Notebook-připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Agregát	4-vál. diesel motor 2.0 L Agregát 04L.G
Airbag	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Asistent přední	Čelní asisitent včetně City ANB pro aktivní tempomat low
Asistent rozpoznání únavy	Identifikace únavy
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu
Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra, přední pravá sedačka, elektricky nastavitelná
Boční airbag	Boční airbag vpředu s hlavovým airbagem vpředu i vzadu
Boční výplň prostoru pro cestující / nákladového prostoru	Boční výplň standard
Brzdový systém	Elektronický program stability (ESP) s brzdovým asistentem

CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
C-kolejnicové vedení	Bez C-kolejniček
COC dokumenty	COC-dokument 38
Čelní okno	Čelní sklo pokovené, vyhřívané
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu
Dekorační obložení	Bez dekoračního obložení
Dělící stěna	Bez dělící stěny
Dětská sedačka	Bez dětské sedačky
Dětské pojistky dveří	Dětská pojistka v prostoru pro cestující
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodatečné prachové těsnění	Přídavná ochrana proti prachu – vnější těsnění
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh skel (kromě čelního skla)	Sklo vzadu tmavě zabarvené (Venus 35/ Privacy) vpředu tónované sklo (zelené)
Druhá baterie	Bez druhé baterie
Druhy střech	Plochá střecha
Dveře kabiny pro cestující/zavazadlového prostoru levé	Bez dveří v nákl. prostoru/prost. pro cestující vlevo (uzavřená boční stěna)
Dveře kabiny pro cestující/zavazadlového prostoru pravé	Posuvné dveře v nákl. prostoru/prostoru pro cestující vpravo
Einbauschrank	Bez vestavěné skříňky
Elektrické ovládání dveří (zavírací mechanismus)	Manuální ovládání dveří
Elektrické ovládání pravých dveří (ovládací mechanismus)	Pravé posuvné dveře s uzavíracím mechanismem
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití, USB (možnost připojení iPod)
Emblém (vnitřní)	Vnitřní emblémy
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Flotten-Management-Systemschnittstelle	Rozhraní pro externí využití
Generátory	Alternátor 180A
Hands free	Bez hands-free
Hlavní světlomety	Halogenové dvojité světlomety
Hlavové opěrky	Hlavové opěrky
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Váhová třída pro přední nápravu 4
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "5" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Chladící box	Bez chladicího boxu
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Chromový paket	Bez předního zrcátka
Indikátor prohlídek vozidla	Interval prohlídek vozidla 40000 km nebo 2 roky (variabilní)
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	S intervalovým spínačem stěračů + senzor deště

Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Kategorisierung Reifen	Kategorie 3
Klíček s osvětlením	Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Kola z lehké slitiny 7J x 17
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pasů	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kryty kol	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
Kuřácké provedení	Kuřácké provedení
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo v kabině řidiče
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra pro přední sedadla	Loketní opěrky pro obě přední sedadla
Madla pro nastupování (A/B-sloupek)	Bez madla pro nastupování
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Bez předních mlhových světlometů
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4
Mřížka chladiče	Ochranná mřížka chladiče
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel plus ovládání
Nálepka (určení dle zákazníka, bez akčních provedení)	Se speciální nálepkou
Nápisy	Přídavný nápis "Caravelle"
Nárazník	Lakovaný nárazník v barvě vozu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí
Nasávání čerstvého vzduchu do vnitřního prostoru	Prachový a pylový filtr
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Navigační přístroj	Bez navigačního přístroje
Nezávislé topení	Přídavné topení
Obložení podlahy v prostoru řidiče	Kobercové obložení podlahy v kabině řidiče
Obložení střechy	Obložení střechy, komfortní potah stropu v kabině řidiče a v prostoru pro cestující
Odhlučňovací opatření	Zvláštní protihluková opatření v kabině a v prostoru pro cestující
Odkazový štítek	Odkazový štítek bez zemí skupiny
Odkládací kapsy vpředu ve dveřích	Odkládací kapsy ve dveřích, bez vkládaných koberečků
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Odkládací prostor	Bez odkládacích prostor
Odkládací schránky v prostoru řidiče	Bez dodatečných odkládacích prostor v prostoru pro cestující
Ochrana laku / ochrana při transportu	Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany

Okruh kožených dílů	Kožené díly
Omývací zařízení světlometů	Bez omývacího zařízení světlometů
Online služby	Bez online služeb
Opatření pro tlumení hluku v interiéru	Opatření pro tlumení hluku pro interiér
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osvětlení přístrojů	Prosvětlení přístrojů – standardní
Osvětlení stupačky	Osvětlení stupačky, světlo v kabině řidiče a bočních dveřích
Ovládání oken	Elektrické ovládání oken
Ovládání řečí / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění zadních výklopných dveří/plata vnitřní (elektricky)
Pneumatiky	Pneumatiky 235/55 R17 103W rf optimální valivý odpor
Podlaha v prostoru řidiče /nákladovém prostoru	Obložení podlahy – koberec v prostoru pro cestující
Podvozek	Podvozek 16"
Pohotovostní hmotnost	Pohotová hmotnost 2
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Pravé přední sedadlo	Pravé sedadlo v kabině řidiče
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
První řada sedaček v prostoru pro cestující	Dvě pevné sedačky s loketními opěrami
Předváděcí výbava	Základní výbava
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	6-ti stupňová mechanická převodovka
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Příprava vestavby kompresoru	Bez modulového upevnění sedadla
Přípustná celková hmotnost	Přípustná celková hmotnost
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava v km/h
Přístrojová deska	Přístrojová deska – standardní
Rádia	MIB2 Entry PQ Radio
Reproduktory	8 reproduktorů (pasivní)
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz -7H0-
Rozvor	Kratší rozvor
Řazení převodu	Ruční řazení-lanovod
Řídící kódy	Zaváděcí objem
Řízení	Řízení s posilovačem
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Schránka	Bez odkládací schránky/Safebox

Sklopný stolek	Bez stolku
Sluneční clona	Bez sluneční clony
Sluneční clony	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvět lené, logo airbag na cloně
Sluneční stahovací clony zadního/bočních oken	Sluneční clona
Speciální nálepky/štítky	Bez speciálních nálepek a štítků
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů, provedení vozů-NĚMECKO, zvláštní díly
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení
Stálý převod rozvodovky	Stálý převod rozvodovky, dlouhý
Start/Stop-zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní madla	Sklopná stropní madla s brzdou
Střešní identifikační osvětlení	Bez identifikačního osvětlení
Střešní nosič/nosič zavazadel	Bez střešního nosiče
Střešní směrová světla	Bez střešních směrových světel
Střešní vestavba/okno v prostoru pro cestující/náklad	Bez střešní vestavby v prostoru pro cestující/náklad
Systém světelného asistenta	Bez světelného systému
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Tachograf / kniha jízd	Bez tachografu
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení/odpružení podvozku	Odpružení/tlumení, standard
Topení a klimatizace	Climatronic s 2. výparníkem a 2. topením
Trhově specifické provedení vozidla	Verze "Blue Motion"
Třetí řada sedaček v prostoru pro cestující	Bez (sedací) lavice
Třetí řada sedadel	Sklopná trojitá sedačka
TV příjem / digitální radiopříjem	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
Typ karoserie	Kombi
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláštně vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Caravelle
Uzávěrka diferenciálu	Bez uzávěrky diferenciálu
Uzavírací mechanismus zadních dveří	Bez uzavíracího mechanismu zadních dveří
Varianty	Varianta základní výbava
Vkládané koberečky	Bez vkládaných koberečků
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Bez vložky pro tankování
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
Vnitřní osvětlení prostoru pro cestující / nákladního prostoru	Koncept vnitřních světel Multivan v prostoru pro cestující
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné

Volant	Kožený multifunkční volant
Vorderachsgewicht	Váha přední nápravy Standard
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výplně dveří	Výplň dveří – nelakovaná
Výstražná světla / otáčecí světla	Bez otáčecího výstražného světla
Vytápění zadního prostoru	Ofukovač bočního okna
Vzduchový filtr	Normální filtr vzduchu
Záclonky s upevněním	Bez žaluzií
Zadní boční okno vzadu na levé straně	Pevné boční okno v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující vlevo
Zadní boční okno vzadu na pravé straně	Pevné boční okno v nákladovém prostoru/prostoru pro cestující vpravo
Zadní dveře / zadní kapota	Výklopná záď s okenním otvorem
Zadní okno – sada	Zadní okno vyhřívané se stěračem
Zajištění/připoutání nákladu	Oka pro zajištění nákladu
Zakrytí zavazadlového prostoru	Bez zakrytí zavazadlového prostoru
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vnitřním ovládáním, bez bezpeč. pojistky
Zamykání šroubu kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Tempomat a zařízení pro udržování konstantní rychlosti
Zástěrky	Bez zástěrek
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)
Zásuvka vpředu	Zásuvka vpředu
Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Závěsy pro boční/zadní dveře	Závěsy bočnic/zadních dveří (normální provedení)
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Osobní vozy, provedení do 9 sedadel
Ostatní	Equipment options subset for Central Europe
Ostatní	Germany
Ostatní	LED headlamps incl. advanced high-beam control Dynamic Light Assist

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál Svolávačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla	
Barva dle výrobce vozidla	Mojave Beige Metallic – kód 1B
Barva při první registraci v CZ	Šedá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26. 08. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní	
Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO
Datum první registrace vozidla	23.06.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	25.06.2025
Tovární značka	VW
Obchodní označení	KOMBI
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	VOLKSWAGEN
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	CXH
Palivo	Nafta

Maximální výkon (kW)	110
Při otáčkách (ot/min)	3250
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ŠEDÁ
Maximální rychlost (km/h)	182
Maximální hmotnost povolená (kg)	3080
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3080

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	9
Počet míst k sezení	9
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 1 PRVNÍ
Délka celková (mm)	4904
Šířka celková (mm)	1904
Výška celková (mm)	1950
Rozvor (mm)	3000
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1610/1610
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1575/1575
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5200/5200
Ráfky náprava 1	6.5JX16 ET51
Pneumatiky náprava 1	205/65 R16C 107T
Ráfky náprava 2	6.5JX16 ET51
Pneumatiky náprava 2	205/65 R16C 107T
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	72
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	72
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	7,3/5,4/5,4
Další záznamy	Rozchod: 1622/1628|#D.2 (*5; *6; *7): 7HC; GCXHA308X0; NNFM6500816NVR27MMG02L63291|#V.9b (*17): 136/2014W; EURO 6|Variabilní provedení vozidla:|#N1-N2: 215/60 R17C 109T (104H) 7Jx17 ET55;|215/65 R16C 106T 6,5Jx16 ET51;|235/55 R17 103H rf. 7Jx17 ET55;|255/45 R18 103H rf. 8Jx18 ET50;|215/65 R16C 106T M+S 6,5Jx16 ET51;|215/60 R17C 109T (104H) M+S 7Jx17 ET55;|255/45 R18 103H rf. 8,5Jx18 ET50|#11: max 5006|#13: max 1990|Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.|DOVOZ SRN, DATUM PRVNÍ REGISTRACE DLE TP DNE 23.06.2015, Rozchod: 1622/1628#D.2 (*5; *6; *7): 7HC; GCXHA308X0;

	NNFM6500816NVR27MMG02L63291#V.9b (*17): 136/2014W; EURO 6Variabilní provedení vozidla:#N1-N2: 215/60 R17C 109T (104H) 7Jx17 ET55;215/65 R16C 106T 6,5Jx16 ET51;235/55 R17 103H rf. 7Jx17 ET55;255/45 R18 103H rf. 8Jx18 ET50;215/65 R16C 106T M+S 6,5Jx16 ET51;215/60 R17C 109T (104H) M+S 7Jx17 ET55;255/45 R18 103H rf. 8,5Jx18 ET50#11: max 5006#13: max 1990Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb.DOVOZ SRN, DATUM PRVNÍ REGISTRACE DLE TP DNE 23.06.2015
Emise CO2 (g/km)	159

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	17. 04. 2026




















Záznam 2/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	23. 04. 2026
Inzerovaný nájezd	259 000 km






























Záznam 3/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	10. 05. 2026























Záznam 4/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 05. 2026




















Záznam 5/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 05. 2026




















Záznam 6/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	19. 05. 2026




















Záznam 7/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	19. 05. 2026




















Záznam 8/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	20. 05. 2026
Inzerovaný nájezd	262 000 km






























Záznam 9/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	21. 05. 2026























Záznam 10/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	22. 05. 2026




















Záznam 11/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	24. 05. 2026




















Záznam 12/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	26. 05. 2026
Inzerovaný nájezd	262 000 km






























Záznam 13/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	15. 06. 2026
Inzerovaný nájezd	262 000 km




























14:36
21.0 °C
192.9





Záznam 14/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	26. 07. 2026




























Záznam 15/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	27. 07. 2026
Inzerovaný nájezd	262 000 km






























Záznam 16/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	05. 08. 2026

























Záznam 17/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	13. 08. 2026




















Záznam 18/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	13. 08. 2026
Inzerovaný nájezd	262 000 km

































Záznam 19/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	20. 08. 2026




















Záznam 20/20	Foto
Datum pořízení inzerátu	25. 08. 2026
Inzerovaný nájezd	262 000 km




























14:36
21.0 °C
192.9

Vítejte v App-Connect.
Připojte zařízení přes USB.


Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.