



Prohlídka	
Datum	2021-06-08
Stav km	86561 km
Číslo zakázky	26344
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Čisticí paliva vznetového motoru <input checked="" type="checkbox"/> Vložka filtru vzduchu
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Servis výměny oleje (proměnlivý)	
Datum	2021-04-06
Stav km	76810 km
Číslo zakázky	24611
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka	
Datum	2020-10-26
Stav km	58910 km
Číslo zakázky	19980
Provedené dodatečné práce	<input checked="" type="checkbox"/> Filtr prachový a pylový <input checked="" type="checkbox"/> Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Servis výměny oleje (proměnlivý)	
Datum	2020-09-08
Stav km	48807 km
Číslo zakázky	18345
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2022-05-31
Stav km	136747 km
Číslo zakázky	35677
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka

Datum	2022-02-01
Stav km	115976 km
Číslo zakázky	32820
-Lampe VR Gummikappe Fehlt.	
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Záznam dílny

Datum	2021-10-05
Stav km	105044 km
Aktion 24HB (Krit.01) durchgeführt	
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2021-10-05
Stav km	105044 km
Číslo zakázky	29666
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



DODAVATEL
Michal Führich

El. Krásnohorské 686/3
40502 Děčín II-Nové Město

IČ: 74467913

telefon: 775 674 727

Peněžní ústav: Česká spořitelna
Číslo účtu: **6678026359/0800**
IBAN: CZ310800000006678026359
SWIFT: GIBACZPX

Objednávka č.: Datum vystavení: 21.11.2024 Forma úhrady: **převodním příkazem**
KS: 0308
Datum splatnosti: **5.12.2024** VS: **2024018**

Popis položky / kód	Množství MJ	Cena za MJ	Sleva	Celkem
Fakturuji Vám opravu vozidla VW Passat RZ 1UN7815. Provedena výměna rozvodové sady včetně řemenu olejového čerpadla. Výměna provedena při 212 tis. km.	1	18 937,00		18 937,00

Nejsme plátcí DPH

Celkem k úhradě: 18 937,00 CZK



QR Platba+
razítka a podpis



Prohlídka

Datum	2020-05-18
Stav km	28453 km
Číslo zakázky	15255
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2020-03-31
Stav km	22224 km
Číslo zakázky	13602
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka předprodejně

Datum	2019-10-30
Stav km	1 km
Číslo zakázky	2019031477
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období



Prohlídka

Datum	2020-05-18
Stav km	28453 km
Číslo zakázky	15255
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Servis výměny oleje (proměnlivý)

Datum	2020-03-31
Stav km	22224 km
Číslo zakázky	13602
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Prohlídka předprodejní

Datum	2019-10-30
Stav km	1 km
Číslo zakázky	2019031477
Provedeno	
Autorizovaný servisní partner Volkswagen	Ano
Záruka mobility	Až do zobrazení servisního ukazatele, u všech vozidel s individuálními podmínkami do konce období

Seznam údržby



Číslo zakázky 954869	Prodejní typ CB523X	Registrační značka 1UN7815	Registrace 2019-11-05
VIN WVWZZZ3CZLE042705	MKB (Kód mot.) DSRA	Stav kilometrů 183268	Servisní poradce
Prodejní typ PASSAT Va 2.0BasisDT110 TDIM6F	GKB (Kód přev.) TWE	Modelový rok 2020	Datum 01.12.2023

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světla, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostříkovače čelního skla: kontrola funkce, nastavení ostříkovačích trysek a poškození, příp. korekce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: uvedení do servisní polohy a kontrola poškození, kontrola koncové polohy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Brzdy a spojka: výměna brzdové kapaliny (následně kontrola funkce během zkušební jízdy)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
POZOR! MOTOROVÝ OLEJ: jen VYPUSŤTE, NEODSÁVEJTE (zbytkové množství je při odsávání příliš velké); výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor a součásti v motorovém prostoru (zdola): Vizualní kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: Vizualní kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tloušťka brzdových destiček a stav brzdových kotoučů vpředu i vzadu: Kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém a tlumiče: Vizualní kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seznam údržby



Číslo zakázky 1000331	Prodejní typ CB523X	Registrační značka 1UN7815	Registrace 2019-11-05
VIN WVWZZZ3CZLE042705	MKB (Kód mot.) DSRA	Stav kilometrů 211859	Servisní poradce
Prodejní typ PASSAT Va 2.0BasisDT110 TDIM6F	GKB (Kód přev.) TWE	Modelový rok 2020	Datum 11.11.2024

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostříkovače čelního skla: kontrola funkce, nastavení ostříkovačích trysek a poškození, příp. korekce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: uvedení do servisní polohy a kontrola poškození, kontrola koncové polohy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: Provedení vizuální kontroly koroze, jsou-li dveře a kapoty otevřeny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněn o
POZOR! MOTOROVÝ OLEJ: jen VYPUSŤTE, NEODSÁVEJTE (zbytkové množství je při odsávání příliš velké); výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motor a součásti v motorovém prostoru (zdola): Vizuální kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Převodovka, rozvodovka a ochranné manžety kloubů: Vizuální kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>