

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1066631254
Datum aktivace kuponu:	07. 09. 2026 07:50:42
Platnost do:	07. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WAUZZZ8F9FN003188

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

AUDI

Model

A5 CABRIOLET

Typ karoserie

kabriolet

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

140 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

31. 07. 2014

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2014	07/2014	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 31. 07. 2014 Stáří vozidla: 12 let 1 měsíc Barva vozidla: Myth Black Metallic – kód OE Vyrobeno pro trh: Německo Strana řízení: levostranné			
2023	11/2023	169 500 km	 Německo	Poškození
2025	09/2025	192 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	09/2025	191 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací Datum kontroly: 16. 09. 2025 Číslo protokolu: CZ-3537-25-09-0816			
	09/2025	191 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 16. 09. 2025 Číslo protokolu: CZ-450815-25-09-0242			
	10/2025	192 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	12/2025	192 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	02/2026	192 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	04/2026	191 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2026	191 500 km	 Česko	Záznam tachometru
2026	05/2026		 Česko	Inzerce vozidla
	07/2026	191 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2026		 Česko	Inzerce vozidla
	08/2026	191 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2026		 Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	11/2023
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	4 000 – 5 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	169 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 07. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 07. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	07. 09. 2026
----------------------------------	--------------

AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Audi
Název modelu	A5 cabrio
Označení modelu	A5 Cabrio TDI2.0 I4140 A8M
Modelový rok	2015
Datum výroby	31.07.2014
Datum prodeje	19.08.2014

Kód barvy	OE
Barva	Myth Black Metallic
Kód barvy střechy	PA
Barva střechy	black
Kód převodovky	PVM
Kód motoru	CNHA
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	140
Počet válců	4
Země	Země typové zkoušky Německo
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8F70RH

Soupis výbavy vozidla

Aerodynamické doplňky	Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx-koeficientu
Agregát	4 vál. diesel. motor 2,0L Agregát: 04L.C
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdce
Akční provedení	Žádné akční provedení
Asistent změny stopy	Asistent změny stopy
Baterie	Baterie 520A (92Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Boční airbag	Boční airbag vpředu
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	DVD-přehrávač
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 33
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regulací polohy světlometu automatická/dynamická AFS 1
Dekorační fólie/emblémy	Emblémy
Dekorační obložení	Dekorační obložení – klavírní lak
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné karosářské obložení boční	Přídavné boční kryty karosérie proti odlétajícímu kamení
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Přední náhon
Druh nárazníku	Zesílený nárazník

Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhy pneumatik	Druh pneumatik, provedení 2
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 120–180 A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Bifunkční hlavní světlomety s xenonovou technikou
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Váhová třída "7" pro přední nápravu
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "10" pro zadní nápravu
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Individuální zástavba	S individuální zástavbou
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelným/dešťovým senzorem
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita
Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 8 1/2J x 19
Kontrola bezpečnostních pásů	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kožený okruh	Kožené provedení 1
Kryt motoru	S krytem motoru
Kvalita paliva	Kvalita paliva < 50 ppm
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení–standardní
Mlhový světlomet/dodatečný světlomet	Mlhové přední světlomety
Množství paliva	Sériová prvotní náplň paliva
Motory	4–vál. turbodiesel 2,0 L/140 KW(4V) TDI Common–Rail Agregát: TD1/TR1/T12
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nálepky centrální elektriky	Nálepka pro centrální elektriku – pro německy mluvící země
Nápisy	Přídavný nápis v základním provedení
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Elekt. nastavitelná obě přední sedadla
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty
Navigační přístroj	Navigační systém (MID)
Nezávislé topení	Bez přídavného/nezávislého topení
Odkládací paket	Odkládací paket 1
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením

Ochrana podvozku	Bez přidavné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochrana proti větru	S ochranou proti větru (u kabrioletu)
Omyvací zařízení světlometů	S omyvacím zařízením světlometu
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	S přidavným osvětlením (vnitřní osvětl.)
Otevírání vrat	Bez zařízení pro otevírání vrat
Ovládání řeči / řízení hlasem	Bez hlasového ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, s automatickým stmíváním, elektr. sklopná/nastavitelná/vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty světlé
Označení typu	Odpadá označení modelu
Palivový systém	Palivový systém pro diesel
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pneumatiky	Pneumatiky 255/35 R19 96Y (sport)
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu, plus zpětná kamera
Potahy sedadel	Potah sedadel – kůže
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Pružné popruhy (pavouk) pro upoutání zavazadel	Bez sítě k upevnění nákladu
Přední sedadla	Sportovní sedadla vpředu
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 868 MHz bez bez nouzového tlačítka
Převodovka – popis	Variabilní odstupňování převodovky
Převodovka zadní nápravy	Bez převodovky zadní nápravy
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava s km/h, rádiododiny, otáčkoměr a denní počítadlo km
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádía	Rádio "High"
Reproduktory	Soundpaket "1"
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Díly platné pro vůz –8F0–
Řazení převodu	Tiptronic
Řízení	Servořízení
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR-Svítilny	Zadní skupinové svítilny s diodami (LED)
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení

Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Střešní okno	Shrnovací střeška elektricky ovládaná
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle–Tracing System)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický
Šíjový ventilátor	Šíjový ventilátor
Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Telefonní sluchátko	Bez telefonního sluchátka
Tlumení/odpružení podvozků	Odpružení/tlumení, sportovní podvozek
Topení a klimatizace	Klima plus
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Kabriolet
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1–Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Standardní výbava
Vak na lyže	S otvorem v opěradle
Varianty	Varianta základní výbava
Varovné zařízení překročení rychlosti	Se zařízením omezující rychlost
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
Volant	Kožený sportovní multifunkční volant
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních a zadních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi – a.s.
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadl. lavice vcelku, opěradlo rozdělené, sklápěcí
Zadní spoiler	Bez zadního spoileru
Zajišťovací systém nastartování	Bez zajišťovacího systému nastartování bez zámku řízení
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless–Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šroubu kol	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
Zařízení pro udržování rychlosti	Automatický tempomat
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4–válcový motor
Zásuvka v kufru	12 V zásuvka(y)

Závěsné zařízení	Bez závěsného zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Ostatní	"S line" exterior package
Ostatní	Alloy wheels 15" MATO 6J x 15" silver
Ostatní	Audi Sport cast alloy wheels, 5-double- arm style, Matte Titanium look, diam.-turned, 8.5J x 19 with 255/35 R19 tires
Ostatní	Business package plus for key accounts
Ostatní	cast aluminium alloy wheels, 7Jx17, 5-spoke "Star" design, with 225/45 R 17 tyres
Ostatní	Control code 8
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	MMI Navigation plus with MMI touch
Ostatní	Paket Plus
Ostatní	Power-adjustable front seats
Ostatní	S line Sports package

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
emise / motor	23. 08. 2021	Více info
palivo / požár	10. 03. 2019	Více info
motor / požár	02. 06. 2017	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla

Myth Black Metallic – kód OE

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

07. 09. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

16. 04. 2026





Záznam 2/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

17. 04. 2026





Záznam 3/20

Foto


Datum pořízení inzerátu

22. 04. 2026

Inzerovaný nájezd

191 441 km







Záznam 4/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 05. 2026





Záznam 5/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 05. 2026



Záznam 6/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 05. 2026





Záznam 7/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 05. 2026





Záznam 8/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2026





Záznam 9/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2026





Záznam 10/20

Foto

Datum pořízení inzerátu


20. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

191 441 km







Záznam 11/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 05. 2026





Záznam 12/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 05. 2026





Záznam 13/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 05. 2026





Záznam 14/20

Foto


Datum pořízení inzerátu

07. 07. 2026

Inzerovaný nájezd

191 441 km







Záznam 15/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 07. 2026





Záznam 16/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

04. 08. 2026





Záznam 17/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 08. 2026





Záznam 18/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 08. 2026





Záznam 19/20

Foto


Datum pořízení inzerátu

25. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

191 441 km







Záznam 20/20

Foto

Datum pořízení inzerátu

31. 08. 2026





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.