

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0536742426
Datum aktivace kuponu:	15. 09. 2026 07:39:40
Platnost do:	15. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN

WAUZZZ8U0FR031467

kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

AUDI

Model

Q3

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

110 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

19. 03. 2015


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	03/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla:			19. 03. 2015
	Stáří vozidla:			11 let 5 měsíců
	Barva vozidla:			Brilliant Black – kód A2
	Vyrobeno pro trh:			Německo
	Strana řízení:			levostranné
2026	04/2026	242 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	05/2026	242 500 km	 Česko	STK
	Typ kontroly:			Před registrací
	Datum kontroly:			05. 05. 2026
	Číslo protokolu:			CZ-3506-26-05-0073
	05/2026	242 500 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly:			05. 05. 2026
	Číslo protokolu:			CZ-450808-26-05-0038
	05/2026		 Česko	Inzerce vozidla
	06/2026	242 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2026		 Česko	Inzerce vozidla
	08/2026	242 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2026		 Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Nebyly nalezeny záznamy o poškození

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **nebyly nalezeny** záznamy o poškození prověřovaného vozidla.

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 15. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

▲ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 15. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut–Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Audi
Název modelu	Q3
Označení modelu	Q3 TDI quatt.2.0 I4110 A7
Modelový rok	2015
Datum výroby	19.03.2015
Datum prodeje	12.05.2015
Kód barvy	A2
Barva	Brilliant Black
Kód barvy střechy	A2
Barva střechy	Brilliant Black
Kód převodovky	PVB
Kód motoru	CUVC
Objem ccm	1968
Objem(l)	2,00
Výkon(kW)	110
Počet válců	4
Země	Prodejní program NĚMECKO
Iso název země	Německo
Kód řízení	LHD
Prodejní typ	8UGAGY

Soupis výbavy vozidla

"Multimédia"Video/DVD/Notebook–připojení	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
Aerodynamické doplňky	Bez aerodynamických doplňků pro zlepšení Cx–koeficientu
Agregát	4 vál. diesel 2,0L Agregát: 04L.D
Airbag	Airbag pro řidiče a spolujezdcu
Akční provedení	Žádné akční provedení
Aplikace	Bez aplikací
Asistent změny stopy	Bez asistenta při změně jízdního pruhu

Baterie	Baterie 380A (68Ah)
Bederní podložka opěradel předních a zadních sedaček	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
Bezpečnostní osvědčení	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
Bezpečnostní systém hlavových opěrek	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
Boční a zadní okna	Boční a zadní okna tónovaná
Boční airbag	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
Brzdový systém	Elektronický program stability ESP
CD-měnič/CD-přehrávač	Minidisc-měnič
CD-Rom/DVD/SD-karta	Bez CD ROM jednotky
CO2 varianta	Standard
COC dokumenty	COC-dokument 13
Čelní okno	Vrstvené čelní sklo tónované s barevným pruhem
Dálková regulace sklonu světlometu	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
Dekorační fólie/emblémy	Bez dekorativní fólie/emblémů
Dekorační obložení	Dekorační obložení
Díly se zvláštní povrchovou úpravou	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
Dodatečné obutí	Bez dodatečného obutí
Dodavatelé pneumatik	Pneumatiky bez určení značky
Druh náhonu	Pohon na všechna kola
Druh nárazníku	Zesílený nárazník
Druh zadních brzd	Kotoučové brzdy zadní
Druhy pneumatik	Druh pneumatik, provedení 2
Držák poznávací značky vpředu	Držák poznávací značky vpředu (velký)
Elektrické rozhraní pro externí použití	Elektrické rozhraní pro externí použití
Exhalační předpis	Exhalační předpis EU6 Plus
Generátory	Alternátor 140A
Hlavice řadící páky	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
Hlavní světlomety	Světlomety s výbojkou
Hmotnostní třídy pro přední nápravu	Okruh pérování 32
Hmotnostní třídy pro zadní nápravu	Váhová třída "6" pro zadní nápravu
Houkačka	S dvoutónovou houkačkou
Charisma	Bez "drive select"
Chladivo	Chladivo R134a
Chlazení motoru	Chlazení motoru – provedení 1
Individuální zástavba	Bez individuální zástavby
Intervalový spínač stíračů	Intervalový spínač stěračů se světelný/dešťovým senzorem
Kamera/distanční sensor	Bez kamery a distančního senzoru (asistenční systém řidiče)
Kamerový systém/Senzorika okolí	Bez kamerového systému/senzorů nehody
Kapacita baterie/alternátoru	Baterie/alternátor – standardní kapacita

Klimatické oblasti	Standardní klimatické oblasti
Kola	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16
Kompas/ukazatel dopravního značení	Bez ukazatele dopravního značení
Koncové mlhové světlo	Koncové mlhové světlo
Kontrola bezpečnostních pásů	Kontrola bezpečnostních pásů
Kontrola tlaku v pneumatikách	Kontrola tlaku v pneumatikách
Kontrolní okno pro identifikační číslo vozu	Bez kontrolního okna pro identifikační číslo vozu
Kryt motoru	S krytem motoru
Kuřácké provedení	Nekuřácké provedení
Kvalita paliva	Kvalita paliva < 50 ppm
Lékárna/výstražný trojúhelník	Lékárnička a výstražný trojúhelník
Levé přední sedadlo	Přední levé sedadlo, normální
Levostranný / pravostranný provoz	Pravosměrný provoz
Loketní opěra	Loketní opěra vpředu
Místo dokončení	Místo dokončení-standardní
Množství paliva	Zvýšená sériová náplň paliva
Motory	4-vál.turbodiesel 2,0 L/110 KW(4V) TDI Common-Rail Agregát:TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4
Multifunkční ukazatel	Multifunkční ukazatel/palubní počítač
Nádoba na aktivní uhlí	Bez nádobky na aktivní uhlí s SCR
Nákladová podlaha vzadu	Nákladová podlaha vzadu
Nálepky centrální elektriky	Nálepka pro centrální elektriku – pro německy mluvící země
Nápisy	Bez přídatného nápisu
Nářadí a zvedák vozu	Sada nářadí a zvedák vozu
Nastavení sedadel	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
Nástupní lišty	Prahové nástupní lišty – umělá hmota
Navigační přístroj	Navigační systém (MID)
Nezávislé topení	Bez přídatného/nezávislého topení
Odkládací paket	Bez odkládací kapsy/boxu
Ochrana chodců	Opatření pro ochranu chodců – standard
Ochrana laku / ochrana při transportu	Ochranná fólie s dodatečným transportním ochranným opatřením
Ochrana podvozku	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
Ochranný kryt nakládací hrany	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
Omyvací zařízení světlometů	Bez omyvacího zařízení světlometu
Opatření zvyšující hodnotu vozu	Vozidla s opatřeními zvyšujícími hodnotu vozu
Osobní vyzvednutí-zvláštní řízení	Bez osobního vyzvednutí
Osvětlovací paket (vnitřní osvětlení)	Bez přídatných světel (vnitřní osvětlení)
Ovládání řeči / řízení hlasem	Hlasové ovládání
Ovládání vnějších zpětných zrcátek	Vnější zpětná zrcátka, el. sklopná, el. nastavitelná, vyhřívaná
Ovládání zámku zadní kapoty/víka	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
Ozdobné lišty	Ozdobné lišty černé

Označení typu	Odpadá označení modelu
Paket pro špatné cesty	Bez provedení pro špatné cesty
Palivový systém	Palivový systém pro diesel – chlazený
Parkovací brzda	Ruční parkovací brzda
Pedálové ústrojí	Pedálové ústrojí "Standard"
Pneumatiky	Pneumatiky 215/65 R16 98V
Podpěra přední/zadní kapoty	Zajištění zadních výklopných dveří, standardní
Pomoc při rozjezdu	S pomocí usnadňující rozjezd
Pomocné parkovací zařízení	Pomocné parkovací zařízení
Potah podlahy zavazadlového prostoru	Potah podlahy zavazadlového prostoru
Potahy sedadel	Potah sedadel – látka
Pravé přední sedadlo	Pravé přední sedadlo, normální
Prodloužený servisní interval	Prodloužený servisní interval
Provedení brzd vpředu	Kotoučové brzdy vpředu
Provozní napětí	Provozní napětí 12 V
Provozní návod	Provozní návod NĚMECKY
Přenášecí frekvence	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
Převodovka – popis	7-stupňová automatická převodovka pro 4x4
Přídavné topení	Elektrické přídavné topení
Přídavné upevnění dětské sedačky	Přídavné upevnění dětské sedačky
Přístroje na přístrojové desce	Přístrojová výbava s km/h. hodiny, otáčkoměr a denní počítadlo km
Quattro GmbH	Sériová kola
Rádía	Rádio "High"
Reproduktory	Pasivní reproduktory
Rezervní kolo	Set na opravu pneumatik
Rozdělení tříd vozu pro agregáty/*P-díly	Rozdělení tříd vozu –8U0–
Řízení série / předsérie	Sériové zpracování
SBBR–Svítilny	Zadní skupinové svítilny – normální provedení
Sklopný stolek	Bez sklopného stolku na opěradle předního sedadla
Speciální nálepky/štítky	Nálepka/štítek anglicko-německy
Specifické díly pro země z důvodu předpisů	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
Specifikace vozu	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
Spínání jízdního osvětlení	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
Stabilizátor přední	Stabilizátor vpředu
Stabilizátor vzadu	Stabilizátor vzadu
Start/Stop–zařízení/rekuperace	Start/Stop zařízení s rekuperací
Stropní výplň	Stropní výplň, standardní
Střešní nosič/nosič zavazadel	Střešní nosič – černý
Střešní okno	Bez střešního okna (plná střecha)
Systém pro sledování vozidla	Bez systému sledování vozidla (Vehicle-Tracing System)
Systémy na ochranu proti odcizení	Imobilizér elektronický

Telefon	Telefonní příprava pro mobilní telefon
Tlumení podvozku přední	Tlumení přední
Tlumení podvozku zadní	Tlumení zadní
Topení a klimatizace	Klimatizace s elektronickou regulací
Transportní ochrana	Ochrana pro transport, provedení 1
Třída kvality	Sériová kvalita
TV příjem / digitální radiopřijem	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
Typ karoserie	Uzavřená karosérie
Typový štítek	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
Umístění řízení	Levostranné řízení
Upevnění dětské sedačky vpředu	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
Úprava karoserie pro zvýšené bezpečnost. požadavky	Bez zvláště vyztužené karosérie
Úroveň výbavy	Vybavení NN
Uvolnění opěradel předních sedadel	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
Vak na lyže	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
Varianty	Varianta základní výbava
Vestavba specifických dílů pro vůz	Díly pro zástavbu převodovky "DQ500"
Vkládané koberečky	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
Vložka pro tankování bezolov.benzínu /druh paliva	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
Vnější zpětné zrcátko vlevo	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
Vnější zpětné zrcátko vpravo	Vnější zpětné zrcátko vpravo, asferické, rozšířené zorné pole
Vnitřní zpětné zrcátko	Vnitřní zpětné zrcátko
Volant	Kožený multifunkční volant s airbagem
Vyhřívání sedadel	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
Výrobce	Audi – a.s.
Zadní bezpečnostní pás uprostřed	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
Zadní clona	Zadní clona (EU)
Zadní část výfuku	Zadní díl výfuku standard
Zadní sedadla	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
Zadní spoiler	Zadní spojler
Zamykání dveří a víka	Centrální zamykání "Keyless-Entry" bez bezpečnostní pojistky
Zamykání šrouby kol	Standardní šrouby kol
Zařízení pro udržování rychlosti	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti – elektronické
Zástavbové díly pro motor	Zástavbové díly pro 4-válcový motor
Závěsné zařízení	Kódování pro závěsné zařízení
Země typových zkoušek	Země typových zkoušek-NĚMECKO
Zvláštní opatření	Bez zvláštních opatření
Ostatní	–
Ostatní	Control code 8

Ostatní	Elegance SPRING
Ostatní	Equipment options subset for Germany
Ostatní	Light/rain sensor
Ostatní	MMI Navigation plus with MMI touch
Ostatní	MMI® navigation plus with MMI touch®
Ostatní	NCAP package for Korea

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](#) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
elektronika / světlomety	16. 08. 2019	Více info
brzdy / havárie	25. 11. 2017	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	Brilliant Black – kód A2
---------------------------	--------------------------

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

15. 09. 2026

Značení skel

NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

23. 04. 2026

Inzerovaný nájezd

242 435 km







Záznam 2/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 05. 2026





Záznam 3/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 05. 2026





Záznam 4/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 05. 2026





Záznam 5/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 05. 2026





Záznam 6/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2026





Záznam 7/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2026





Záznam 8/18

Foto


Datum pořízení inzerátu

20. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

242 435 km







Záznam 9/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 05. 2026





Záznam 10/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 05. 2026





Záznam 11/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 05. 2026





Záznam 12/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 07. 2026





Záznam 13/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

05. 08. 2026





Záznam 14/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

242 435 km







Záznam 15/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 08. 2026





Záznam 16/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 08. 2026





Záznam 17/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

242 435 km







Záznam 18/18

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 08. 2026





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.