

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	0373412871
Datum aktivace kuponu:	04. 09. 2026 07:13:46
Platnost do:	04. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WBAMT11090C298122

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 5

Typ karoserie
kombi

Druh vozidla
osobní

Palivo
benzín

Výkon
150 kW

Objem
2996 ccm

Datum výroby
10/2010

⚠ **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno


Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2010	10/2010	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 10/2010 Stáří vozidla: 15 let 11 měsíců Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
2012	01/2012	14 500 km	Německo	Servisní záznam
	02/2012		Německo	Poškození
	03/2012	15 500 km	Německo	Servisní záznam
	10/2012	15 500 km	Německo	Záznam tachometru
2013	01/2013	16 000 km	Německo	Servisní záznam
	06/2013	21 000 km	Německo	Servisní záznam
	07/2013	21 000 km	Německo	Servisní záznam
2014	04/2014	28 500 km	Německo	Servisní záznam
	06/2014	30 500 km		Záznam tachometru
	07/2014	31 000 km	Německo	Servisní záznam
	07/2014	32 500 km	Německo	Servisní záznam
	11/2014	40 000 km	Německo	Servisní záznam
2015	06/2015	44 500 km	Německo	Servisní záznam
2016	03/2016	51 000 km	Německo	Servisní záznam
	04/2016	53 500 km	Německo	Servisní záznam
2017	06/2017	62 500 km	Německo	Servisní záznam
	06/2017		Německo	Poškození
2018	04/2018	67 500 km	Německo	Servisní záznam
2024	12/2024	123 500 km	Německo	Záznam tachometru

2026

04/2026

142 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Před registrací

Datum kontroly:

17. 04. 2026

Číslo protokolu:

CZ-3506-26-04-0407

04/2026

142 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

17. 04. 2026

Číslo protokolu:

CZ-450808-26-04-0237

04/2026

142 500 km

 Česko

Inzerce vozidla

05/2026

142 500 km

 Česko

Záznam tachometru

05/2026

 Česko

Inzerce vozidla

07/2026

142 500 km

 Česko

Záznam tachometru

07/2026

 Česko

Inzerce vozidla

08/2026

142 500 km

 Česko

Záznam tachometru

08/2026

 Česko

Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **zemí**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	02/2012
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	06/2017
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 14

Datum	01/2012
Země	 Německo
Stav tachometru:	14 500 km
Práce (výčet)	Cover, towing eye, rear, primed (51127254922)
	Fotopauschale (99998888010)
	Guide, centre rear (51127207109)
	Hex nut with plate (07129904381)
	Lackmaterial (99999999990)
	Panel, bumper, primed, rear (51127254917)
	Rear light in the side panel, left (63217203233)

Rear reflector, rear left (63147210795)
Ultrasonic sensor Imperial Blue (66209233036)

Číslo záznamu 2 / 14

Datum 03/2012
Země  Německo
Stav tachometru: 15 500 km
Práce (výčet) 225/55 R17 97H DUNLOP WKR SP Wint. Spo. 3D ROF (FT36112162953)
Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843)
Fremdrechnung / Fa. Exakt (FT0000154)
Gebrauchtfahrzeug Aufbereitung/ Fa. Tagnermann (FT0000154)
Loading edge protective film, black (51140403592)
OEL 5W-30 Castrol (FT9200000074)
Set oil-filter element (11427566327)
Set, microfilter/carbon canister (64119272642)

Číslo záznamu 3 / 14

Datum 01/2013
Země  Německo
Stav tachometru: 16 000 km
Práce (výčet) FEINSTAUBPLAKETTE /grün (FT000111)
Plakette (M0000000000)
TÜV/DEKRA Überprüfung (FTTÜV/DEKRA)
Windshield washer antifreeze (83122298206)

Číslo záznamu 4 / 14

Datum 06/2013
Země  Německo
Stav tachometru: 21 000 km
Práce (výčet) Air filter element (13717590597)
Cable connector (61138353747)
CASTROL EDGE 0W30 OEL (99998000112)
Front left entrance cover (51477203601)
Front right entrance cover (51477203602)
Glass cleaner without antifreeze (83120029485)
Hex Bolt (07147029829)
Pollen-filter housing cleaner (83192180509)
Set oil-filter element (11427566327)

Set, microfilter/carbon canister (64119272642)

Shrinking hose (61131379833)

Sound insulating engine hood (51486989301)

Spark plug, High Power (12120038349)

Číslo záznamu 5 / 14

Datum 07/2013

Země  Německo

Stav tachometru: 21 000 km

Práce (výčet) Front left entrance cover (51477203601)

Front right entrance cover (51477203602)

Číslo záznamu 6 / 14

Datum 04/2014

Země  Německo

Stav tachometru: 28 500 km

Práce (výčet) Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843)

Windshield washer antifreeze (83122298206)

Číslo záznamu 7 / 14

Datum 07/2014

Země  Německo

Stav tachometru: 31 000 km

Práce (výčet) Retrofit cable BMW Apps (61122295390)

Číslo záznamu 8 / 14

Datum 07/2014

Země  Německo

Stav tachometru: 32 500 km

Práce (výčet) Diagnosetool und Maßnahmenmanagement (FT999990000)

Enabling code retrofit BMW Apps (65902219127)

Číslo záznamu 9 / 14

Datum 11/2014

Země  Německo

Stav tachometru: 40 000 km

Práce (výčet) Ignition coil (12137559842)

Spark plug, High Power (12120038349)

Číslo záznamu 10 / 14

Datum	06/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	44 500 km
Práce (výčet)	Motor oil SAE 5W-30 Longlife-04 (83212408246) Pollen-filter housing cleaner (83192180509) Set oil-filter element (11427566327) Set, microfilter/carbon canister (64119272642)

Číslo záznamu 11 / 14

Datum	03/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	51 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843)

Číslo záznamu 12 / 14

Datum	04/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	53 500 km
Práce (výčet)	Auxiliary damper (33536784118) BMW synthetic OSP (83222365987) USB update navigation map Europe Premium (65902444457)

Číslo záznamu 13 / 14

Datum	06/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	62 500 km
Práce (výčet)	Engine oil Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate) Spark plugs Vehicle check

Číslo záznamu 14 / 14

Datum	04/2018
Země	 Německo
Stav tachometru:	67 500 km
Práce (výčet)	Brake fluid service

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 04. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 04. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	04. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkájí se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	13. 09. 2024	Více info
elektronika / požár	20. 07. 2019	Více info
elektronika / požár	20. 07. 2019	Více info
havárie / podvozek	24. 02. 2017	Více info

Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.


Informace o provedeném značení skel	04. 09. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/17	Foto
Datum pořízení inzerátu	23. 04. 2026
Inzerovaný nájezd	142 626 km







Záznam 2/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 05. 2026





Záznam 3/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 05. 2026





Záznam 4/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

15. 05. 2026





Záznam 5/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2026





Záznam 6/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

19. 05. 2026





Záznam 7/17

Foto


Datum pořízení inzerátu

20. 05. 2026

Inzerovaný nájezd

142 626 km







Záznam 8/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

21. 05. 2026





Záznam 9/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

22. 05. 2026





Záznam 10/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 05. 2026





Záznam 11/17


Foto

Datum pořízení inzerátu

07. 07. 2026

Inzerovaný nájezd

142 626 km






Záznam 12/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 07. 2026





Záznam 13/17

Foto

Datum pořízení inzerátu


04. 08. 2026





Záznam 14/17	Foto
Datum pořízení inzerátu	12. 08. 2026
Inzerovaný nájezd	142 626 km







Záznam 15/17

Foto

Datum pořízení inzerátu

13. 08. 2026





Záznam 16/17

Foto


Datum pořízení inzerátu

20. 08. 2026





Záznam 17/17	Foto
Datum pořízení inzerátu	31. 08. 2026





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.