

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: FF 75L566028916
1/2.074.278

SAD51961201 Stand 08/2016

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: FF 75L566028916
1/2.097.909
Frankfurt am Main
Leipziger Straße 54
T 03731 678-300
F 03731 678-300

SAD51961201 Stand 06/2018

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: FF 75L566028916
1/3.380.346
Frankfurt am Main
Leipziger Straße 54
T 03731 678-300
F 03731 678-300

SAD51961201 Stand 03/2019

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: FF 75L566028916
1/4.135.664DA
Frankfurt am Main
Leipziger Straße 54
T 03731 678-300
F 03731 678-300

SAD51961201 Stand 11/2019

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: FF 75L566028916
1/4.808.810

SAD51961201 Stand 12/2020

**1 JAHR
MOBILITÄTSGARANTIE**



TMB: FF 75L566028916
1/5.539.927

SAD51961201 Stand 01/2022

27.02.24 SKODA

**1 Jahr
Mobilitätsgarantie**

TMB: FF 75L566028916
1/5.949.183

SAD51961201 Stand 01/2023

21.25 SKODA

**1 Jahr
Mobilitätsgarantie**

TMB: FF 75L566028916
1/6.462.389

SAD51961201 Stand 10/2023

ŠKODA
Service-Nachweis



Ölwechsel-Service

Datum	2016-11-07
Laufleistung	8619 km
Auftragsnummer	8960
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeile Service)

Übergabe-Inspektion

Datum	2015-10-06
Laufleistung	0 km
Auftragsnummer	3354
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeile Service)

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2018-11-01
Laufleistung	23556 km
Auftragsnummer	18989
MOB 1/2,697.910	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Eintragung der Werkstatt

Datum	2018-05-22
Laufleistung	20307 km
90K1 durchgeführt	
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja

Inspektion mit Ölwechsel

Datum	2017-10-09
Laufleistung	16354 km
Auftragsnummer	13234
MOB: 1/2.074.278	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA
Service-Nachweis



Inspektion

Datum	2021-01-19
Laufleistung	36175 km
Auftragsnummer	35108
MOB 1/4.135.654	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Zündkerze ✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service

Datum	2020-06-05
Laufleistung	29879 km
Auftragsnummer	31813
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2020-01-06
Laufleistung	29878 km
Auftragsnummer	30070
MOB 1/3.390.346	
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

ŠKODA Service-Nachweis



Inspektion

Datum	2023-02-16
Laufleistung	60481 km
Auftragsnummer	44503
MOB: 1/539.927	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Ölwechsel-Service (flexibel)

Datum	2022-06-07
Laufleistung	53341 km
Auftragsnummer	41657
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

Inspektion

Datum	2022-01-31
Laufleistung	49095 km
Auftragsnummer	40121
MOB: 1/4.808.810	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter ✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeige Service)

VAS 6161



V1.11 RDW

gsliste



Auftrags 50469	VW AG ORIGINAL FRANKE AUTOMOBIL LEIPZIGER STR. FREIBERG 09599 DE 03731678300	Aufstyp F5	Kennzeichen FG-TH 4	Zulassung 2015-11-05
Fahrgest TMBJF7			Kilometerstand 71045	Serviceberater Heß, Christian (DPOPQVJ)
Verkauf YETI AN	BETRIEBS NR. 146-56103 22/02/2024 10:14		Modelljahr 2016	Datum 21.02.2024

ORIG. VW-BATT. TEST

GUT - NACHLADEN

SPANNUNG 12,20V
MESSWERT 310 A(DIN)
NENNWERT 320 A(DIN)
TEMPERATUR 15°C

BATT. STANDORT IM FAHRZEUG
TEST POSITION BATTERIEPOL
BATTERIETYP EFB / EFB+

Aktion mit Ölwechsel (flexibel)

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
ersetzen	☒	☐	☐
Öläuse reinigen und Filtereinsatz	☒	☐	☐
ihren Originalverschluss auf tum des Reifendichtmittels prüfen	☐	☒	☐
Verbandskasten, Warndreieck und Warnweste: Auf Vorhandensein und Haltbarkeitsdatum prüfen	☒	☐	☐

Fahrzeug von außen

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Frontbeleuchtung - Funktion prüfen: Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht, Nebelscheinwerfer, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐
Scheibenwischerblätter: Auf Beschädigung prüfen	☒	☐	☐
Frontscheibe: Sichtprüfung auf Beschädigung durchführen	☒	☐	☐
Heckbeleuchtung - Funktion prüfen: Bremslicht (auch 3. Bremsleuchte), Rücklicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Blinkanlage, Warnblinkanlage	☒	☐	☐

Fahrzeug von unten

	i.O./ durchgeführt	n.i.O.	beheben
Motoröl: Ablassen oder absaugen; Ölfilter ersetzen	☒	☐	☐
Bremsbeläge vorn und hinten: Dicke prüfen	☒	☐	☐
ABS Sensorleitung: Sichtprüfung auf Beschädigung und korrekten Sitz	☒	☐	☐
Bremsanlage: Sichtprüfung auf Undichtigkeiten und Beschädigungen durchführen	☒	☐	☐
Bremsflüssigkeit: Wechseln Füllmenge 1,15 Liter	☒	☐	☐

Komplettnachweis

Fahrzeugdaten

Fahrgestellnummer	TM8JF75LSG60Z8916	
Typbezeichnung	YETI AMB TS81/1.2 M6F	
Datum der Auslieferung	2015-11-05	
Anschlussgarantie	Vertragsende	2019-11-04
	Laufleistung	90000 km

Inspektion

Datum	2025-02-20
Laufleistung	81059 km
Auftragsnummer	54577
MOB 1/6.462.389	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Zündkerze
	✓ Erweiterter Inspektionsumfang
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)

Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)

Datum	2024-02-21
Laufleistung	71045 km
Auftragsnummer	50469
MOB: 1/5.949.183	

Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u.Pollenfilter
	✓ Luftfiltereinsatz
	✓ Bremsflüssigkeits Service
Durchgeführt von	Franke Automobile GmbH & Co KG Leipziger Straße 54 09599 Freiberg Deutschland
Autorisierter ŠKODA Service-Partner	Ja
Mobilitätsgarantie	Ja (bis Anzeig Service)