



SERVICE - INSPEKTION

Mit Abstempelung bestätigen wir, dass die Inspektion gemäß der Herstellervorgabe durchgeführt wurde.

Inspektion

_____ km

oder nach _____ Monaten

durchgeführt: _____

Datum: 01.10.2014

km-Stand: 30521

☐ Shell Öl ☒ Anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: 5W30 Castrol

Leistungen durchgeführt: ja nein

Bremsflüssigkeit ☒ ☐

Klimaanlagenwartung ☐ ☒

Kühflüssigkeit ☐ ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ☒

Wartung nach Gasanlagen-

Wartungsplan durchgeführt: ☐ ☒

KIA KIA MOTORS
AUTOHAUS SAYDA GmbH

Werkstatt-Stempel
Dresdner Straße 88a
Tel. 0373 65 1310

09619 Sayda

Unterschrift 0044

Inspektion

60000 km

oder nach 24 Monaten

durchgeführt: _____

Datum: 30.6.15

km-Stand: 59 800

☐ Shell Öl ☒ Anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: Castrol 5W30

Leistungen durchgeführt: ja nein

Bremsflüssigkeit ☒ ☐

Klimaanlagenwartung ☐ ☒

Kühflüssigkeit ☐ ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ☒

Wartung nach Gasanlagen-

Wartungsplan durchgeführt: ☐ ☒

KIA KIA MOTORS
AUTOHAUS SAYDA GmbH

Werkstatt-Stempel
Dresdner Straße 88a
Tel. 0373 65 1310

09619 Sayda

Unterschrift 0044

Inspektion

89 800 km

oder nach 24 Monaten

durchgeführt: _____

Datum: 6.5.15

km-Stand: 90600

☐ Shell Öl ☒ Anderes Öl

Öl-Bezeichnung/Viskosität: Castrol 5W30

Leistungen durchgeführt: ja nein

Bremsflüssigkeit ☐ ☒

Klimaanlagenwartung ☐ ☒

Kühflüssigkeit ☐ ☒

Zahnriemen mit Spannrolle ☐ ☒

Wartung nach Gasanlagen-

Wartungsplan durchgeführt: ☐ ☐

KIA KIA MOTORS
AUTOHAUS SAYDA GmbH

Werkstatt-Stempel
Dresdner Straße 88a
Tel. 0373 65 1310

09619 Sayda

Unterschrift 0044

SERVICE - INSPEKTION

Inspektion 120 000 km
 oder nach 24 Monaten
 durchgeführt:
 Datum: 24.3.17
 km-Stand: 119023
☐ Shell Öl ☒ Anderes Öl
 Öl-Bezeichnung/Viskosität: Castrol 5W30

Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☐	☒
Kühflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Wartung nach Gasanlagen- Wartungsplan durchgeführt	☐	☒

KIA KIA MOTORS
AUTOHAUS SAYDA GmbH
 Dresdner Straße 88a
 Werkstatt Stebnitz
 Tel. 03 73 65 / 13 10
 09619 Sayda
 0044

Unterschrift [Signature]

Inspektion 150.000 3/2018 km
 oder nach 24 Monaten
 durchgeführt:
 Datum: 26.9.18
 km-Stand: 162444
☐ Shell Öl ☒ Anderes Öl
 Öl-Bezeichnung/Viskosität: Castrol 5W30

Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☐	☒
Kühflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Wartung nach Gasanlagen- Wartungsplan durchgeführt	☐	☒

KIA KIA MOTORS
AUTOHAUS SAYDA GmbH
 Dresdner Straße 88a
 Werkstatt Stebnitz
 Tel. 03 73 65 / 13 10
 09619 Sayda
 0044

Unterschrift [Signature]

Inspektion 192000 km
 oder nach 24 Monaten
 durchgeführt:
 Datum: 27.07.2022
 km-Stand: 179613
☐ Shell Öl ☒ Anderes Öl
 Öl-Bezeichnung/Viskosität: Castrol 5W30

Leistungen durchgeführt:	ja	nein
Bremsflüssigkeit	☒	☐
Klimaanlagenwartung	☒	☐
Kühflüssigkeit	☐	☒
Zahnriemen mit Spannrolle	☐	☒
Wartung nach Gasanlagen- Wartungsplan durchgeführt	☐	☒

KIA KIA MOTORS
AUTOHAUS SAYDA GmbH
 Dresdner Straße 88a
 Tel. 03 73 65 / 13 10
 Werkstatt Stebnitz
 09619 Sayda
 0044

Unterschrift [Signature]