

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	1242957783
Datum aktivace kuponu:	15. 09. 2026 07:36:54
Platnost do:	15. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

WMWZC51070WK73750

✓ kontrolní číslice je v pořádku



Tovární značka

MINI

Model

COOPER S

Typ karoserie

kombi

Druh vozidla

osobní

Palivo

benzín

Výkon

135 kW

Objem

1598 ccm

Datum výroby

11/2011

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2011	11/2011	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 11/2011 Stáří vozidla: 14 let 10 měsíců Vyrobeno pro trh: Není k dispozici Strana řízení: Není k dispozici			
	11/2011	5 km	 Německo	Záznam tachometru
2012	05/2012	5 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	12/2012	13 000 km	 Německo	Servisní záznam
2013	08/2013	22 000 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2013	24 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2013	25 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2014	10/2014	39 500 km		Záznam tachometru
	11/2014	40 000 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2014	42 000 km	 Německo	Servisní záznam
2015	01/2015	42 000 km		Záznam tachometru
	01/2015	42 500 km	 Německo	Servisní záznam
	03/2015	45 500 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2015	46 000 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2015	46 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2015	50 500 km	 Německo	Servisní záznam
2016	05/2016	57 000 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2016	59 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2016	60 000 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2016	61 500 km	 Německo	Servisní záznam
2017	09/2017	68 000 km		Záznam tachometru
	10/2017	69 000 km	 Německo	Servisní záznam
2018	02/2018	71 500 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2018	74 000 km	 Německo	Záznam tachometru

2019	07/2018	76 000 km		Záznam tachometru
	10/2018	77 500 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2018	79 500 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2019	82 500 km	 Německo	Servisní záznam
	07/2019	84 500 km	 Německo	Poškození
	09/2019	84 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2019	10 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2019	85 500 km	 Německo	Servisní záznam
2020	04/2020	90 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2020	95 500 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2020	97 500 km	 Německo	Servisní záznam
2021	04/2021	97 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	07/2021	102 000 km	 Německo	Servisní záznam
	08/2021	103 500 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2021	104 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2021	104 000 km		Záznam tachometru
	11/2021	105 500 km	 Německo	Servisní záznam
2022	03/2022	108 000 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2022	110 500 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2022	110 500 km		Záznam tachometru
	05/2022	111 500 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2022	112 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2022	113 000 km	 Německo	Servisní záznam
	12/2022	115 500 km	 Německo	Servisní záznam
2023	01/2023	115 500 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2023	120 000 km	 Německo	Servisní záznam
	08/2023	122 500 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2023	122 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2023	124 500 km	 Německo	Servisní záznam
2024	01/2024	127 500 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2024	132 000 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2024	131 500 km		Záznam tachometru
	05/2024	134 000 km	 Německo	Servisní záznam

	06/2024	134 000 km		Záznam tachometru
	09/2024	134 000 km	 Německo	Záznam tachometru
	10/2024	134 000 km		Záznam tachometru
	12/2024	136 000 km	 Německo	Servisní záznam
2025	01/2025	137 000 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2025	140 000 km		Záznam tachometru
	05/2025	140 500 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2025	141 000 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2025	141 000 km		Záznam tachometru
	10/2025	141 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	01/2026	143 500 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2026	146 500 km	 Česko	Záznam tachometru
	05/2026		 Česko	Inzerce vozidla
	06/2026	147 000 km	 Česko	STK
Typ kontroly: Před registrací Datum kontroly: 02. 06. 2026 Číslo protokolu: CZ-3506-26-06-0065				
	06/2026	147 000 km	 Česko	Měření emisí
Datum kontroly: 02. 06. 2026 Číslo protokolu: CZ-450808-26-06-0032				
	07/2026	147 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	07/2026		 Česko	Inzerce vozidla
	08/2026	147 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	08/2026		 Česko	Inzerce vozidla

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí byl nalezen jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle typu vozidla a jeho stáří. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz zemi, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle výše škody lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího dokumentaci k poškození a jeho opravě. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	07/2019
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	1 000 – 2 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Stav tachometru	84 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 47

Datum	12/2012
Země	 Německo
Stav tachometru:	13 000 km
Práce (výčet)	Repair kit, window glass, cold, 1 hour (83190444141) Adhesive tape (83192157772) Windscreen (51319808681) Cover, windshield, top (51319807931) Retaining strip, cover, cowl panel (51319800924) Clip (51777171002) Instruction notice, Airbag (71217063938) Adhesive primer VP 206 (83199407777) Temperature sensor, coolant (13628603908)

Cable tie (61138383722)

Číslo záznamu 2 / 47

Datum	08/2013
Země	 Německo
Stav tachometru:	22 000 km
Práce (výčet)	Mid-range speaker, HiFi/Top HiFi (65139169690)
	Lock Ring (33411128346)
	Lock Ring (27109807707)
	O-ring (27109807705)
	Repair kit insert nut (26117567770)
	Liquid sealant, Loctite 5970 (83190404517)
	Gasket ring (11137546275)
	Solenoid valve (SOLV) (11417647238)
	Swing support bracket (22119812036)
	ISA screw (07129905152)
	Gasket ring (11417645836)
	Cover plate (11417585448)
	Clamp (18302756352)
	Hexagon nut with collar (31106768886)
	Hex nut with flange (31106773005)
	Hex nut with flange (37106789678)
	Hexagon screw with flange (31109801755)
	Hex nut with plate (31356757707)

Číslo záznamu 3 / 47

Datum	09/2013
Země	 Německo
Stav tachometru:	24 000 km
Práce (výčet)	Motor oil SAE 0W-40 Longlife-04 (83210398506)
	Set oil-filter element (11427622446)
	Microfilter/activated Carbon container (64319127516)
	Pollen-filter housing cleaner (83192180509)

Číslo záznamu 4 / 47

Datum	11/2014
Země	 Německo
Stav tachometru:	40 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843)
	Motor oil SAE 0W-40 Longlife-04 (83210398506)

Windscreen (51319808681)

Repair kit, window glass, cold, 1 hour (83192289285)

Instruction notice, Airbag (71217063938)

Spacer buffer (51317061285)

Adhesive tape (83192157772)

Adhesive primer VP 206 (83199407777)

Sealing (51488224782)

Lettering (51142755618)

Lackmaterial (99999999990)

Číslo záznamu 5 / 47

Datum	12/2014
Země	 Německo
Stav tachometru:	42 000 km
Práce (výčet)	Überprüfung nach § 29 STVZO (0012159)

Číslo záznamu 6 / 47

Datum	01/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	42 500 km
Práce (výčet)	Repair kit, brake pads asbestos-free (34119804735)
	Brake pad wear sensor, front (34359804833)
	Safety cleaner (83192153369)
	Brake-pad paste (83192158851)
	Brake disc, ventilated (34119811538)
	Inner hex bolt (34211161806)

Číslo záznamu 7 / 47

Datum	03/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	45 500 km
Práce (výčet)	Anti-freeze (83192211358)
	Longlife bulb (63217160797)

Číslo záznamu 8 / 47

Datum	04/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	46 000 km
Práce (výčet)	Coolant pump, mechanical (11517648827)

Anti-freeze (83192211358)

Číslo záznamu 9 / 47

Datum	06/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	46 000 km
Práce (výčet)	Repair kit bellows, interior (31609806553)
	Hex nut with flange (31106773005)
	Lock Ring (31607518264)
	Hexagon nut with collar (31106768886)
	Hex nut (07129905817)
	Hex nut with plate (31356757707)
	Hex nut with flange (37106789678)
	Lubricating grease One Lube Improved (83232179708)
	Lubricating grease GKY H-15 (83232179705)

Číslo záznamu 10 / 47

Datum	10/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	50 500 km
Práce (výčet)	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950)
	Set oil-filter element (11427622446)
	Microfilter/activated Carbon container (64319127516)
	Pollen-filter housing cleaner (83192180509)
	Air filter element (13717568728)
	Spark plug, High Power (12122293697)
	Rubber valve (36121116326)
	Bridgestone Blizzak LM-25-1 RFT (85452546103)

Číslo záznamu 11 / 47

Datum	05/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	57 000 km
Práce (výčet)	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950)
	Repair kit, brake pads asbestos-free (34219808172)
	Brake-pad sensor, rear (34359804834)
	Brake cleaner 2
	Brake-pad paste (83192158851)

Číslo záznamu 12 / 47

Datum	09/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	59 500 km
Práce (výčet)	Chain tensioner (11317607551) BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950) Ribbed v-belt (11287604014) Drive wheel (11517619020) Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 13 / 47

Datum	10/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	60 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid service Standard scope

Číslo záznamu 14 / 47

Datum	12/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	61 500 km
Práce (výčet)	Überprüfung nach § 29 STVZO (0012159)

Číslo záznamu 15 / 47

Datum	10/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	69 000 km
Práce (výčet)	Mitarbeiteroel BMW TWINP. 0W-30 lose (83212405950) Set oil-filter element (11427622446) Microfilter/activated Carbon container (64319127516) Vehicle interior filt. housing cleaner (83192451455) Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 16 / 47

Datum	02/2018
Země	 Německo
Stav tachometru:	71 500 km
Práce (výčet)	Lock, trunk lid (51249802312) Longlife bulb (63217160797) Windshield washer antifreeze (83122413061)

Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 17 / 47

Datum 10/2018
Země  Německo
Stav tachometru: 77 500 km
Práce (výčet) Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843)
Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 18 / 47

Datum 12/2018
Země  Německo
Stav tachometru: 79 500 km
Práce (výčet) Überprüfung nach § 29 STVZO (0012159)
Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 19 / 47

Datum 05/2019
Země  Německo
Stav tachometru: 82 500 km
Práce (výčet) OW30 zum MA Preis (83212405950)
Blow-by pipe (11157607779)
Original BMW AGM-battery (61216805461)
Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 20 / 47

Datum 09/2019
Země  Německo
Stav tachometru: 84 500 km
Práce (výčet) 2-piece disc wheel, black (36109803727)
Rubber valve (36121178869)
Goodyear EfficientGrip ROF (85452593877)
Inner hex bolt (34211161806)
Washer (31306763966)
Dust protection collar (31331110196)
Spring pad lower (31306772745)
Protection tube (31331094749)
Additional damper, front (31336767333)
Spring pad upper (31331128523)

Upper spring plate (31336759452)
Self-locking collar nut (31316769731)
Guide support (31306772749)
Hex nut with plate (31356757707)
Self-locking hex nut (31336764470)
Self-locking collar nut (33326760668)
Hex Bolt with washer (33176760337)
Hexagon screw with flange (07119906109)
Left tie rod (32109808837)
Carrier, left (31219808399)
Hex nut with flange (31106773005)
Hex Bolt with washer (31106772432)
Wishbone bracket with rubber mount left (31129803497)
Flanged cap screw (31106766780)
Wheel suspension joint (31109803662)
Hexagon screw with flange (31109804192)
Hexagon nut with collar (31106890194)
Screw, self tapping (33309806694)
Nut, self-locking (34339806226)
Wishbone, left (31129806519)
Left front spring strut (31309813653)
Wheel hub with bearing (31209813406)

Číslo záznamu 21 / 47

Datum 10/2019
Země  Německo
Stav tachometru: 85 500 km
Práce (výčet)
Microfilter/activated Carbon container (64319127516)
Spark plug, High Power (12122293697)
Air filter element (13717568728)
Repair kit, brake pads asbestos-free (34119804735)
Brake pad wear sensor, front (34359804833)
OW30 zum MA Preis (83212405950)
Set oil-filter element (11427622446)

Číslo záznamu 22 / 47

Datum 04/2020
Země  Německo
Stav tachometru: 90 500 km
Práce (výčet)
Service Standard Fahrzeugpflege (00200)

Číslo záznamu 23 / 47

Datum	10/2020
Země	 Německo
Stav tachometru:	95 500 km
Práce (výčet)	Brake fluid service Vehicle check

Číslo záznamu 24 / 47

Datum	12/2020
Země	 Německo
Stav tachometru:	97 500 km
Práce (výčet)	Statutory vehicle inspection

Číslo záznamu 25 / 47

Datum	07/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	102 000 km
Práce (výčet)	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950) Bulb Xenon light with ignition element (63217217509) Service Standard Fahrzeugpflege (IF00200)

Číslo záznamu 26 / 47

Datum	08/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	103 500 km
Práce (výčet)	Footwell module 3 (61356827072) Torx screw (07129903976) Hex Bolt (07119906187) Hex Bolt (07119906971) Hex Bolt (22116793713) Hex nut (07119906050) Set oil-filter element (11427622446) Chain tensioner (11317533879) Chain tensioner (11317607551) Hex Bolt (11317542856) Slide rail (11317577631) Torx bolt (11367536087) Timing chain (11318618318) Guide rail (11317577301)

Bearing bolt (11317534768)
Bearing bolt (11317534771)
Hex Bolt with washer (11287562369)
Sprocket (11217588996)
ASA-Bolt (07119908222)
Hex Bolt (11217616164)
Set of profile gaskets (11127582400)
Oval head screw (11367605225)
Solenoid valve (SOLV) (11368610388)
Hex Bolt with washer (11137578545)
Liquid sealant, Loctite 5970 (83190404517)
BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950)
Fastening element, headlight (63122752224)
Clamping spring (63122752225)
PT screw (51642753389)
Screw with washer (51112754175)
Ribbed v-belt (11287604014)
Expanding rivet (07149807127)
Clamp (18302756352)
Hex nut with plate (07129904862)
Hexagon nut with collar (31106890194)
Hex nut with flange (31106773005)
Hex screw with collar (33326764966)
Hexagon screw with flange (22116781285)
Hexagon screw with flange (31109801755)

Číslo záznamu 27 / 47

Datum 09/2021
Země  Německo
Stav tachometru: 104 000 km
Práce (výčet) RP High pressure pump (13517592429)
Collar screw (11427527412)
Air duct (13717599226)
Blind plug (11157618255)

Číslo záznamu 28 / 47

Datum 11/2021
Země  Německo
Stav tachometru: 105 500 km
Práce (výčet) Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Číslo záznamu 29 / 47

Datum	03/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	108 000 km
Práce (výčet)	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950) Bremsenreiniger 2 Brake-pad sensor, rear (34359804834) Repair kit, brake pads asbestos-free (34219808172) Brake-pad paste (83192158851) Brake disc (34219811539) Inner hex bolt (34211161806)

Číslo záznamu 30 / 47

Datum	04/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	110 500 km
Práce (výčet)	Service Standard Fahrzeugpflege (IF00200)

Číslo záznamu 31 / 47

Datum	05/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	111 500 km
Práce (výčet)	Service Standard Fahrzeugpflege (IF00200)

Číslo záznamu 32 / 47

Datum	06/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	112 000 km
Práce (výčet)	Cylinder head cover (11127646552)

Číslo záznamu 33 / 47

Datum	10/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	113 000 km
Práce (výčet)	Pirelli W 210 Sottozero II r-f (85452593644) Rubber valve (36121116326) Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843) Butyl rope Ködiplast HV 578-59 (83190429524) Longlife bulb (63217160797)

Číslo záznamu 34 / 47

Datum	12/2022
Země	 Německo
Stav tachometru:	115 500 km
Práce (výčet)	Überprüfung nach § 29 STVZO (0012159) Service Standard Fahrzeugpflege (IF00200) Clutch line, gearbox (21526863945) Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843) Clutch slave cylinder (21526798372)

Číslo záznamu 35 / 47

Datum	01/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	115 500 km
Práce (výčet)	Lock Ring (33411128346) Gasket ring (11137546275) Oil pump (11417647376) ISA screw (11417553143) Cover (11417585445) Gasket ring (11417645836) Cover plate (11417585448) Hexagon nut with collar (31106890194) Hex nut with flange (31106773005) Adjusting screw (32306778343) Liquid sealant, Loctite 5970 (83190404517) Hex nut with flange (37106789678) Hex nut with plate (31356757707)

Číslo záznamu 36 / 47

Datum	04/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	120 000 km
Práce (výčet)	Longlife bulb (63217160797)

Číslo záznamu 37 / 47

Datum	08/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	122 500 km
Práce (výčet)	OW-30 zum MA Preis NL lose (83212405950)

Číslo záznamu 38 / 47

Datum	09/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	122 500 km
Práce (výčet)	BMW Engine Oil LL04 0W30 (83212405950) Swing support, front, left (31359806351) Hex nut with plate (31356757707)

Číslo záznamu 39 / 47

Datum	10/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	124 500 km
Práce (výčet)	Service Standard Fahrzeugpflege (IF00200)

Číslo záznamu 40 / 47

Datum	01/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	127 500 km
Práce (výčet)	Engine oil Air filter element Spark plugs Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Číslo záznamu 41 / 47

Datum	04/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	132 000 km
Práce (výčet)	Cover, wheel arch, front right (51779800762) Cover, wheel arch, rear left (51779800769) Expanding rivet (07149807127) Cover, wheel arch, rear right (51779800770)

Číslo záznamu 42 / 47

Datum	05/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	134 000 km
Práce (výčet)	Cylinder head cover (11127646552)

Číslo záznamu 43 / 47

Datum	12/2024
Země	 Německo
Stav tachometru:	136 000 km
Práce (výčet)	Standard scope
	Vehicle check
	Brake fluid service
	Front Brake
	Statutory vehicle inspection

Číslo záznamu 44 / 47

Datum	01/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	137 000 km
Práce (výčet)	Oil pipe (11657534454)
	Gasket ring (07119963151)
	Flat gasket (18307589503)
	Flange nut (18307583746)
	Clamp (18302756352)
	Gasket ring (11137546275)

Číslo záznamu 45 / 47

Datum	05/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	140 500 km
Práce (výčet)	Kit wiper blades (61615A87CC6)
	Maschinelle Fahrzeugaußenwäsche (IF00200)

Číslo záznamu 46 / 47

Datum	05/2025
Země	 Německo
Stav tachometru:	141 000 km
Práce (výčet)	Sound insulating door front right (51489806198)
	Butyl rope Ködiplast HV 578-59 (83190429524)
	Maschinelle Fahrzeugaußenwäsche (IF00200)
	Repair kit, wheel bearing, front (31222444419)
	Hexagon nut with collar (31106890194)
	Hex nut with flange (37106789678)

Číslo záznamu 47 / 47

Datum	01/2026
Země	 Německo
Stav tachometru:	143 500 km
Práce (výčet)	Standard scope
	Engine oil
	Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate)

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 15. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 15. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	15. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE

UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	15. 09. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/11	Foto
Datum pořízení inzerátu	22. 05. 2026





Záznam 2/11

Foto

Datum pořízení inzerátu

24. 05. 2026





Záznam 3/11

Foto

Datum pořízení inzerátu


12. 07. 2026

Inzerovaný nájezd

146 946 km







Záznam 4/11

Foto


Datum pořízení inzerátu

14. 07. 2026

Inzerovaný nájezd

146 946 km





Záznam 5/11

Foto

Datum pořízení inzerátu

25. 07. 2026





Záznam 6/11

Foto

Datum pořízení inzerátu

03. 08. 2026





Záznam 7/11

Foto

Datum pořízení inzerátu

12. 08. 2026





Záznam 8/11

Foto

Datum pořízení inzerátu


12. 08. 2026

Inzerovaný nájezd

146 946 km







Záznam 9/11

Foto

Datum pořízení inzerátu


20. 08. 2026





Záznam 10/11	Foto
Datum pořízení inzerátu	25. 08. 2026
Inzerovaný nájezd	146 946 km





Záznam 11/11

Foto

Datum pořízení inzerátu

26. 08. 2026





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.