

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	6458489561
Datum aktivace kuponu:	28. 07. 2026 08:26:04
Platnost do:	27. 08. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

WDF44781313335587



Mercedes-Benz

Tovární značka
MERCEDES-BENZ**Druh vozidla**
osobní**Datum výroby**
16. 06. 2017**Model**
V**Palivo**
nafta**Datum 1. registrace**
29. 06. 2017**Typ karoserie**
kombi**Výkon**
140 kW**Platnost STK (CZ)**
19. 06. 2028**VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno, Financované vozidlo

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenaná celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2017	06/2017	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 16. 06. 2017			
	Stáří vozidla: 9 let 1 měsíc			
	Barva vozidla: kód 5890			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: levostranné			
	06/2017			Uvedeno do provozu
	Datum 1. registrace vozidla: 29. 06. 2017			
2019	05/2019	33 000 km	 Německo	Servisní záznam
	08/2019	38 500 km	 Německo	Poškození
	09/2019		 Německo	Poškození
2021	03/2021	69 000 km	 Německo	Servisní záznam
2023	02/2023	100 500 km	 Německo	Servisní záznam
2024	12/2024	135 000 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	06/2026	163 000 km	 Česko	STK
	Typ kontroly: Před registrací			
	Datum kontroly: 19. 06. 2026			
	Datum příští STK: 19. 06. 2028			
	Číslo protokolu: CZ-3506-26-06-0500			
	06/2026	163 000 km	 Česko	Měření emisí
	Datum kontroly: 19. 06. 2026			
	Číslo protokolu: CZ-450808-26-06-0297			

06/2026

Česko

Přihlášení vozidla v ČR

Datum přihlášení vozidla: 25. 06. 2026
Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 29. 06. 2017
Přihlášeno jako: Ojeté
Barva vozu při přihlášení: MODRÁ

06/2026

Česko

Změna majitele

06/2026

Česko

Změna provozovatele

06/2026

Česko

Vystavení technického průkazu

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 2

Datum	08/2019
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	3 000 – 4 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo, Levá zadní strana, Pravá zadní strana
Stav tachometru	38 500 km
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Kalkulace nákladů na opravu

2 / 2

Datum	09/2019
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkuluji v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven



Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
25.06.2026	–	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ano
25.06.2026	–	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	Zdeněk Hanousek Jirkovská 69/, 43159 Vysoká Pec IČ: 86781235	Ano

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 3

Datum	05/2019
Země	 Německo

Stav tachometru:	33 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid replaced
	Engine: Oil and filter change

Číslo záznamu 2 / 3

Datum	03/2021
Země	 Německo
Stav tachometru:	69 000 km
Práce (výčet)	Air filter insert replaced
	Automatic transmission: Oil and filter change
	Brake fluid replaced
	Dust filter for heater/ventilation or activated charcoal dust filter for air conditioning replaced
	Dust filter for rear air conditioning replaced
	Engine: Oil and filter change
	Fuel filter replaced

Číslo záznamu 3 / 3

Datum	02/2023
Země	 Německo
Stav tachometru:	100 500 km
Práce (výčet)	Dust filter for heater/ventilation or activated charcoal dust filter for air conditioning replaced
	Dust filter for rear air conditioning replaced
	Engine: Oil and filter change

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 28. 07. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Vozidlo je financováno

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 28. 07. 2026
Česko	ANO – MONETA Auto

Leasingové a úvěrové společnosti	28. 07. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE

COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	ANO
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Jedná se o dostupné informace základních parametrů, standardní a případně doplňkové výbavy z výroby. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozidla jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Značka	Mercedes-Benz
Model	LUXUSKOMBI
Datum výroby	16.06.2017
Kód barvy	5890
Sériové číslo motoru	651.950 34 205344
Sériové číslo převodovky	722.965 14 388178
Kód řízení	LHD

Soupis výbavy vozidla

Ostatní	12 V SOCKET, TRUNK/CARGO AREA
Ostatní	12V SOCKETS FOR SEAT ROWS, REAR RIGHT AND LEFT

Ostatní	2 CLIP-ON CUPHOLDERS IN REAR ARMRESTS
Ostatní	3 YEARS OF MAP UPDATES FREE OF CHARGE
Ostatní	7G-TRONIC PLUS
Ostatní	ABSORBENT GLASS MAT BATTERY 12 V 92 AH
Ostatní	ACTIVE PARK ASSIST
Ostatní	ACTIVE SLIDING DOOR LOCK
Ostatní	ADAPTIVE BRAKE LIGHTS
Ostatní	AENDERUNGSPAKET 6 – II
Ostatní	AGILITY CONTROL SUSPENSION
Ostatní	ALTERNATOR 14 V / 200 A
Ostatní	ALTERNATOR MANAGEMENT
Ostatní	AMBIENT ILLUMINATION IN OUTSIDE MIRRORS
Ostatní	APPROVAL AS PASSENGER CAR
Ostatní	ARMRESTS FOR SEATING IN PASSENGER COMPARTMENT
Ostatní	ATTENTION ASSIST
Ostatní	AUTOMAT.DIMMING OUTSIDE AND INSIDE REARVIEW MIRROR
Ostatní	BLACK INNER HEADLINER
Ostatní	BLIND SPOT ASSISTANT
Ostatní	BLUEEFFICIENCY PACKAGE
Ostatní	BRAKE CALIPERS WITH MERCEDES-BENZ LETTERING
Ostatní	BUFFER BATTERY FOR STARTING PROCESS
Ostatní	BUMPER AND DETACHABLE PARTS PAINTED VEHICLE COLOR
Ostatní	BURMESTER SURROUND SOUND SYSTEM
Ostatní	CARPET IN FRONT VEHICLE INTERIOR
Ostatní	CARPET IN REAR
Ostatní	CENTER CONSOLE WITH ROLLER BLIND
Ostatní	CLIMATE ZONE 1 (COLD/COMFORT)
Ostatní	COC PAPERS
Ostatní	CO-DRIVER'S AIR BAG
Ostatní	COLLISION PREVENTION ASSIST
Ostatní	COLOR GLAZING IN REAR, BLACK GLASS
Ostatní	COMAND ONLINE
Ostatní	COMFORT OVERHEAD CONTROL PANEL
Ostatní	COMFORT TYRES
Ostatní	COMPLETE VEHICLE
Ostatní	CONTROL CODE MARKETING
Ostatní	CONVENIENCE OPENING/CLOSING W. INFRARED REM.CONTRL
Ostatní	DIGITAL RADIO (DAB)
Ostatní	DISPLACEMENT 1.4 LITER
Ostatní	DRESDEN
Ostatní	DRIVER SEAT BACKREST STOWAGE NET

Ostatní	DRIVER SEAT, COMFORT
Ostatní	DRIVER THORAX/PELVIS SIDEBAG
Ostatní	DRIVING ASSISTANCE PACKAGE
Ostatní	DVD REGIONAL CODE 2
Ostatní	ECO DISPLAY
Ostatní	ECO START/STOP FUNCTION
Ostatní	ELECT.ADJ.& HEAT.OUTSIDE MIRR. W/INTEG. TURN SIGN.
Ostatní	ELECTRIC HEATER BOOSTER
Ostatní	ELECTRONIC KEY IN CHROME LOOK
Ostatní	EMISSION CLASS EURO 6B M/N1 GR. II
Ostatní	ENGINE OM 651 DE 22 LA 140 KW (190 HP) 3800 RPM
Ostatní	EU/EFTA REGION
Ostatní	EUROPE
Ostatní	EUROPE/CIS COUNTRIES/MONGOLIA HEAD UNIT
Ostatní	EXIT LAMPS
Ostatní	FIRST AID BAG
Ostatní	FRONT PASSENGER BACKREST STOWAGE NET
Ostatní	FRONT PASSENGER THORAX/PELVIS SIDEBAG
Ostatní	GRAB HANDLE FOR ENTRANCE
Ostatní	GRAB HANDLES IN REAR
Ostatní	HAZARD WARNING TRIANGLE
Ostatní	HEADLAMP ASSIST
Ostatní	HEADLINER
Ostatní	HEAT-ABSORBING GLASS ALL ROUND
Ostatní	HEATER FOR WINDSHIELD WASHER SYSTEM
Ostatní	HILL-START ASSIST
Ostatní	HOT/COLD AIR DUCT TO PASSENGER COMP.
Ostatní	CHILD SAFETY LOCK ON DOORS IN PASS. COMP.
Ostatní	ILLUMINATED MIRRORS FOR SUN VISORS
Ostatní	ILLUMINATION FOR FOOTWELL AT FRONT
Ostatní	INDICATOR LAMP FOR WIPER FLUID LEVEL
Ostatní	INLAND (GERMANY)
Ostatní	INSTRUMENT CLUSTER WITH COLOR DISPLAY
Ostatní	LANE KEEPING ASSIST
Ostatní	LEATHER STEERING WHEEL
Ostatní	LED INTELLIGENT LIGHT SYSTEM
Ostatní	LEFT FRONT WINDOW, FIXED IN SIDE WALL/SLIDING DOOR
Ostatní	LEFT-HAND STEERING
Ostatní	LIFTGATE AMBIENT ILLUMINATION
Ostatní	LIFTGATE/REAR-END DOOR WINDOW W/ WIPER+WASHER SYS.
Ostatní	LIGHT ALLOY WHEELS 8.0JX19 16-SPOKE DESIGN

Ostatní	LIGHTING IN GRAB HANDLE AT REAR W/ READING SPOTLT.
Ostatní	LIVE TRAFFIC INFORMATION
Ostatní	LOCKABLE GLOVE COMPARTMENT
Ostatní	LOWER CONTROL PANEL SWITCH POSITION
Ostatní	LUXURY COMBI
Ostatní	LUXURY MULTIPURPOSE VEHICLE
Ostatní	MAIN TANK 70 L
Ostatní	MAINTENANCE INTERVAL 40,000 KM
Ostatní	MERCEDES ME CONNECT SERVICES COMM. MODULE
Ostatní	MERCEDES-BENZ EMERGENCY CALL SYSTEM
Ostatní	MERCEDES-BENZ MOBILO WITH DSB AND RUST-TH.WARRANTY
Ostatní	METALLIC FINISH
Ostatní	MIRRORS PACKAGE
Ostatní	MODEL GENERATION 0
Ostatní	MODEL SERIES C447 VITO/V-CLASS
Ostatní	MULTIFUNCTION STEERING WHEEL WITH TRIP COMPUTER
Ostatní	OUTER ARMRESTS FOR INDIVIDUAL SEATS, 2ND REAR ROW
Ostatní	OUTSIDE MIRROR, AUTOMATIC FOLD-IN
Ostatní	PAINT CAVANSITE BLUE METALLIC MB 5890
Ostatní	PANORAMIC SLIDING SUNROOF
Ostatní	PARKING PACKAGE
Ostatní	PASSENGER SEAT, COMFORT
Ostatní	PERMANENT ALL-WHEEL DRIVE
Ostatní	PLATES / PRINTED MATERIALS GERMAN
Ostatní	PREINSTALLATION FOR ENTERTAINMENT AND COMFORT
Ostatní	PRE-SAFE
Ostatní	RAIN SENSOR
Ostatní	REAR FIXED WINDOW
Ostatní	REAR LETTERING DISCONTINUED
Ostatní	REAR-VIEW CAMERA
Ostatní	REFRIGERANT R-1234YF
Ostatní	REGISTRATION CERTIFICATE, PART II
Ostatní	REMOTE ONLINE
Ostatní	RIGHT FRONT WINDOW, FIXED IN SIDE WALL/SLIDING DOOR
Ostatní	ROOF RAILING ANODIZED
Ostatní	SALES CODE 1
Ostatní	SANTIAGO BLACK FABRIC
Ostatní	SAUGLUEFTER ELEKTRISCH LEISTUNGSSTUFE 3
Ostatní	SEAT BELT WARNING SYSTEM FOR FRONT PASSENGER SEAT
Ostatní	SEAT HEATER FOR DRIVER
Ostatní	SEAT HEATER FOR FRONT PASSENGER

Ostatní	SEAT RAIL SYSTEM WITH QUICK COUPLING
Ostatní	SEMI-AUTOM. REGULATED A/C, TEMPMATIC IN REAR
Ostatní	SEMI-AUTOMATICALLY CONTROLLED TEMPMATIC A/C
Ostatní	SINGLE SEAT 1. ROW LEFT
Ostatní	SINGLE SEAT 1. ROW RIGHT
Ostatní	SINGLE SEAT 2. ROW LEFT
Ostatní	SINGLE SEAT 2. ROW RIGHT
Ostatní	SLIDING DOOR LEFT
Ostatní	SPARE WHEEL WITH JACK
Ostatní	SPORT PACKAGE EXTERIOR
Ostatní	STANDARD
Ostatní	STEERING WHEEL ADJUSTABLE IN INCLINATION & HEIGHT
Ostatní	SUMMER TIRES
Ostatní	TAIL-, BRAKE AND TURN SIGNAL LIGHTS IN LED TECH.
Ostatní	TAILGATE
Ostatní	TEMPOMAT (CRUISE CONTROL)
Ostatní	TIRE MANUFACTURER CONTINENTAL (10)
Ostatní	TIRE PRESSURE MONITORING AT FA + RA, WIRELESS
Ostatní	TIRES 245/45 R19
Ostatní	TRAFFIC SIGN ASSIST
Ostatní	TRAILER COUPLING, REMOVABLE BALL HEAD
Ostatní	TRAILER LOAD 2500 KG
Ostatní	TRIM PIECES WAVE LOOK, ANTHRACITE
Ostatní	V-CLASS EDITION
Ostatní	WEIGHT VARIANT 3,100 KG
Ostatní	WHEEL BASE 3200 MM, LONG OVERHANG
Ostatní	WHEEL MAKE UNIWHEELS
Ostatní	WHEEL SIZE GROUP 2
Ostatní	WINDOWBAGS FOR DRIVER, FRONT PASSENGER AND IN REAR

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	kód 5890
Barva při první registraci v CZ	Modrá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel

28. 07. 2026

Značení skel

NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země

Databáze

Česko

Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	KOMBI
Datum první registrace vozidla	29.06.2017
Datum první registrace vozidla v ČR	25.06.2026
Tovární značka	MERCEDES-BENZ
Obchodní označení	V-KLASSE
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	DAIMLER
Výrobce motoru	DAIMLER
Typ motoru	651.950
Palivo	Nafta

Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	3800
Zdvihový objem (ccm)	0
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	MODRÁ
Maximální rychlost (km/h)	199
Maximální hmotnost povolená (kg)	3100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	3100

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	6
Počet míst k sezení	6
Počet náprav – z toho poháněných	2 / 2
Délka celková (mm)	5140
Šířka celková (mm)	1928
Výška celková (mm)	1883
Rozvor (mm)	3200
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1550/1550
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1550/1550
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2500/2500
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	5600/5600
Ráfky náprava 1	8J X 19 ET52
Pneumatiky náprava 1	245/45 R19 XL 102Y
Ráfky náprava 2	8J X 19 ET52
Pneumatiky náprava 2	245/45 R19 XL 102Y
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	77
Při otáčkách (ot/min)	2850
Hluk za jízdy (db)	71
Spotřeba předpis	2015/45W
Spotřeba paliva (l/100km)	6,7
Další záznamy	DOVOZ SRN. [VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:]11: MAX 5244 13: MAX 1946 NA VOZIDLE NAMONTOVÁNO TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ., DOVOZ SRN. VARIABILNÍ PROVEDENÍ VOZIDLA:11: MAX 5244 13: MAX 1946 NA VOZIDLE NAMONTOVÁNO TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ.
Emise CO2 (g/km)	177

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.