

Data vozidla

Ident. č. vozidla: TMBJR7NUXP5066955  
Datum prodeje: 2023-09-25  
Typ: NU73MD  
Příští HK (hlavní kontrola): 2027-09  
Příští EK (emisní kontrola): 2027-09

|                         |                              |                                       |                                                                    |                                                         |               |             |            |             |            |
|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| Digitální servisní plán | Termín přijetí<br>2023-09-15 | Stav km<br>5                          | Č. zakázky<br>941939                                               | Potvrzení servisních úkonů<br>Prohlídka předprodejní    |               |             |            |             |            |
|                         | Popis<br>Pozn.:              | Prohlídka předprodejní                |                                                                    |                                                         |               |             |            |             |            |
| Digitální servisní plán | Termín přijetí<br>2025-05-07 | Stav km<br>26923                      | Č. zakázky<br>546050                                               | Potvrzení servisních úkonů<br>Prohlídka s výměnou oleje |               |             |            |             |            |
|                         | Dodatečné práce              | Číslo<br>(1) 85185550<br>(2) 01400050 | Popis<br>Filtr prachový a pylový<br>Servis výměny brzdové kapaliny |                                                         |               |             |            |             |            |
|                         |                              |                                       |                                                                    |                                                         |               |             |            |             |            |
| Faktura                 | Termín přijetí<br>2026-01-16 | Stav km<br>36993                      | Č. zakázky<br>682751                                               | Č. faktury<br>3320302516                                |               |             |            |             |            |
|                         | Pracovní pozice              | Číslo<br>44052004                     | Označení<br>Kolo kompletní d+n                                     | Údržba<br>-                                             | Lak<br>0000   | Kód příčiny | Paket<br>0 |             |            |
| Faktura                 | Termín přijetí<br>2025-10-07 | Stav km<br>33816                      | Č. zakázky<br>552744                                               | Č. faktury<br>FA25204245                                |               |             |            |             |            |
|                         | Pracovní pozice              | Číslo<br>98010000                     | Označení<br>Výměna baterie v DO                                    | Údržba<br>-                                             | Lak<br>0000   | Kód příčiny | Paket<br>0 |             |            |
| Faktura                 | Položka dílů                 | Číslo<br>N                            | Označení<br>Baterie                                                | Množství<br>ví                                          | Kód výr.<br>V | DZ<br>OWN   | SD<br>01   | Kód příčiny | Paket<br>0 |
|                         |                              | 1052830                               |                                                                    | 1.00                                                    |               |             |            |             |            |
|                         |                              | 1                                     |                                                                    |                                                         |               |             |            |             |            |
|                         |                              |                                       |                                                                    |                                                         |               |             |            |             |            |
| Faktura                 | Termín přijetí<br>2025-10-07 | Stav km<br>33816                      | Č. zakázky<br>552725                                               | Č. faktury<br>FA25204244                                |               |             |            |             |            |
|                         | Pracovní pozice              | Číslo<br>44059404                     | Označení<br>Kolo kompletní vyvazit                                 | Údržba<br>-                                             | Lak<br>0000   | Kód příčiny | Paket<br>0 |             |            |
| Faktura                 | Položka dílů                 | Číslo<br>083080                       | Označení<br>ZAVAZI VYVAZOVAČI                                      | Množství<br>ví                                          | Kód výr.<br>F | DZ<br>6     | SD<br>01   | Kód příčiny | Paket<br>0 |
|                         |                              |                                       |                                                                    | 5.00                                                    |               |             |            |             |            |
|                         | Položka dílů                 | Číslo                                 | Označení                                                           | Množství<br>ví                                          | Kód výr.      | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket      |
|                         |                              |                                       |                                                                    |                                                         |               |             |            |             |            |

|                       |                                     |                  |                      |                          |       |             |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 08901081ROZTOK CISTIC |                                     | 0.50             | F                    | 6                        | 01    | 0           |
| 0                     |                                     |                  |                      |                          |       |             |
| Faktura               | Termín přijetí<br>2025-05-07        | Stav km<br>26923 | Č. zakázky<br>546051 | Č. faktury<br>FA25203166 |       |             |
| Pracovní pozice       |                                     |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                            | Údržba           | Lak                  | Kód příčiny              | Paket |             |
| 92272000              | Listy stírací demontovány a namonto | -                | 0000                 |                          | 0     |             |
| Pracovní pozice       |                                     |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                            | Údržba           | Lak                  | Kód příčiny              | Paket |             |
| 98010000              | Čištění a dezinfekce klimatizace    | -                | 0000                 |                          | 0     |             |
| Položka dílů          |                                     |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                            | Množství         | Kód výr.             | DZ                       | SD    | Kód příčiny |
| 57B998001             | 1 sada aero stíracích listů         | 1.00             | 6                    | OWN                      | 03    | 0           |
| Položka dílů          |                                     |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                            | Množství         | Kód výr.             | DZ                       | SD    | Kód příčiny |
| 089376410             | CISTIC KLIMA                        | 1.00             | F                    | 6                        | 01    | 0           |

|                       |                                  |                  |                      |                          |       |             |
|-----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|-------|-------------|
| 08901081ROZTOK CISTIC |                                  | 0.50             | F                    | 6                        | 01    | 0           |
| 0                     |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Faktura               | Termín přijetí<br>2025-05-07     | Stav km<br>26923 | Č. zakázky<br>546050 | Č. faktury<br>FA25203168 |       |             |
| Pracovní pozice       |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Údržba           | Lak                  | Kód příčiny              | Paket |             |
| 010300020             | Prohlídka s výměnou oleje .      | X                | 0000                 |                          | 0     |             |
| Pracovní pozice       |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Údržba           | Lak                  | Kód příčiny              | Paket |             |
| 01400050              | Servis výměny brzdové kapaliny . | X                | 0000                 |                          | 0     |             |
| Pracovní pozice       |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Údržba           | Lak                  | Kód příčiny              | Paket |             |
| 85185550              | Filtr prachový a pylový vymenit  | -                | 0000                 |                          | 0     |             |
| Položka dílů          |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Množství         | Kód výr.             | DZ                       | SD    | Kód příčiny |
| 5Q0819669             | Pachový a protialergen.filtr     | 1.00             | B                    | OWN                      | 04    | 0           |
| Položka dílů          |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Množství         | Kód výr.             | DZ                       | SD    | Kód příčiny |
| 04E115561A.C          | filtr olejový                    | 1.00             | Y                    | OWN                      | 01    | 0           |
| Položka dílů          |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Množství         | Kód výr.             | DZ                       | SD    | Kód příčiny |
| N90813202             | Sroub                            | 1.00             | B                    | OWN                      | 01    | 0           |
| Položka dílů          |                                  |                  |                      |                          |       |             |
| Číslo                 | Označení                         | Množství         | Kód výr.             | DZ                       | SD    | Kód příčiny |
| SHE0W20508.00         | OLEJ 508/509.0W20                | 4.30             | F                    | 6                        | 01    | 0           |

|         |                 |                                     |         |          |             |       |             |       |
|---------|-----------------|-------------------------------------|---------|----------|-------------|-------|-------------|-------|
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | B               | Kapalina b                          | vi      | V        | OWN         | 02    |             | 0     |
|         | 000750M         |                                     | 1.00    |          |             |       |             |       |
|         | 3               |                                     |         |          |             |       |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 08923329        | SMES DO                             | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         | 53              | OSTRIKOVACE                         | 3.00    |          |             |       |             |       |
| Faktura | Termín přijetí  |                                     | Stav km |          | Č. zakázky  |       | Č. faktury  |       |
|         | 2025-05-07      |                                     | 26923   |          | 546049      |       | FA25203167  |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 44059404        | Kolo kompletní vyvazit              | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 083080          | ZAVAZI VYVAZOVACI                   | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         |                 |                                     | 4.00    |          |             |       |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 08901081        | ROZTOK CISTICI                      | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         | 0               |                                     | 0.20    |          |             |       |             |       |
| Faktura | Termín přijetí  |                                     | Stav km |          | Č. zakázky  |       | Č. faktury  |       |
|         | 2024-10-30      |                                     | 19384   |          | 538310      |       | FA24201873  |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 44052004        | Kolo kompletní d+n                  | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 083080          | ZAVAZI VYVAZOVACI                   | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         |                 |                                     | 4.00    |          |             |       |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 08901081        | ROZTOK CISTICI                      | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         | 0               |                                     | 0.20    |          |             |       |             |       |
| Faktura | Termín přijetí  |                                     | Stav km |          | Č. zakázky  |       | Č. faktury  |       |
|         | 2024-04-12      |                                     | 9979    |          | 250194      |       | 3411102528  |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 44059404        | Kolo kompletní vyvazit              | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 083080          | ZAVAZI VYVAZOVACI                   | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         |                 |                                     | 4.00    |          |             |       |             |       |
|         | Položka dílů    |                                     | Množst  | Kód výr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 08901081        | ROZTOK CISTICI                      | vi      | F        | 6           | 01    |             | 0     |
|         | 0               |                                     | 0.20    |          |             |       |             |       |
| Faktura | Termín přijetí  |                                     | Stav km |          | Č. zakázky  |       | Č. faktury  |       |
|         | 2023-10-20      |                                     | 2077    |          | 242315      |       | 3311105005  |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 44052004        | Kolo kompletní d+n                  | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 01010000        | Prohlídka předprodejni              | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |
|         | 98980001        | Přeprogramování transportního režim | -       | 0000     |             | 0     |             |       |
|         | Pracovní pozice |                                     | Údržba  | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | Číslo           | Označení                            |         |          |             |       |             |       |

|                 |                                           |            |            |             |            |             |       |
|-----------------|-------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|-------|
| Pracovní pozice |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Údržba     | Lak        | Kód příčiny | Paket      |             |       |
| 98800012        | Podložky spz                              | -          | 0000       |             | 0          |             |       |
| Pracovní pozice |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Údržba     | Lak        | Kód příčiny | Paket      |             |       |
| 98010001        | Mytí a lux                                | -          | 0000       |             | 0          |             |       |
| Pracovní pozice |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Údržba     | Lak        | Kód příčiny | Paket      |             |       |
| 98010001        | Rozleštění kapota + Z<br>narázník         | -          | 0000       |             | 0          |             |       |
| Položka dílů    |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket |
| 99999902        | PODLOZKA SPZ                              | ví<br>2.00 | X          | 6           | 01         |             | 0     |
| Položka dílů    |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket |
| 99999902        | Spojovací materiál                        | ví<br>8.00 | F          | 6           | 05         |             | 0     |
| Položka dílů    |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket |
| 08923325        | SMES DO OSTRIK.<br>55 ZIMNI               | ví<br>1.00 | F          | 6           | 05         |             | 0     |
| Položka dílů    |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket |
| KEA0750         | podložka tlumící<br/><br>04 >(samolepici) | ví<br>0.50 | L          | OWN         | B4         |             | 0     |
| Faktura         |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Termín přijetí  |                                           | Stav km    | Č. zakázky |             | Č. faktury |             |       |
| 2023-09-15      |                                           | 7          | 941938     |             | 2610234749 |             |       |
| Položka dílů    |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket |
| 57A0735         | Kolo kompletní zimní<br>66 16"            | ví<br>2.00 | 6          | OWN         | B6         |             | 0     |
| Položka dílů    |                                           |            |            |             |            |             |       |
| Číslo           | Označení                                  | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD         | Kód příčiny | Paket |
| 57A0736         | Kolo kompletní zimní<br>66 16"            | ví<br>2.00 | 6          | OWN         | B6         |             | 0     |