

Service-Nachweis 1

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschneefilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklappung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 25.10.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 20066	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: AutoCentrum Carl	☒ AutoCentrum Carl
Service durchgeführt von: Volkswagen Partner	Volkswagen Partner
08527 Plauen Telefon +49 3741 29840 Telefax +49 3741 298450 service-plauen@vw-audi-vogtland.de Betriebsnummer 150 65587	LongLife-Motoren-Garantie; Moorstraße 11 08527 Plauen Telefon +49 3741 29840 Telefax +49 3741 298450 service-plauen@vw-audi-vogtland.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschutzmittel
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 02.11.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 37876	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1758293	☐
Service durchgeführt von: ACC AutoCentrum Carl GmbH Volkswagen Partner Moorstraße 11 08527 Plauen Tel. 03741 / 2984-0 Fax 03741 / 2984-150 Stempel des Fachbetriebs: ACC AutoCentrum Carl GmbH Service-Volkswagen@vw-audi-vogtland.de Betriebsnummer 65587	ACC AutoCentrum Carl GmbH Volkswagen Partner Moorstraße 11 08527 Plauen Tel. 03741 / 2984-0 Fax 03741 / 2984-150 Stempel des Fachbetriebs: ACC AutoCentrum Carl GmbH Service-Volkswagen@vw-audi-vogtland.de Betriebsnummer 65587

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand):	oder
	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion ▲ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 3

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 27.11.2019	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 43845	☐ Zündkerzen
Rechnung: PKW-Führerschein	☐
Service durchgeführt von: Peter Paetzold	LongLife Mobilitätsgarantie:
Hauptstraße 11	
08543 Pöhl/Möschwitz	
037419/8551	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ensignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 4

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☐ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklüpfung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturrempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 10.8.2021	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 64611	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Elmer Ditzold	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs: 0854-031148 Schwitz	Stempel des Volkswagen Partners:

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): Nach Anzeiger	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 6 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in → Abb. 6 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Der Volkswagen Service | 15

Service-Nachweis 6

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschutzfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklupplung, Öl
☐ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 20.10.23	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 99592	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Peter Pastzold	LongLife Mobilitätsgarantie:
Erstzulassung	
Hauptstraße 11	
08549 Pöhl/Möschwitz	
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
Nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 8 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☒ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 7

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschneckenöl
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☐ Haldeklupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 11.9.2024	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 112624	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: PZW Fahrzeugpflege Ersatzteilhandel Peter Paetzold Hauptstraße 11 08543 Röhl/Möschwitz	LongLife Mobilitätsgarantie:
Stempel des Fachbetriebs:	Stempel des Volkswagen Partners:

Ihre nächsten Service-Termine

Service-Ergebnis:
nach Service-Intervall-Anzeige
oder
am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Zusatzarbeiten

am (Datum):
oder
bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 9 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 8

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten - Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Inspektion	☐ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselpartikelfilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife-Motoröl verwendet	☐ Haldekkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Endgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☐ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 16.10.25	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: 122 845	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von: Peter Kroll	LongLife Mobilitätsgarantie:
08543 P. Kroll / Moschwitz	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand):	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs