

Service-Nachweis 1

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselpartikelfilter
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Halbdexkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 17.2.17	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 23781	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	☐
Autohaus Hessenkassel GmbH & Co Vertriebs KG Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@glinicke.de Betriebsnummer 124 64424	LongLife Autohaus Hessenkassel GmbH & Co Vertriebs KG Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@glinicke.de Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):	am (Datum): oder bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 3 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 3 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:		

Autohaus Hessenkassel GmbH & Co Vertriebs KG Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@glinicke.de Betriebsnummer 124 64424 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 2

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ S. mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschleiföl
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife Motoröl verwendet	☒ Haldeboxkupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturrempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 15.01.18	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 3696	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: H 19045	☒
Service durchgeführt von: Glincke & Co Vertriebs KG	☒
Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@glincke.de Handelsnummer 124 64424	Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@glincke.de Handelsnummer 124 64424
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners
Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Nach Service-Intervall-Anzeige	Ölwechsel
oder	am (Datum): 2/19
am (Datum): 2/19	oder
oder	bei (km-Stand): 53000
bei (km-Stand): 53000	

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 4 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 4 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

33001270/158

Service-Nachweis 3

Ja / Nein, durchgeführt wurde:	Ja / Nein, Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☒ AdBlue®
☒ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☒ mit Motorölwechsel	☒ Dieselmotorschmiere
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang	☒ Getriebeöl: DSG®, ATF
☒ LongLife-Motoröl verwendet	☒ Haldeklupplung: Öl
☒ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☒ Keilrippenriemen
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☒ Luftfiltereinsatz
☒ Reparaturempfehlung	☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: 12.12.13	☒ Zahnriemen
bei km-Stand: 10995	☒ Zündkerzen
Rechnungsnummer: 1111111111	☐
Service durchgeführt von: A. Hagedorn	☐
Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@gilnicke.de	LongLife Mobilitätsgarantie: GmbH & Co Vertriebs KG Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@gilnicke.de
Stempel des Fachbetriebs	Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	Zusatzarbeiten
Service-Ereignis	
☐ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): 02.10.	am (Datum): 12.12.
oder	oder
bei (km-Stand): 10000	bei (km-Stand): 10000

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 5 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 5 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

✕ Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐ Nein: ☒
Beschreibung der Mängel:	

Autohaus Hessenkassel GmbH & Co Vertriebs KG Leipziger Str. 156 34123 Kassel Telefon +49 561 500 6-0 Telefax +49 561 500 6-109 hessenkassel@gilnicke.de Betriebsnummer 124 64424 Stempel des Fachbetriebs

Service-Nachweis 5

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:	Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:
☒ Ölwechsel-Service	☐ AdBlue®
☐ Inspektion	☒ Bremsflüssigkeit
☐ mit Motorölwechsel	☐ Dieselmotorschneefilter
☐ mit erweitertem Inspektionsumfang	☐ Getriebeöl: DSG®, ATF
☐ LongLife Motoröl verwendet	☐ Halbdexkupplung: Öl
☐ Korrosions- und Dichtheitsprüfung der Erdgasanlage	☐ Keilrippenriemen
☐ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Reparaturenempfehlung	☐ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)
☐ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)	☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz
Service durchgeführt am: <u>04.03.2022</u>	☐ Zahnriemen
bei km-Stand: <u>94.978</u>	☐ Zündkerzen
Rechnungsnummer:	☐
Service durchgeführt von:	☐
 Autoservice S. Mölle KFZ Meisterbetrieb Draschwitz Hauptstr. 51 06729 Eiseraue Tel.: 034424 / 21205 Stempel des Fachbetriebs	LongLife Mobilitätsgarantie: Stempel des Volkswagen Partners

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	Zusatzarbeiten
☒ nach Service-Intervall-Anzeige	
oder	
am (Datum): <u>03/24</u>	am (Datum):
oder	oder
bei (km-Stand): <u>124.978</u>	bei (km-Stand):

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 7 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 7 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

x Kratzer ○ Beule/Delle □ Korrosion △ Steinschlag

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		

Stempel des Fachbetriebs

Ja / Nein, durchgeführt wurde:

16 | Serviceplan

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the rear view (left) and front view (right). The middle row shows the left side profile (left) and right side profile (right). The bottom row shows the top-down view (left) and the bottom-up view (right), which illustrates the chassis and suspension components.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 8 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

Mängel festgestellt?	Ja: ☐	Nein: ☐
Beschreibung der Mängel:		
	Stempel des Fachbetriebs	

Mein Durchgeführt wurde:

Ihre nächsten Service-Termine	
Service-Ereignis	
nach Service-Intervall-Anzeige	Zusatzarbeiten
oder	
am (Datum):	am (Datum):
oder	
bei (km-Stand):	oder
	bei (km-Stand):

The image displays six line drawings of a car, arranged in a 3x2 grid. The top row shows the rear view (left) and front view (right). The middle row shows the left side profile (left) and the right side profile (right). The bottom row shows the top-down view (left) and the bottom-up view (right), which illustrates the chassis and suspension components.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 9 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☐ Kratzer ☐ Beule/Delle ☐ Korrosion ☐ Steinschlag

3G0012701SB

Ja / Nein. Durchgeführt wurde:

Service-Nachweise		Ja / Nein. Zusatzarbeiten – Wechsel von:	
Ja / Nein. Durchgeführt wurde:		☐ / ☒ AdBlue®	
☒ Ölwechsel-Service		☐ / ☒ Bremsflüssigkeit	
☒ Inspektion		☐ / ☒ Dielektrikofffilter	
☒ mit Motorölwechsel		☐ / ☒ Getriebeöl: DSG®, ATF	
☒ mit erweitertem Inspektionsumfang		☐ / ☒ Haldekupplung: Öl	
☒ LongLife Motoröl verwendet		☐ / ☒ Keilrippenriemen	
☒ Korrosions- und Dichtungsprüfung der Erdgasanlage		☒ / ☐ Luftfiltereinsatz	
☒ Prüfung der Scheinwerfer-Einstellung		☒ / ☒ Reifenfüllflasche (Dichtmittel)	
☒ Reparaturempfehlung		☒ / ☒ Staub- und Pollenfiltereinsatz	
☒ Kundenwunsch (auch auf dem Auftrag vermerken)		☒ / ☒ Zahnriemen	
Service durchgeführt am: 24.09.2025		☐ / ☒ Zündkerzen	
bei km-Stand: 131.321		☐ / ☐	
Rechnungsnummer:		☐ / ☐	
Service durchgeführt von:		LongLife Mobilitätsgarantie:	
 Autoprog 5. Straße 8771 Meisnerstraße D-86729 Ebersheim Tel. 034424 / 21205		Stempel des Fachbetriebs Stempel des Volkswagen Partners	
Ihre nächsten Service-Termine Service-Ereignis nach Service-Intervall-Anzeige oder am (Datum): oder bei (km-Stand):			
Zusatzarbeiten am (Datum): oder bei (km-Stand):			

Dokumentation der Karosserieprüfung




Abb. 10 Prinzipdarstellung. Gilt für alle Fahrzeuge und Karosserieformen.

Ihr Fachbetrieb markiert in Abb. 10 beschädigte Teile durch folgende Symbole:

☐ Kratzer
 ☐ Beule/Delle
 ☐ Korrosion
 ☐ Steinschlag

[illegible]