

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	2869143121
Datum aktivace kuponu:	12. 08. 2026 17:25:03
Platnost do:	11. 09. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle



VIN
WBAXL11080C595704

✓ kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka
BMW

Model
ŘADA 5|ŘADA 5 TOURING

Datum výroby
03/2012

⚠ VAROVÁNÍ: Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, doporučujeme zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2012	03/2012	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 03/2012			
	Stáří vozidla: 14 let 5 měsíců			
	Vyrobeno pro trh: Není k dispozici			
	Strana řízení: Není k dispozici			
	08/2012	4 800 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2012	6 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2012	7 000 km	 Německo	Servisní záznam
2013	02/2013	10 000 km	 Německo	Servisní záznam
	03/2013	10 500 km		Záznam tachometru
	04/2013	12 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2013	18 500 km	 Německo	Servisní záznam
2014	01/2014	21 500 km		Záznam tachometru
	03/2014	22 000 km		Záznam tachometru
	08/2014	26 000 km		Záznam tachometru
	09/2014	29 000 km		Záznam tachometru
	10/2014	29 000 km		Záznam tachometru
	12/2014	30 000 km		Záznam tachometru
2015	03/2015	33 000 km		Záznam tachometru
	04/2015	33 000 km	 Německo	Servisní záznam
	11/2015	37 500 km	 Německo	Servisní záznam
2016	03/2016	41 000 km		Záznam tachometru
	04/2016	41 000 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2016	41 000 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2016	46 000 km	 Německo	Servisní záznam
2017	01/2017	47 500 km	 Německo	Záznam tachometru
	02/2017	48 500 km	 Německo	Servisní záznam
	02/2017	49 000 km	 Německo	Servisní záznam
	04/2017	51 000 km	 Německo	Servisní záznam

	04/2017	51 000 km	 Německo	Servisní záznam
	05/2017	51 000 km	 Německo	Servisní záznam
	06/2017	52 000 km	 Německo	Servisní záznam
	07/2017	53 500 km		Záznam tachometru
	07/2017		 Německo	Poškození
	09/2017	55 500 km	 Německo	Servisní záznam
	09/2017	55 500 km	 Německo	Servisní záznam
	10/2017	56 500 km	 Německo	Servisní záznam
2024	08/2024	128 500 km		Servisní záznam
2025	12/2025	141 500 km	 Německo	Záznam tachometru
2026	06/2026	145 000 km	 Německo	Servisní záznam

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodných událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoliv pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Kalkulace nákladů na opravu

1 / 1

Datum	07/2017
Země	 Německo
Odhad nákladů na opravu	100 – 1 000 EUR
Poznámka	Ceny se kalkulují v cenách autorizovaných servisů v daném státě. Mohou zahrnovat práci, náhradní díly, případně i lakování.
Evidovaná místa poškození	Není k dispozici
Zdroj dat	Kalkulace z autoservisů nebo pojišťoven

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Servisní záznamy

Byly nalezeny záznamy o servisních úkonech, které byly v minulosti na vozidle provedeny v rámci jeho oprav či běžného servisu.

Číslo záznamu 1 / 22

Datum	08/2012
Země	 Německo
Stav tachometru:	4 800 km
Práce (výčet)	Bump stop (51317288462) Cover, windshield, top (51317203121) FEINSTAUBPLAKETTE (FT99999000222) Glass cleaner (83122162192) Green windscreen, grey shade band (51317203148) Instruction notice, Airbag (71212122334) Rain/light/solar and fogging sensor (61359254025) Sealing (51488224782) SCHEIBENKLEBESET (FT90600302700) SILIKONENTFERNER (FT91919057943)

Číslo záznamu 2 / 22

Datum	10/2012
Země	 Německo
Stav tachometru:	6 500 km
Práce (výčet)	Breather covering rear (64226962293) Cover, wheel housing, rear left (51717209187)

Disc wheel, light alloy, reflex-silber (36116780720)

Fremdrechnung Fa. Schmidt (Lackierarbeiten/Kar (FT0000154)

Guide, bottom centre (51128049236)

Guide, centre rear (51127207109)

Heat insulation bumper, rear left (51487207269)

Mount, rear left (51127207111)

Panel, bumper, primed, rear (51127254917)

Pauschale Gewichte (36139100100)

Rear light in the side panel, left (63217203233)

Rear reflector, rear left (63147210795)

Rubber valve (36121178869)

Číslo záznamu 3 / 22

Datum	10/2012
Země	 Německo
Stav tachometru:	7 000 km
Práce (výčet)	Complete alloy wheel winter (36112184631) EINL. SR BASIC (FT1233) Windshield washer antifreeze (83122298206)

Číslo záznamu 4 / 22

Datum	02/2013
Země	 Německo
Stav tachometru:	10 000 km
Práce (výčet)	Pauschale Gewichte (36139100100) Rubber valve (36121178869) Windshield washer antifreeze (83122298205) Winterreifen Conti anteilig (85452546008)

Číslo záznamu 5 / 22

Datum	04/2013
Země	 Německo
Stav tachometru:	12 000 km
Práce (výčet)	EINL. WR BASIC (FT1243)

Číslo záznamu 6 / 22

Datum	10/2013
Země	 Německo
Stav tachometru:	18 500 km

Práce (výčet)

EINL. SR BASIC (FT1233)

Číslo záznamu 7 / 22

Datum	04/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	33 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid DOT4 LV, low viscosity (83132184843) Dekra-Hauptuntersuchung (FTDEKRA) EINL. WR BASIC (FT1243) Windshield washer antifreeze (83122296207)

Číslo záznamu 8 / 22

Datum	11/2015
Země	 Německo
Stav tachometru:	37 500 km
Práce (výčet)	EINL. SR BASIC (FT1233)

Číslo záznamu 9 / 22

Datum	04/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	41 000 km
Práce (výčet)	Air filter element (13717582908) EINL. WR BUSINESS (FT1244) Motor oil SAE 5W-30 Longlife-04 (83212408246) Pauschale Gewichte (36139100100) Set oil-filter element (11427640862) Set, microfilter/carbon canister (64119272642) Spark plug, High Power (12120039664) Windshield washer antifreeze (83122296207)

Číslo záznamu 10 / 22

Datum	04/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	41 000 km
Práce (výčet)	Air filter element Engine oil Microfilter (consider further additional job(s) if appropriate) Spark plugs Standard scope

Vehicle check

Číslo záznamu 11 / 22

Datum	10/2016
Země	 Německo
Stav tachometru:	46 000 km
Práce (výčet)	EINL. SR BUSINESS (FT1234) Pauschale Gewichte (36139100100) Windshield washer antifreeze (83122296207)

Číslo záznamu 12 / 22

Datum	02/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	48 500 km
Práce (výčet)	DU-HC 3020 216d Grand Tourer (FTSW5G36624) Set of profile gaskets (11612297462) Windshield washer antifreeze (83122296207)

Číslo záznamu 13 / 22

Datum	02/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	49 000 km
Práce (výčet)	RP REMAN starter motor (12417638195)

Číslo záznamu 14 / 22

Datum	04/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	51 000 km
Práce (výčet)	Oxygen sensor (11787589121)

Číslo záznamu 15 / 22

Datum	04/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	51 000 km
Práce (výčet)	Brake fluid service Standard scope

Číslo záznamu 16 / 22

Datum	05/2017
-------	---------

Země	 Německo
Stav tachometru:	51 000 km
Práce (výčet)	Decoupling element (13537577649)
	Injector (13647639994)
	Spark plug, High Power (12120039664)

Číslo záznamu 17 / 22

Datum	06/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	52 000 km
Práce (výčet)	Decoupling element (13537577649)
	Gasket ring (18307581970)
	Hex nut (18307525607)
	Muffler clamp (18308632361)
	V-band clamp (18307606136)

Číslo záznamu 18 / 22

Datum	09/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	55 500 km
Práce (výčet)	Brake-pad sensor, rear (34356791963)
	Cover, bottom left (51757312829)
	First aid kit pouch, black (51498270015)
	Repair kit, brake pads asbestos-free (34216862202)
	Tyre sealer (71106795461)
	Warnweste gelb (FTWARNWESTE)
	Windshield washer antifreeze (83122296207)

Číslo záznamu 19 / 22

Datum	09/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	55 500 km
Práce (výčet)	Rear Brake

Číslo záznamu 20 / 22

Datum	10/2017
Země	 Německo
Stav tachometru:	56 500 km
Práce (výčet)	Fresh air grille center (64229166885)

Číslo záznamu 21 / 22

Datum	08/2024
Stav tachometru:	128 500 km
Práce (výčet)	En. code CIC map Europe Premium update (65902406560) RP Car Information Computer (65129293395)

Číslo záznamu 22 / 22

Datum	06/2026
Země	 Německo
Stav tachometru:	145 000 km
Práce (výčet)	Engine oil Standard scope

Poznámka: V systému nemusí být k dispozici všechny servisní záznamy vozidla. Doporučujeme porovnat záznamy se servisní knihou nebo se obrátit na příslušný autorizovaný servis značky se žádostí o výpis z digitální servisní knihy vozidla.

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdílené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 12. 08. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 12. 08. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	12. 08. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE

Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE
VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut-Ostrava	NE

Svolávací akce

K prověřovanému vozu nebyly nalezeny

Žádné svolávací akce

Svolávací akce je vyhlašována výrobcem vozidla povinně ze zákona, pokud má vozidlo výrobní závadu ohrožující zdraví, bezpečnost či životní prostředí. V rámci svolávací akce je závada v autorizovaném servisu zdarma odstraněna. Data poskytuje portál [Svolávačky.cz](https://svolavacky.cz) s pomocí systému RAPEX.

Kontrola barvy vozidla

Nebyly nalezeny záznamy o barvě vozidla evidované výrobcem vozidla či při první registraci vozidla v ČR.

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	12. 08. 2026
Značení skel	NE

Fotky a inzerce

Nebyly nalezeny žádné záznamy o inzerci vozidla v ČR ani zahraničí.

Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.