

Výpis z historie vozidla

Číslo kuponu pro opakovaný vstup:	9751839215
Datum aktivace kuponu:	26. 09. 2026 08:19:21
Platnost do:	26. 10. 2026 23:59:59

Základní údaje o vozidle

VIN

TMBAJ7NP2G7008585

 kontrolní číslice je v pořádku

Tovární značka

ŠKODA

Model

SUPERB

Typ karoserie

sedan/limuzína

Druh vozidla

osobní

Palivo

nafta

Výkon

140 kW

Objem

1968 ccm

Datum výroby

18. 06. 2015

Datum 1. registrace

07. 07. 2015

Platnost STK (CZ)

10. 03. 2028

 **VAROVÁNÍ:** Poškození nalezeno

Kontrola najetých kilometrů

Přehled vývoje stavu tachometru vozidla obsahuje hodnoty získané z dostupných informačních systémů spolupracujících partnerů. Dle vývoje grafu můžete sami posoudit, zda existuje podezření na manipulaci se stavem tachometru či nikoliv.

Doporučení:

V systému nemusí být k dispozici všechny záznamy stavů tachometru z historie provozu vozidla.

Pokud u vozidla není průběžně zaznamenána celá historie kilometrového nájezdu v čase, **doporučujeme** zkontrolovat záznamy tachometru také v servisní knize, nebo vozidlo nechat zkontrolovat v autorizovaném autoservisu. Tento postup doporučujeme především u vozidel, kde je mezi stavy tachometru časový úsek delší než dva roky.



Přehled historie

	Datum	Stav tachometru	Země	Popis
2015	06/2015	0 km		Vozidlo vyrobeno
	Datum výroby vozidla: 18. 06. 2015			
	Stáří vozidla: 11 let 3 měsíce			
	Barva vozidla: black-magic-perletovy efekt – kód C9Z			
	Vyrobeno pro trh: Česko			
	Strana řízení: levostranné			
	07/2015		 Česko	Přihlášení vozidla v ČR
	Datum přihlášení vozidla: 07. 07. 2015			
	Datum 1. registrace uvedené při přihlášení: 07. 07. 2015			
	Doba od výroby po 1. přihlášení: Menší než měsíc			
	Přihlášeno jako: Nové			
	Barva vozu při přihlášení: ČERNÁ			
2016	07/2015		 Česko	Změna majitele
	07/2015		 Česko	Změna provozovatele
	07/2015		 Česko	Vystavení technického průkazu
	07/2015	5 km		Záznam tachometru
	10/2015	9 000 km		Záznam tachometru
	09/2016	26 000 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 09. 09. 2016			
	Číslo protokolu: CZ-3120-16-59-0099			
	09/2016	26 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	09/2016		 Česko	Změna majitele
2017	09/2016		 Česko	Změna provozovatele
	12/2016	26 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	01/2017	26 500 km	 Česko	Inzerce vozidla
	01/2017	26 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
	Datum kontroly: 26. 01. 2017			
	Číslo protokolu: CZ-3531-17-01-0844			

	01/2017		 Česko	Změna majitele
	01/2017		 Česko	Změna provozovatele
	01/2017	30 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	01/2017		 Česko	Změna majitele
	04/2017	29 500 km	 Česko	Záznam tachometru

2018	04/2018	45 000 km	 Česko	Záznam tachometru
------	---------	-----------	---	-------------------

2019	02/2019	62 000 km	 Česko	Záznam tachometru
	03/2019	63 000 km	 Česko	Prohlídka vozidla
	03/2019	63 000 km	 Česko	Evidenční kontrola

Datum kontroly: 04. 03. 2019
Číslo protokolu: CZ-3506-19-03-0110

03/2019		 Česko	Změna provozovatele
07/2019	76 500 km	 Česko	Měření emisí

Datum kontroly: 18. 07. 2019
Číslo protokolu: CZ-550815-19-07-0110

07/2019	76 500 km	 Česko	STK
---------	-----------	---	-----

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 19. 07. 2019
Číslo protokolu: CZ-3506-19-07-0818

2020	07/2020	106 500 km	 Česko	Evidenční kontrola
------	---------	------------	---	--------------------

Datum kontroly: 14. 07. 2020
Číslo protokolu: CZ-3506-20-07-0542

07/2020		 Česko	Změna majitele
---------	--	---	----------------

2021	11/2021		 Česko	Poškození
	12/2021	138 000 km	 Česko	STK

Typ kontroly: Pravidelná
Datum kontroly: 28. 12. 2021
Číslo protokolu: CZ-3506-21-12-0819

12/2021

138 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

28. 12. 2021

Číslo protokolu:

CZ-450808-21-12-0405

2022

01/2022

138 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2023

08/2023

 Česko

Poškození

09/2023

176 000 km

 Česko

Záznam tachometru

12/2023

184 000 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

22. 12. 2023

Číslo protokolu:

CZ-3506-23-12-0448

12/2023

184 000 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

22. 12. 2023

Číslo protokolu:

CZ-450808-23-12-0253

2024

07/2024

 Česko

Poškození

07/2024

197 000 km

 Česko

Záznam tachometru

2026

03/2026

235 500 km

 Česko

STK

Typ kontroly:

Pravidelná

Datum kontroly:

10. 03. 2026

Datum příští STK:

10. 03. 2028

Číslo protokolu:

CZ-3537-26-03-0522

03/2026

235 500 km

 Česko

Měření emisí

Datum kontroly:

10. 03. 2026

Číslo protokolu:

CZ-550815-26-03-0029

Kontrola poškození

Poškození nalezeno

V databázích poškozených vozů z více než 32 zemí čítající 200 milionů záznamů škodních událostí **byl nalezen** jeden či více záznamů o poškození prověřovaného vozidla.

Jak číst záznamy o poškození

Nalezené poškození nemusí vždy znamenat, že je vozidlo špatné. Jak odlišit drobné oděrky od závažného poškození?

- Výši škody posuzujte podle **typu vozidla a jeho stáří**. Ceny oprav jsou u nových a drahých vozidel výrazně vyšší než u vozidel starších/levnějších.
- Berte v potaz **země**, kde k poškození došlo. Ceny oprav jsou v západní Evropě vyšší než ve střední nebo východní Evropě.
- Dle **výše škody** lze poškození rozdělit do čtyř základních kategorií:
 - Do 1 000 EUR – malé škody (např. výměna čelního skla).
 - Od 1 000 EUR do 5 000 EUR – střední škody u starších/levných vozidel, malé škody u mladých/drahých vozidel.
 - Nad 5 000 EUR – větší škody u starších nebo levných vozidel.
 - Nad 10 000 EUR – větší škody u dražších nebo mladých vozidel.
- Máte-li jakékoli pochybnosti, vyžádejte si od prodávajícího **dokumentaci k poškození a jeho opravě**. Nejlépe také nechte vůz zkontrolovat zkušeným technikem.

Pojistná událost

1 / 3


Datum	11/2021
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	136 174 CZK
Evidovaná místa poškození	Zadní čelo
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

2 / 3

Datum	08/2023
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	82 487 CZK
Evidovaná místa poškození	Levá přední strana, Levá strana
Zdroj dat	Pojišťovna



Pojistná událost

3 / 3.

Datum	07/2024
Země	 Česko
Výše pojistného plnění	51 781 CZK
Materiál	SVĚTLO KONC. P.,NÁRAZNÍK ZA.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT ZA. L. VNĚ.,DRŽÁK SNÍMAČ PARK. ASISTENT ZA. P. VNĚ.,FÓLIE OCHR. BOČNICE P.
Práce	BOČNICE ZA. P. VYKLEPAT
Lakování	DVEŘE ZA. P.,BOČNICE ZA. P.,KRYT NÁRAZNÍK ZA.
Zdroj dat	Pojišťovna

Upozornění: V systému nemusí být k dispozici informace o všech poškozeních vozidla, některé škody nejsou hlášeny pojišťovnám, nebo nejsou v rámci online prověření dostupné. Doporučujeme tedy pečlivou prohlídku vozidla, ideálně s pomocí kvalifikovaného mechanika nebo ve vámi vybraném servisu. Taková prohlídka může odhalit další poškození nebo je vyloučit.

Přehled majitelů v ČR

Přehled vlastníků a provozovatelů evidovaných v registru vozidel České republiky.

Společnost Cebia nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů. Zároveň nelze zaručit, že zahrnují všechny vlastníky a provozovatele. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Přehled vlastníků a provozovatelů

Datum od	Datum do	Typ	Právní forma	Název / Adresa	Platné
07.07.2015	16.09.2016	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ne
07.07.2015	16.09.2016	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	ŠkoFIN s.r.o. Pekařská 635/6, Jinonice, 15500 Praha IČ: 45805369	Ne
16.09.2016	27.01.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	JELÍNEK AUTO TEPLICE s.r.o. / IČ: 25407228	Ne
16.09.2016	27.01.2017	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	JELÍNEK AUTO TEPLICE s.r.o. / IČ: 25407228	Ne
27.01.2017	31.01.2017	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	DYSK, spol. s r.o. Okružní 228/, 43513 Meziboří IČ: 47287888	Ne
27.01.2017	25.03.2019	Provozovatel	Právnícká osoba / OSVČ	DYSK, spol. s r.o. Okružní 228/, 43513 Meziboří	Ne

IČ: 47287888

31.01.2017	29.07.2020	Vlastník	Právnícká osoba / OSVČ	MONETA Auto, s.r.o. Vyskočilova 1442/1b, Michle, 14000 Praha IČ: 60112743	Ne
25.03.2019	–	Provozovatel	Fyzická osoba	–	Ano
29.07.2020	–	Vlastník	Fyzická osoba	–	Ano

Kontrola odcizení

Výsledek kontroly se vztahuje výhradně k níže uvedeným zdrojům a k datu vytvoření reportu.

Prověření odcizení vozidla probíhá v policejních a komerčních databázích uvedených níže v tabulce, které jsou dostupné v době generování tohoto reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek pouze potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako odcizené v níže uvedených databázích.

V zemích, které nejsou uvedeny níže, není online kontrola odcizení k dispozici; doporučujeme proto ověření provést jiným způsobem.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto databází ani to, že zahrnují všechna skutečně odcizená vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Zdroj	Ke dni 26. 09. 2026
 Česko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovensko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Maďarsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Rumunsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Slovinsko – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Ukrajina – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Kanada – Policie	NE – není evidováno jako odcizené
 Švédsko – Databáze pojišťoven	NE – není evidováno jako odcizené
 Soukromé databáze*	NE – není evidováno jako odcizené

* Soukromé databáze jsou neoficiální databáze volně dostupné na internetu a umožňují zpravidla komukoliv vložit záznam o odcizení vozidla. Nejedná se o oficiální policejní databáze konkrétního státu / států.

Kontrola taxi

V dostupných databázích bylo zjištěno, že vozidlo nebylo a v současnosti není provozováno jako vůz taxislužby v ČR. Toto zjištění se vztahuje nejen na klasické taxislužby, ale i na vozidla využívaná pro platformové přepravní služby (např. Uber, Bolt apod.).

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna vozidla provozovaná jako taxi. Uvedená zjištění mají pouze informativní charakter.

Kontrola financování

Výsledek kontroly se vztahuje pouze k níže uvedeným finančním institucím a k datu vytvoření reportu.

⚠ Důležité upozornění

Tento výsledek potvrzuje, že vozidlo není evidováno jako financované, zastavené nebo poskytnuté formou zápůjčky u společností uvedených níže v tabulce, nikoli že není financováno u jiných subjektů nebo v zahraničí.

Společnost Cebia zároveň nemůže garantovat úplnost ani aktuálnost těchto zdrojů ani to, že zahrnují všechna skutečně financovaná vozidla. Sdělené informace mají pouze informativní charakter.

Při koupi vozidla doporučujeme ověřit financování také přímo u prodávajícího a v případě zahraničního původu vozidla i v zemi jeho předchozí registrace.

Země	Ke dni: 26. 09. 2026
Česko	NE – není evidováno

Leasingové a úvěrové společnosti	26. 09. 2026
AGRO LEASING	NE
Ayvens	NE
BMW_FS	NE
CASH Partners s.r.o.	NE
CASH4CAR	NE
COFIDIS	NE
ČSOB Leasing, a.s.	NE
D.S. Leasing, a.s.	NE
ESSOX LEASING	NE
GMAC	NE
Home Credit CZ	NE
Home Credit SK	NE
IMPULS-Leasing	NE
Leasing České Spořitelny	NE
Mercedes-Benz	NE
MONETA Auto	NE
MONETA Leasing	NE
Oberbank Leasing	NE
Raiffeisen Leasing	NE
Toyota FS Czech	NE
UniCredit Leasing	NE
UNILEASING a.s.	NE
VEXCAR	NE

VWFS	NE
ZASTAV TO	NE
Zástavy Aut–Ostrava	NE

Seznam výbavy dle výrobce

Podrobná specifikace výbav vozidla poskytnutá jeho výrobcem obsahuje všechny prvky základní i příplatkové výbavy. Kontrolou výbavy lze odhalit úpravy vozy jako např. změnu strany řízení.

Identifikace vozidla

Vozidlo	SKODA SUPERB(3V348C) 2.0 TDI 140kW Style AP
Motor	1 968 ccm; 2,00 L; 140 kW
Palivo	nafta
Spotřeba l/100km	- / - / -
Převodovka	automatická; 6 převodových stupňů

Standardní vybavení

Bezpečnost

ABS

Automatické spuštění všech blinkerů

Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: s napínači, bezpečnostní pásy na zad.sedadlech: 3-bodový typ

Boční airbagy vpředu

Brzdový asistent BAS

Dvě výškově nastavitelné opěrky hlavy na předních sedadlech, tři výškově nastavitelné opěrky hlavy na zadních sedadlech

Elektronické rozdělení brzdné síly EBD

Hlavové airbagy přední a zadní sedadla

Indikace nízkého tlaku v pneumatikách

Isofix příprava

Kolenní airbag na straně řidiče

Multikolizní brzdění

Počet airbagů: 7

Protiprokluzový systém ETC

Přední airbag na straně řidiče, přední airbag na straně spolujezdce, s vypínáním

Regenerační brzdy

Signalizace nezapnutých bezp. pasů 5

Systém řízení stability ESP

Systém varování před nehodou: aktivace brzdových světel, asistence brždění, aktivuje se při nízké rychlosti a vizuální/akustická výstraha

Výškově nastavitelné bezpečnostní pásy na před.sedadlech: s napínači

Funkčnost

- 12v zásuvka v zavazadlovém prostoru a vpředu
- 4 kotoučové brzdy (včetně 2 chlazených disků)
- AM/FM-rádio, RDS, digitální mediální karta, dotyková obrazovka a barevná obrazovka
- Anténa
- Antikorozní ochrana – galvanizovaná karoserie
- Asistent rozjezdu do kopce
- Automatická karta smart card / smart key včetně bezklíčového systému vstupu a včetně bezklíčového startování
- Bluetooth s podporou telefonu, s podporou streamingu
- Centrální zamykání: card key, včetně elektr. zavírání oken
- Dálkové ovládání audia na volantu
- Dálkové ovládání víka zavaz. prostoru
- Denní svícení
- Dynamické řízení
- Elektrické zavírání víka zavaz. prostoru
- Elektronická ruční brzda
- Elektronický diferenciál se zvýšenou svorností přední
- Filtr pevných částic
- Hlavní palivová nádrž s objemem (l) 66
- Konzole na podlaze, částečná konzole nad předním oknem
- LED světla: brzdová světla, postranní blikáče, denní svícení a zadní světla
- Manuální 6–stupňová převodovka řadící páka na podlaze, sekvenční manuální, automatický režim, typ – DCT manuální sekvenční s auto mode
- Manuální sekvenční s dvojitou spojkou
- Multifunkční displej 6,5 a dotykový obrazovka
- Nastavení světel: světelný senzor, natáčecí světlomety, automatické nastavení výšky
- Omezovač rychlosti
- Ostřikovače světel
- Otáčkoměr
- Ovládání aplikací
- Palivový systém: diesel common rail
- Paměť pro polohu vnějšího zpětného zrcátka
- Parkovací senzor vpředu, vzadu, radar
- Počet reproduktorů: 12 a subwoofer
- Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu
- Přední pérování McPherson se stabilizátorem, pružina, zadní pérování multi-link se stabilizátorem, pružina
- Přední zadní elektrické ovládání oken s 2 ovladači
- Přední závěsné na straně řidiče, zadní na straně řidiče, na straně spolujezdce a zadní na straně spolujezdce
- Připojení externích zařízení: AUX-in, USB
- Přístrojové ukazatele: analogue & TFT
- Sada na opravu pneumatik

Selektivní katalytická redukce:

Start/Stop

Stěrače: s dešťovým senzorem

Systém hlasového ovládání telefonu

Tempomat

Typ posilovač řízení s progresivním účinkem

Ukazatel servisních intervalů

Venkovní teplota

Vyhřívání ostřikovače

Komfort

Automatická klimatizace , počet klimatizovaných zón: 2

Lednička ve schránce u spolujezdce, ventilovaná

Oddělené nastavení teploty pro sedadlo spolujezdce s digitálním displejem

Osvětlené make-up zrcátko ve sluneční cloně řidiče a spolujezdce

Startovací tlačítko

Středová loketní opěrka vpředu

Středová loketní opěrka vzadu

Tónovaná skla

Ventilace: digitální display, pylový filtr a filtr na bázi aktivního uhlí

Exteriér

Boční před.světla pro odbočování

Elektricky nastavitelná vyhřívání zpětná zrcátka na straně řidiče, na straně spolujezdce, barva lakovaná, automatická clona, ukazatele směru

Elektricky sklopná zrcátka

Chromované lišty okolo bočních oken

Pneumatiky: 235 mm šířka pláště, 45 % profil pláště, rychlostní index W, konvenční typ, průměr: 18

Přední a zadní kola: ráfek z lehké slitiny, 18 " průměr a 8,0 " šířka

Přední a zadní nárazníky lakované

Přední mlhová světla

Přední světlomety: elipsoidní čočka, Bi-Xenonové žárovky

Typ barvy: nemetalická

Zadní dveře – hatchback/sedan

Sedadla/potahy sedadel

Počet míst k sezení: 5 v konfiguraci 2+3

Interiér

Čtecí lampičky vpředu a vzadu

Držák pohárků na předním sedadle a na zadním sedadle

Koberečky: textilní

Luxusní obložení: kůže na hlavici řadící páky, hliníkový efekt na dveřích, hliníkový efekt na přístrojové desce a kůže

Osvětlení zavazadlového prostoru

Pevný kryt zavazadlového prostoru

Potahy sedadel: hlavní materiál – látka a doplňkový materiál – látka

Úchyt na zavazadla

Vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně řidiče, nastavení sklonu opěradla – paměť, nastavení posuvu – paměť, nastavení výšky – paměť, nastavení bederní opěrky – paměť a naklápění sedáku – paměť, vyhřívaná el. nastavitelná přední sedadla: typ – konvenční, počet el. nastavení 6, na straně spolujezdce, nastavení sklonu opěradla – elektrické, nastavení posuvu – elektrické, nastavení výšky – elektrické, nastavení bederní opěrky – elektrické a naklápění sedáku – elektrické

Vyhřívaná zadní sedadla: pro 3 osoby , sklopné opěradlo 60.40.00, typ – lavice, směr sezení – dopředu, počet el. nastavení – 0, sklápěcí sedák žádný, otvor pro lyže, dálkové sklápění

Výškově nastavitelný multifunkční volant: kožený, nastavitelný v ose

Zpětné zrcátko s automatickou clonou

Ostatní

Pevné zadní okno

Volitelná výbava

Pakety

Paket Multimedia

Style PLUS

Funkčnost

Park Assist – parkovací asistent – robotizované parkování podélně a kolmoko vozovce a signalizace vzdálenosti při parkování vpředu a vzadu

Upozornění: V systému nemusí být v některých případech k dispozici kompletní výbava vozidla.

Svolávací akce

Prověřovaného vozu se mohou týkat

Nalezené svolávací akce

SVOLÁVACÍ AKCE je vyhlášována výrobcem vozidla povinně ze zákona vždy, když je ohroženo zdraví, bezpečnost, i životní prostředí. Týkají se zpravidla výrobních závad vozidla, které se projeví až při jeho provozu a výrobce tímto způsobem zajišťuje jejich bezplatnou nápravu. Informace jsou čerpány z webu Svolavačky.cz s pomocí systému RAPEX.

Uvedené svolávací akce byly vygenerovány podle modelu, značky a roku výroby prověřovaného vozidla, nikoliv dle jeho VIN. Vždy si proto v detailu akce ověřte, zda se týkala i prověřovaného vozidla. Zároveň si ověřte u prodejce vozidla či v autorizovaném autoservisu, zda vozidlo platné svolávací akce podstoupilo.

Svolávací akce	Datum vyhlášení	Detail
airbag / zranění	06. 03. 2026	Více info
airbag / zranění	16. 04. 2023	Více info
airbag / zranění	10. 02. 2020	Více info
elektronika / světlomety	07. 12. 2019	Více info
elektronika / převodovka	14. 03. 2017	Více info

Kontrola barvy vozidla

Zkontrolujte, zda se aktuální barva na vozidle shoduje s barvou deklarovanou výrobcem nebo s barvou evidovanou po první registraci. V případě, že je barva rozdílná, může se jednat o vozidlo přebarvené, ale i havarované či odcizené.

Barva vozidla

Barva dle výrobce vozidla	black-magic-perletovy efekt – kód C9Z
Barva při první registraci v CZ	Černá

Kontrola zabezpečení vozidla

Výsledkem kontroly je informace, zda Vámi prověřované vozidlo je zabezpečeno formou značení skel a registrováno v Systému OCIS. Pokud ano, sdělíme Vám vyznačený kód a datum registrace.

Informace o provedeném značení skel	26. 09. 2026
Značení skel	NE

Údaje z technického průkazu

Údaje z technického průkazu čerpáme od státních institucí a reflektují stav v okamžiku první registrace vozidla v dané zemi.

Země	Databáze
Česko	Státní registr vozidel

Technický popis – základní

Druh vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL
Druh vozidla doplnění	SEDAN
Datum první registrace vozidla	07.07.2015
Datum první registrace vozidla v ČR	07.07.2015
Tovární značka	ŠKODA
Obchodní označení	SUPERB
Kategorie vozidla	M1
Výrobce vozidla	ŠKODA/AZNP
Výrobce motoru	VOLKSWAGEN
Typ motoru	DFCA

Palivo	Nafta
Maximální výkon (kW)	140
Při otáčkách (ot/min)	4000
Zdvihový objem (ccm)	1968
Emisní třída	EURO 6B
Barva karoserie	ČERNÁ
Maximální rychlost (km/h)	235
Maximální hmotnost povolená (kg)	2100
Maximální hmotnost přípustná (kg)	2100

Technický popis – rozšířený

Počet míst celkem	5
Počet míst k sezení	5
Maximální zatížení střechy (kg)	0
Počet náprav – z toho poháněných	2 – 1 PŘEDNÍ
Délka celková (mm)	4861
Šířka celková (mm)	1864
Výška celková (mm)	1487
Rozvor (mm)	2836
Ložná plocha délka (mm)	0
Přípustná/povolená hmotnost náprava 1 (kg)	1090/1090
Přípustná/povolená hmotnost náprava 2 (kg)	1040/1040
Přípustná/povolená hmotnost brzděného přívěsu (kg)	2000/2000
Přípustná/povolená hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	750/750
Přípustná/povolená hmotnost soupravy (kg)	4130/4130
Ráfky náprava 1	6.5J X 16 ET41
Pneumatiky náprava 1	6.5J X 16 ET41; 215/60 R16 95V
Ráfky náprava 2	6.5J X 16 ET41
Pneumatiky náprava 2	215/60 R16 95V
Brzdy provozní	NE
Brzdy parkovací	NE
Hluk stojícího vozidla (db)	71
Při otáčkách (ot/min)	2375
Hluk za jízdy (db)	73
Spotřeba předpis	136/2014W
Spotřeba paliva (l/100km)	0
Spotřeba paliva (l/100km)	5,4/4,1/4,1
Další záznamy	ROZCHOD: 1 586/1 574 Variabilní provedení vozidla: #D2 úplné znění verze: NFD6FD6D9002ST627, #12: max 4 959, #14: min 1 458, #20-21: 6,5J X 17 ET41; 215/55 R17 94V M+S, 6,5J X 17 ET41; 215/55 R17 94W, 7J X 17 ET40; 215/55 R17 94W, 8J X 19 ET44; 235/40 R19 96W, 8J X 18 ET44; 235/45

R18 94W. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. Následující data jsou doplněna automaticky. Před využitím doporučujeme provést kontrolu. Rozchod: 1586+1574; [Alternativní provedení vozidla: *42: TŘÍDA A50-X]; CO2: 141/107/119 g/km; ROZCHOD: 1 586/1 574; Variabilní provedení vozidla: #D2 úplné znění verze: NFD6FD6D9002ST627; #12: max 4 959; #14: min 1 458; #20-21: 6,5J X 17 ET41; 215/55 R17 94V M+S; 6,5J X 17 ET41; 215/55 R17 94W; 7J X 17 ET40; 215/55 R17 94W; 8J X 19 ET44; 235/40 R19 96W; 8J X 18 ET44; 235/45 R18 94W. Vozidlo plní požadavky zákona č. 56/2001 Sb. M: 2836

Emise CO2 (g/km)

119

Fotky a inzerce

Pokud bylo vozidlo v minulosti inzerováno nebo provedena prohlídka, zobrazíme informace a fotodokumentaci.

Záznam 1/5

Foto

Datum pořízení inzerátu

14. 09. 2016

Inzerovaný nájezd

26 253 km





Záznam 2/5

Foto

Datum pořízení inzerátu

05. 12. 2016

Inzerovaný nájezd

26 253 km



Záznam 3/5





Foto

Datum pořízení inzerátu

10. 01. 2017

Inzerovaný nájezd

26 253 km



Záznam 4/5

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

30. 01. 2017

Barva vozidla:



černá



Stav tachometru:

30 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Záznam 5/5

Prohlídka vozidla

Datum provedení služby:

01. 03. 2019

Barva vozidla:

ČERNÁ

Stav tachometru:

63 055 km

Stav vozidla

Bez viditelného poškození





Tento výpis se řídí platnými Všeobecnými podmínkami pro prověření historie vozidla. Záznamy o historii vozidla nemusí být kompletní, přičemž nelze vyloučit chyby ze strany poskytovatelů dat. Veškeré uvedené informace slouží výhradně k informativním účelům, a proto na výsledek prověření vozidla není poskytována záruka. Pro kompletní prověření ojetého vozidla doporučujeme pečlivou fyzickou prohlídku a zkušební jízdu.